

服务

1+1

衣柜用了一年还散发刺鼻气味 选购板材须认清环保等级

记者俞晓赞报道 最近一年,城北西路刘女士家的衣柜一直散发出刺鼻的气味,这和所用板材不环保有关。8890 师傅提醒,选购衣柜一定要看清所用材料的环保等级。

柜门甲醛超标 主人眼睛发红

“靠近衣柜或者打开柜门,刺鼻气味就特别明显。”刘女士反映。起初,她以为这是正常现象,但一年过去,刺鼻气味仍没有消散。有时候整理衣物时间长一点,眼睛还会发红。

8890 的徐师傅接到刘女士的求助后,拆下柜门检测甲醛含量。经检测,柜门释放的甲醛含量为3毫克/升。

“这是 E2 级非环保板材。按照国家标准,甲醛含量少于 0.5 毫克/升的为 E0 级板材,甲醛含量少于 1.5 毫克/升的为 E1 级板材,少于 5 毫克/升的为 E2 级板材。E0 级和 E1 级板材可用于家装,E2 级则不允许用于家装。”徐师傅作了一番知识普及。

E2 级板材很刺鼻,很容易分辨。徐师傅建议大家选购衣柜时,一定要分清所选材料的环保等级,购买前可要求商家出示产品检测证书。

柜顶放重物 板材凹陷

由于房间空间小,家里杂货又多,家住城南路的章女士决定充分利用衣柜上的空间。

“衣柜离天花板还有 50 多厘米,空着也浪费,不如放些不常用的东西。”一开始,章女士只是放些台灯、纸箱等轻质杂物,后来,重物越来越多。

最近整理衣物时,章女士发现衣柜顶部已经出现 5 厘米左右的凹陷。拿掉衣柜上方的杂物也已经无法复原。



师傅拆卸柜门作环保检测。

“不论多结实的衣柜,承重都有限度。”上门维修的 8890 师傅说,一定要尽量避免衣柜过量存储,衣柜顶部也尽量不要堆放杂物。

■相关链接

衣柜日常保养须知

- 1.入墙式衣柜如果与卫生间共用墙,墙面需做防水层。
- 2.轨道需经常清理,保持干净。如果推滑时出现响声,应及时添加润滑油,一般两三个月添加一次。
- 3.定期检查五金件,出现松动及时加固。因重新拆装、组合等造成错位、故障,应联系专业人员维修。

持续使用积累水气 零部件受潮出故障 电子鱼缸宜三个月断电一次

记者王伟建报道 近日,8890 师傅反映,电子鱼缸照明系统、供氧泵、加热泵等配件故障较多,轻则影响观赏,重则造成观赏鱼死亡。

温控器失灵 热带鱼烫死

近日,周先生出门玩了一天,晚上回到家,看到了触目惊心的一幕:电子鱼缸里的热带鱼都死了。周先生伸手捞鱼,手马上被烫得往回缩。“鱼是被烫死的。”周先生顿时明白了。

“温控器的触点烧坏了,加热泵一直在加热。”8890 的师傅查出了原因。电子鱼缸的加热泵长时间处于工作状态,电线温度会持续上升,因此烧坏温控器。电压不稳时易出现这种情况。更换温控器后,鱼缸没再出现故障。

频繁开关 供氧泵烧坏


近日,陈女士家的鱼缸供氧泵不会运转了。

8890 的师傅换上备用供氧泵一试,鱼缸里就冒起了水泡,说明原先的供氧泵坏了。陈女士在供氧泵工作时经常关闭电子鱼缸电源,故障正是因此造成。

师傅介绍,要延长供氧泵寿命,还可以给泵体加个防护套,防止被鱼撞击。

部件受潮 灯座受损

李先生家有个小型水族箱,他喜欢开着水族箱里的灯观赏金鱼。近日,水族箱里的灯不



师傅给鱼缸换上新的镇流器。

亮了,换了新的灯管也没用。

“镇流器受潮,烧坏保险丝,还烧坏了灯座,线路已经无法通电。”8890 的师傅确定了问题。据介绍鱼缸灯具的故障基本上是镇流器问题引起的。镇流器等配件受潮后,很容易发生漏电、短路等现象。

电子鱼缸每隔三个月应断电一次,如果鱼缸体积不大,可以把鱼缸移到通风、干燥的环境中,晾晒一下线路和配件。

室内屏装室外 被雨淋湿短路

138*****91 胡先生来电 LED 显示屏需要维修。

记者王伟建报道 LED 显示屏在我市的企业、商业、居民区广泛应用,字样显示不全等问题也很常见。8890 现已有专业维修人员加盟。

排线老化 字样显示不全

应先生在城区紫微北路经营锁具,店门上方就有一块 LED 显示屏,用来宣传主要产品和业务。近日,屏幕上显示的字总是不全。

8890 的师傅检查发现,9 块显示板中有 2 块排线接头老化了,传输信号因此不灵。师傅更换排线后,故障排除。

无防水措施 部件受潮

胡先生的公司也安装了 LED 显示屏,最近,这块显示屏也出现显示不正常的问题。

“估计是 LED 显示屏受潮引起的,更换这两块故障显示板就行。”8890 的师傅发现显示屏无防水措施,并不适合室外使用。

胡先生起初打算把显示屏安装在室内,后来改成装在门头下方。“我以为门头能挡雨,不会有不良影响。”胡先生怪自己太大意。

师傅介绍,LED 显示屏工作时,线路、集成板等一旦遇水,很容易出现短路。长期受潮,元件还会锈化。防水型 LED 显示屏每平方米造价至少比普通显示屏高 200 元。

“防水的 LED 显示屏有排水卡槽,雨水不会流进显示屏内部,普通的显示屏就没这个功能。”师傅建议胡先生把显示屏移装到大厅内。

更换好两块显示板,师傅收取了 150 元费用。胡先生对服务很满意。

燃气灶维修 皮管破裂 燃气泄漏爆炸

152*****26 徐女士来电 燃气灶炸坏了,不知道还能不能用。

记者王伟建报道 前几天,家住西塔路的徐女士烧完晚饭,刚在餐厅坐下准备开吃,突然从厨房传出‘嘭’的巨响。待她回过神跑进厨房,燃气灶已歪倒,橱柜内 5 口陶瓷碗被炸碎。还好,燃气瓶没有爆炸。

徐女士前一天就已发现燃气泄漏,但没看出燃气灶和皮管有问题,也就没放在心上。

吴师傅上门检修燃气灶,也没有查出任何故障,但发现被橱柜隔板挡住的皮管上有 3 毫米长的裂痕。“燃气泄漏引起的爆炸。”吴师傅边说边换上了更耐用的不锈钢燃气管。