水电安装维修

墙上铁钉钉穿电线引起跳闸

89*****9胡女士来电:厂里的线路总是跳闸,需要检修。

记者俞晓赟报道 胡女士在一家茶厂工作。最近一个星期,只要一开储藏室的灯,空气开关就跳闸,连接其他线路的8盏灯也跟着罢工。胡女士只能每天提早1小时清点库存。

电灯本来好好的,怎么现在老是引起跳闸?

固定摄像头的铁钉引起

“零线、火线碰线了。”16日,接到派单的电工徐师傅上门检查。开关没有问题,电灯灯座也没有问题,只剩线路没检查了。

徐师傅仔细查看四周,一个监控摄像头引起了他的注意。这个摄像头和电灯及另一个插座正好在同一条直线上,中间有条小裂缝。

“是固定摄像头的铁钉碰到了电线。”徐师傅很快有了结论。

胡女士这才恍然大悟,跳闸确实是安装监控摄像头后出现的。这么隐蔽的原因被查出来,胡女士直称徐师傅‘厉害’。

重新布线后不再跳闸

“要修原来的电线得凿墙,工程太大,不如重拉一条明线。”徐师傅推荐了更可行的方案。

查出问题后,徐师傅重新布线。

20分钟后,新线路布线完毕。徐师傅打开电灯,不再跳闸。徐师傅没有急着收拾工具,而是再次爬上梯子,用电笔检测之前碰线的零线、火线。电笔亮了。

“铁钉有可能钉穿了多根电线,这两根电线还带电。”徐师傅剪断这两根电线,用绝缘胶带裹好才收拾工具离开。

房屋工程

未装防坠设施 五楼窗门险些坠落

师傅提醒:安装不规范,安全隐患大

记者俞晓赟报道 装修中,窗户的稳固性往往被人忽视,因安装不当引起的麻烦事不少。

擦玻璃,整扇窗门翻倒

黄先生家住五楼,前些天,他在家搞卫生。他一手握着窗户框,一手用力擦玻璃。突然,他感觉拿抹布的手一松,整扇推拉窗居然脱轨向外倒。幸亏黄先生眼疾手快,另一只手一把抓牢窗架。受惊之余,他找8890的师傅维修。

上门服务的郎师傅发现,黄先生家的窗门没有安装防坠装置。防坠装置是一个固定片,可以限制推拉窗的活动空间,防止窗门坠落。

“中高层楼房的推拉窗必须装防坠装置。”郎师傅说。他建议市民寻找窗门安装工时,先问是否会安装这一装置。

一刮风,阳台窗门就晃动

一遇刮风的天气,丁女士家阳台的窗门就‘砰砰’摇晃。她自己检查过窗户,螺丝都固定得很牢。

窗门为何会摇晃?

8890的师傅上门帮丁女士检修,一看就找到了原因:窗户框架缝隙里发泡胶填充不足,导致未固定牢。

窗户框是固定窗门与墙体的重要部位,其稳固性尤为重要。窗户框放端正后,应该用发泡胶等弹性材料分层填塞在缝隙内,以此固定框架,防止推拉时松动。

师傅提醒,一定要在窗户框的内外侧、上下方打上玻璃胶等密封胶,并注意不要外露,否则加快老化。一般三到五年,要更换一次玻璃胶。

另外,如果滑轮滚动不畅,不要用蛮力推拉,应及时更换。

安防工程

调整摄像头布局 监控视角最大化

158******71孙先生来电:店里需要安装监控摄像头。

记者王伟建报道 孙先生在金城路租了7间店面开了家汽车美容店。他在每间店面都安装监控摄像头,实时监控。前两天,他退租了两间店面,想把3个拆下来的摄像头改装到店里。

“这3个摄像头安装后,所有摄像头的监控区域都需重新设置。”8890的梅师傅接到派单就到孙先生店里商量改装事项。随后,他和帮手开始搬梯子布线。

梅师傅一边安装,一边调整摄像头视角,排除监控盲点,并将拍摄范围调至最大视角。

他的助手则跑里跑外,一边观看显示屏拍摄画面是否正常及清晰,一边提醒梅师傅如何调整。2小时后,7个摄像头调整完毕。

“师傅挺专业。”孙先生对服务很满意。

服务+1

水一开就断电源 排风扇停止散热

不利于电茶炉散热 容易诱发故障

记者王伟建报道 很多喜欢喝茶的市民家里都备有电茶炉。8890家电维修师傅介绍,电茶炉性能较稳定,出现的故障跟使用不当有很大关系。

未散热就断电 温控器烧坏

王先生爱饮茶,近日,他家的智能抽水电茶炉坏了,让他很着急。

“温控器坏了,感应不到发热盘的温度。”8890的师傅检修发现。更换上新的温控器,王先生用电茶炉烧了一壶水。等水烧开,他顺手就拔掉了电源插头。

“水一烧开就拔电源,这样很容易烧坏温控器。”把这个细节看在眼里的吴师傅提醒王先生。电茶炉底部有风扇,发热盘停止工作后,风扇还会持续转动。切断电源后,风扇停止散热,温控器处于高温状态而烧坏。

小提醒

电茶炉的散热风扇工作时会发出“呼呼”声,要等声音停止后再切断电源。

茶水渗入 按键失灵

程先生家的电茶炉主板上有很多操控键,这两天,加热、抽水等按键都失灵了。

“买来要1000多元,不能用了怪可惜。”程先生决定修一修。

8890的师傅检查后告诉程先生,按键不灵是因为铜片触点氧化,很可能是进水引起。师傅说得没错,程先生倒茶时经常弄湿控制面板,他一直没注意这个问题。

小提醒

按键与主板之间有小缝隙,水会通过缝隙渗入,弄湿触点和其他元件,严重的还可能导致主板烧坏。

内部件受潮 线路断电

徐先生家的电茶炉通电也没任何反应。8890的维修师傅拆开茶炉后发现,炉体内很潮湿,有进水痕迹,电源板线路已经烧坏。师傅帮忙重接线路后,加热恢复正常。

师傅介绍,如果风扇通风口附近不保持干燥,水分很容易被风扇带入电茶炉内部,导致零部件受潮。

小提醒

把电茶炉放得高一些,如果不慎倒翻茶水,要及时擦干。

8890诚邀加盟商

8890现诚挚招募推拉门地弹簧维修、窗帘安装维修、电视机维修、音响维修、钟表维修、废旧物资回收、杀虫服务商家及各类散工。

求助、加盟热线:88900000