行风

本周在线:经信局、市场监管局、食安办、卫计局、农林局

下周在线:国土资源局、房管会

你说我办

樟树遮挡路灯 修剪枝丫

158******98应女士来电:紫微中路有路灯被樟树遮住,光线较暗,行走不便。

城管执法局:园林工人已修剪紫微中路遮挡路灯的樟树。

道路施工完工 永祥公交恢复通车

158******71方女士来电:汽车东站到永祥的城乡公交之前每天有三班,前段时间因道路施工,暂停通车。现在施工已结束,希望班车尽快恢复。

交通局:城乡公交公司已安排人员到现场勘查,已在15日恢复班车运行。

窨井盖破裂 及时更换

159******49陈先生来电:紫微南路机动车道上,有个市政园林的窨井盖破裂,存在安全隐患。

城管执法局:市政管理处已派工作人员到现场勘查,确实有井盖破裂,现已更换完毕。

拖拉机一路掉土 责令整改

130******64周先生来电:近期有一些运泥土的拖拉机从解放街进出,途中常常掉下泥土,影响市容。

城管执法局:经查,解放街改造工程中,多辆拖拉机在运输途中确实不时有泥土掉落。

环境卫生监察中队已责令施工方封闭车辆,或加以覆盖,不得装载过满、超载。施工方表示会整改。

行风建设回头看

雅世线 新水沟排水畅 路面不再积水

连续下几天雨 路口积水20厘米深
另挖排水沟 优化排水系统

常经过雅世线的看过来

积水是因建筑垃圾被雨水冲入下水道造成堵塞所致,计划再挖一条排水沟。

131******73陈先生来电:一到雨天,古山镇林斌新村附近雅世线与东永一线交叉路口就积水严重,影响通行。

古山镇政府:安排消防车抽水,并会同交通局公路段工作人员至现场勘查,疏通下水道,另行挖设排水沟,彻底解决该路段积水问题。

记者吕高攀报道 22日,雅世线与东永一线交叉路口,经过多日炎热天气暴晒,路面上的积水已经干涸,不过,路面上遗留的一些淤泥痕迹清晰可见。

7月上旬,受台风"灿鸿"影响连续下雨,这个路口积水深20厘米左右。陈先生下班回家只能多花十几分钟绕道。

"东永一线两侧正在进行小城市改造,一些建筑垃圾经过雨水冲刷流入下水道,造成堵塞。"古山镇工作人员陈元晓解释。

这个路口积水严重的问题已经引起古山镇政府的高度重视,在台风"灿鸿"影响期间,古山镇中南工作片书记章朝阳在现场指挥消防车抽水,解决通行问题,并和公路段工作人员到现场勘查,公路养护人员进场疏通。

"小城市改造工程尚未结束,公路段养护人员将会根据附近区域的改造计划,制定新排水沟的挖设方案。"陈元晓说。

前情 东永一线两侧一些建筑垃圾经雨水冲刷流入下水道,导致雅世线与东永一线交叉口通行受阻。

今年7月,雨量大时,该路口积水深达20厘米,古山镇政府安排消防车紧急抽水。镇政府表态,将改造排水沟,优化排水系统(7月24日本报5版报道,见左图)。

结果 9月,古山镇政府委托公路段新挖排水沟,雨水经大园东村附近的小溪最终汇入华溪。新排水沟挖好后,路口再无积水现象出现。

童宅村 水质已好转 将另设取水点

水库引来的自来水漂浮着很多颗粒物
清洗过滤水箱 设维修基金

西城童宅村的看过来

村里的自来水水质变差是因放在水库底部的净化箱无法打开,久未清洗引起。

138******10童先生来电:西城街道童宅村自来水水质差,漂浮着很多颗粒,洗澡后身体会发痒。

清洗。

记者吕高攀 实习生王瑞瑶报道 近日,西城街道童宅村村民童先生向8890反映,村里的自来水水质一直很好,最近水里常漂浮着杂质,村民很担心。

前两天,童先生看装水的水桶里又积了一层泥,用同样的水洗完澡,身上起痱子。

水质变差大约起于今年3月,童先生还在家里安装了一个水质净化器。不到一个星期,净化器的过滤网上已结了一层黄褐色污垢。他的邻居也说水质变差,很多村民家里备了水桶,沉淀后再用。

童先生纳闷的是,村里的自来水引自八坑里水库,水质怎么会突变?

记者了解到,村里的自来水取水口下方,根据自来水卫生标准要求,设置了两个直径两米的净化箱,建自来水系统,村里设有向村民收取费用,水免费使用。

刚开始几年,村里每过半年就会安排专业人员清洗过滤水箱,后来过滤水箱的阀门老化生锈无法拧动,很长时间没有清理了,前段时间雨水充足,八坑里水库的水相对深浊,村民发现的漂浮物应可能是从水箱中满溢出来的泥垢。

"村两委专门开会讨论,最终决定由村里出资,重新采购过滤箱的阀门配件,并请专业技术人员清洗水箱,以后定期清洗。如果有必要,会更换水箱过滤层。"童清清告诉记者。

前情 因水库过滤池久未清洗,西城街道童宅村的自来水水质变差,有村民洗澡后发痒。

村两委了解后,准备设立专门维修基金,更换过滤箱阀门配件,请专业人员定期清洗过滤池(7月3日本报5版报道,见左图)。

结果 7月,童宅村就购买了过滤配件,清洗了过滤池,水质明显好转。不过,水中有时还是会出现漂浮物。村两委决定水库水位较低时,更换取水点,保证水质。

吕南宅村 钢管引水来 灌溉已无忧

引水天桥爆裂 吕南宅农田喊渴
挪开破损渡槽 两周内安管引水

150******19的先生来电:龙山镇吕南宅附近的大桥被毁,影响农田灌溉。

记者吕高攀报道"已经到早稻种季节,但是天桥出现大裂缝,已经无法通水,这对大棚蔬菜,早稻不能浇灌。"9日,种植大户乔龙龙的田头一如焦急。

早稻播种缺水

今年,乔龙龙承包了吕南宅附近的600多亩田,计划在其中200多亩的农田里种早稻。现在已经到了早稻播种的最佳时间,但是由于连续几日水灌溉的天桥破裂,导致无法从鼎湖机水库引水。乔龙龙只能将播种时间往后推迟。他说,如果再晚,早稻播种不了了。

乔乔龙的承包田附近,有一个属于龙山镇星桥车村的龙潭水库,水库承包者王建介绍,目前水库的蓄水量,这个水库从周潭修起到10年,今年,水库里的水都靠雨水补充,现在水深还不到3米。现在,他连续都不放放养,更无法供

前情 今年4月,由于引水渡槽破裂,导致龙山镇吕南宅附近的农田得不到灌溉。

太平水库管理处负责人表示引水渡槽年代久远,需要重建,考虑农田灌溉需要,临时安装钢管引水(4月9日本报五版报道,见左图)。

结果 当月,太平水库管理处就安排工作人员临时搭钢管引水,保证农田灌溉需要。

目前,渡槽重建正在政策处理阶段。

世雅下街村 水管改造 尚未完工

世雅下街村自来水压力不足 村民喝水成难题
水管改造铺开 两个月可望贯通

世雅下街村的看过来

自来水管改造已经全面展开,完工后可有效解决居民用水难题。

139******65夏先生来电:古山镇世雅下街村风凰路区块经常没有自来水,而且水质不好。

钱江水务有限公司:古山镇自来水管网系统改造工作已全面展开,两个月后即可贯通使用。

记者吕高攀报道"最近气温低,大家用水少,情况稍微好一些,一楼水龙头能放出少量水。"9日,古山镇世雅下街村凤凰路区夏先生打开一楼卫生间的水龙头,一个股水流汩汩流出。

家家户户装水泵

由于凤凰路区块的地势较高,而且已经属于整个自来水管道系统的末梢,周边20多户人家经常断水。

夏先生介绍,前两年,他就安装了提到水。"夏先生说。

好几次,由于水管中水量不足,夏先生家的水泵空转而损毁。现在,凤凰路区块的居民家里都安装了水泵,靠晚上有水时将水桶灌满。

自来水管网改造

钱江水务有限公司移下水厂副厂长叶洪杰介绍,十多年前建设的自来水管网,已经严重老化破损。工作人员曾多次检修漏水点,但部分漏水点非常隐蔽,埋要下街村,造山头村等区域水压不足。

"现在,古山镇政府所在地范围自来水管网改造工程已经全面展开,更换原先的水泥和锌合金管线。新的自来水分管线的直径为300毫米,主管线直径为600毫米,完全可以满足缺水村庄自来水的供应。"叶洪杰说。

前情 7月,由于桥下水厂通往世雅下街村的自来水管网严重老化,存在多处隐蔽漏点,导致地势较高的世雅下街村村民用水困难(7月10日本报5版报道,见左图)。

当时,自来水管网改造工程已经展开,预计两个月可完工送水。

结果 受政策处理进度、天气因素影响,自来水管网改造工程截至17日还剩下古山工业功能分区未完工,力争春节前完成。

前仓朝川村的看过来

臭味来源于土臭素,水厂3月份以来每天添加活性炭去味,水质达国家标准,可放心饮用。

改造管网开挖道路 村民出行不便
车辆恢复通行 月底完成硬化

市民来电:前仓镇溪坦村管道工程施工封道,邻近的朝川村村民无法出行,希望设一条临时通道。

前仓镇:为推进"五水共治",溪坦村从11月30日开始封闭道路,建设集镇污水管网,泥土暂时堆在公路上,导致车辆无法通行。收到市民反映后,工作人员就前往现场要求施工人员加快进度,抓紧回填,多余弃土及时处理,保障车辆通行。本月底,道路有望完成硬化,可以通行。

记者俞晓赟报道 市民反映的这条路连接溪坦村和朝川村,是朝川村村民外出的唯一道路。因管网改造,道路开挖,最近,朝川村村民只能步行或者骑电动车出行。

朝川村到330国道有2.1公里,村民深感不便。

得知村民的诉求后,前仓镇工作人员立即前往现场查看,要求施工人员加快进度,把堆置在路旁的泥土尽快就地填埋或运走。

16日下午,记者在这条路上看到,路面上的泥土大部分已运走,车辆通行已恢复。

据了解,路面需要沉降一段时间才能硬化,预计月底可以完工。

招聘消防控制室值班员

现招聘10名消控员,要求:持有建(构)筑物消防员资格证书,待遇从优。

报名电话:13967463678

永康市猎人特卫保安服务公司

2015年12月17日