冰箱机身出汗、空调出风口滴水

别慌！这在雨季都是正常现象



记者 俞晓赟报道 天热了，人会出汗。可是，你听说过冰箱“出汗”吗？冰箱出汗是不是出了故障呢？

近期不少市民反映，家里的冰箱不停地“冒汗”，因此担心不已。其实这是因为近期雨水较多，空气湿度大，而冰箱体表温度低，因此在机身凝结成了小水珠，属于正常现象，并非冰箱故障。

冰箱总“出汗”主人怀疑是坏了

近日，经济开发区李先生家的冰箱“疯了”。

“我们人出汗很正常，可冰箱会‘出汗’，以前听都没听说过。”李先生说，他家冰箱的机身，半个月前开始出现“冒汗”的现象，总是凝结出一滴滴水珠，用抹布擦拭干净后，没过几天又出现不少水珠。

“水珠断断续续出现了四五次，虽然冰箱里的食物没有因此变质，但这反常现象让人不放心，这是不是冰箱故障的预兆呢？”李先生怀疑是冰箱出了大问题，赶紧委托8890平台寻找维修师傅上门检查。

冰箱“出汗”竟是潮湿空气凝成水珠

经8890平台联系，华杰电器维修服务部的刘师傅上门检修了这台奇怪的冰箱。刘师傅一看就知道了原因，但他还是仔细检查了一番。确认冰箱没有故障之后，他才告诉李先生，冰箱只是“出汗”了，这是正常现象。

这样的结果让李先生无法理解，连忙询问原因。

“室内的空气温度大，冰箱的体表温度又低于室内空气的饱和温度。再加上最近雨水多，空气湿度大。此时，潮湿的空气遇到冰箱表面，就会凝结成水珠。”刘师傅解释，室内空气湿度越大，冰箱表面温度越低，空气中的湿气更容易在冰箱上凝结成露或水珠。

刘师傅告诉记者，不止李先生家有此类情况，店里每天都能接到三四件这样的服务单。等到梅雨季节时，由于温度高，而空气中湿度更大，冰箱上凝结水珠的现象会更为突出，尤其是冰箱门正面。

雨季空调出风口滴水是正常现象

除了冰箱“冒汗”，不少市民还发现，家里的空调出风口会滴水，而且在出风口百叶上还附着了许多小水珠。

“在潮湿的天气里，这也是正常现象，其实和冰箱‘冒汗’的道理是一样的。”华杰电器维修服务部胡师傅说，这类现象主要集中于春夏之交潮湿的天气里。这段时间室内的温度高，空气湿度大，而空调出风口的温度较低，空气中的水蒸气遇到冰冷的出风口就会凝结为露珠，并吸附在出风口上，露珠积少成多汇聚成水珠滴下来，从而形成空调出风口滴水现象。

“需要注意的是，只有在潮湿空气里，特别是梅雨天气，空调出现此类现象才是正常的。”胡师傅提醒，如果是盛夏出现凝露滴水的现象，很可能是过滤网未清洗干净等原因所致，需要及时送修。

网购的电视机无法正常播放

师傅几分钟就调试好了

139******03金先生来电：家里有一台新买的液晶电视机，无法正常播放，需要师傅上门调试。

见习记者 吴航鑫报道 买了一台崭新的液晶电视机，本应很开心，家住金城路的金先生却怎么也高兴不起来，因为电视机无法正常播放。

“现在网购很方便，还能送货上门，刚好家里的电视机也要换了，所以我就在网上下单买了一台液晶电视机。”金先生说，23日快递员将电视机送到了自己家里，但是快递员只负责送货，并不负责安装调试。

金先生只好自己动手，开始安装调试。他拆开外包装，接上电源线，可却发现，除了电源线，还有一堆线路和插孔，哪根线应该插到哪里，机顶盒上的红线和黄线又应该插到哪里，金先生毫无头绪，对着说明书弄了半天，电视机屏幕里依旧看不到图像。

“崭新的电视机，总不能放在家里当摆设吧？”金先生想起之前曾在报纸上看到过8890有维修电视机的服务，于是在次日拨通了88900000电话，希望师傅上门帮忙调试。

8890的加盟商众鑫家电维修服务部的王智刚师傅接到派单后，在约定时间来到金先生家中。

“这是一条AV线，有黄红白三个接头，只要把线的一端接入机器相应颜色的音频或视频端里面，就可以了。”王师傅熟练地把杂乱的线头接到对应的插孔里，然后打开电源开关，拿起遥控器进行设置。不一会儿，电视机就可以正常播放了。

“没想到平时看起来这么简单的事情，竟然还这么复杂。专业的，就是不一样。”虽然是一件小事，却让金先生对8890平台服务人员给予好评。

准备烧午饭 电却跳闸了

电工上门救急，十分钟搞定

138******90王先生来电：家中停电，需要电工师傅上门检修。

见习记者 吴航鑫报道 电饭锅里下好了米，砧板上也切好了菜，万事俱备，偏偏这时候，漏电保护器却“掉链子”了。5月23日中午，家住龙川西路的王先生一家被这突发状况弄得很是郁闷。

眼看就要到午饭时间，家里没电，电饭锅不能煮饭，油烟机也用不了，王先生心里很是着急。

“突然间就停电了，可是那会儿家里并没有开大功率的电器啊。”王先生很是纳闷，走出房间来到楼梯转角处，打开安装在墙壁上电闸箱，想要一查究竟。

“原来是漏电保护器的开关跳掉了，怪不得会停电。”鉴于之前就碰到过类似情况，王先生按照以前的经验，把漏电保护器开关往上推，可是当他松开手，推上去的开关又跳了下来，如此反复了几次，漏电保护器的开关像是失去了阻力，每次都跳回到原来的位置。

停电是件烦心事，更何况是在午饭时间，王先生赶紧让儿子拨通88900000找电工。

与8890的电工潘师傅电话联系后，潘师傅答应立即上门服务。虽然已经告诉潘师傅家里的具体地址，王先生还是担心他找不到，又赶忙跑到楼下等。

不一会，潘师傅就带着漏电保护器来到了王先生家中。打开电闸箱检查后，潘师傅确定是漏电保护器因老化而失效，需要更换。

由于王先生家的电闸箱比较老旧，内部结构也很简陋，电表和漏电保护器等设备都是安装在一块木板上，一碰就会晃动，操作起来十分不便。潘师傅便找来铁锤和钉子，先将木板固定住，这才顺利拆下损坏的漏电保护器。十多分钟后，更换工作完成，潘师傅打开开关试了一下，王先生家中恢复了用电。

收工前，潘师傅发现电闸箱内部右侧有一根裸露的电线，细心的他又从工具包里取出绝缘胶布，把裸露在外的线头包裹住，避免发生意外。

“8890的师傅干活细心，让我很放心。”对于8890的服务，王先生十分认可。

永康市环保局履行行政处罚决定催告书送达公告

陈健（身份证号码：340123197805187491）：

2015年9月29日我局向你公告送达永环罚字〔2015〕66号行政处罚决定书，现根据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条规定，我局催告你立即履行尚未履行的行政处罚决定。

因你下落不明，其他方式又无法送达，现本局根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十条和《环境行政处罚办法》第五十七条，向你公告送达我局永环催告字〔2016〕29号履行行政处罚决定催告书，内容如下：处罚款人民币贰拾壹万贰仟元整。自本公告发布之日起六十日后，即视为送达。

你在收到本催告书之日起享有陈述和申辩的权利，并在本催告书送达十日之内将罚款缴至市财政局指定银行账户（收款银行：永康市建设银行；户名：永康市财政局罚款代收代缴专户；帐号：33001677235050007661—203001）。你无正当理由逾期不履行处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

特此公告。

永康市环境保护局
2016年6月6日