油烟机长年不深度清洗容易“累坏”

8890师傅给你讲解油烟机“洗澡”的事

□记者 俞晓赟

夏天不仅人提不起劲，油烟机也似乎被热“焉”了，吸油烟效果不佳。

如何还厨房一个清凉、无油烟的环境？东城剑飞家电维修部郑师傅介绍，最好的办法是深度清洗油烟机，清除积存油垢，恢复其强劲吸力。

一到两年更换一次排烟管

由于厨房在顶楼，一到夏天，经济开发区胡女士家的厨房就像一个高温闷热的桑拿房。

前几天，胡女士在家准备午饭。不到半小时，她就已经热得满头大汗，好在只剩骨头汤未出锅。5分钟后，她开锅准备加入调料，可意外发生了。

“一滴废油从油烟机缝隙里滴落，刚好滴入骨头汤中。”目睹一切的胡女士感到一阵恶心，最终这锅精心熬制的骨头汤只能倒入垃圾桶。

为什么油烟机里会有废油滴落呢？郑师傅认为，这与油烟机长年未清洗干净有关。所谓的“清洗”并非只是擦洗表面，油烟机叶轮、内壁等内部构造也要清洗，这些地方才是油烟机真正藏污纳垢之处。

油烟长期堆积，就会形成油垢。夏天天气炎热，再加上炉火使周边环境温度升高，最终融化油垢变成油滴。经了解，胡女士家的油烟机已有两年未深度清洗。另外，排烟管也会堆积油垢。融化后，油垢会倒滴入电机，烧坏电机。郑师傅提醒，一到两年就需要更换一次排烟管。

2公斤油垢“累坏”电脑板

进入5月份以来，气温逐渐升高，东城街道吴先生家的油烟机也变得有气无力了。

“吸力不如从前，油烟机的声音也大了不少。”吴先生说，这种现象越来越严重，做饭变成了痛苦的回忆，直到一个星期前，油烟机突然“罢工”了。

5月29日，8890的郑师傅为吴先生检查了这台油烟机。上门前，郑师傅已经了解到，油烟机自买后就一直未深度清洗过。再根据油烟机罢工前的状态，他判断，很可能是油垢累积太多，造成油烟机运转吃力，导致电脑板损坏。

油烟机内部油垢的情况，让清洗了上百台油烟机的郑师傅大吃一惊：油垢塞满了油烟机内部，就连夹缝里也有，叶轮因油垢太厚，根本无法旋转。

为了清洗干净积存的油垢，郑师傅比平常足足多花了一倍的时间。2个小时后，他把油垢全包在报纸里，用秤称量后，油垢竟然重达2公斤多。郑师傅说，这是他清洗油烟机以来，油垢最多的一台油烟机。

吸力弱、噪音大、会抖动三大征兆说明油烟机该“洗澡”了

油烟机除了常规清洗，还要定期进行深度清洗。

“去年有一位市民购买了劣质油烟机，内部使用的都是回收塑料，最终因超负荷运转，线路融化，融化了塑料。”郑师傅说，长年不清洗的油烟机吸力会变弱，油烟机超负荷运转，就会烧坏电脑板、电机等。如果油烟机质量较差，甚至还有火灾隐患。

一般来说，品牌油烟机只需一年深度清洗一次，而普通油烟机则应半年深度清洗一次。如果发现油烟机的吸力变弱、噪音变大、运转时抖动较剧烈，这三大征兆说明你家的油烟机该进行一次深度清洗了。

深度清洗既包括了过滤网、外壳的表面清洗，也包括内部叶轮及其他零部件的清洗。郑师傅提醒，清洗时，要避免电机进水，否则会烧坏电机，最好是请专业人员上门服务。

污垢堆积 排水管“罢工”

133******62夏先生来电：下水道经常堵塞，需要更换水管。

记者邱灵娟 实习生黄徐婷报道 28日上午，住在望春小区的夏先生发现家里不久前才疏通过的排水管又不顺畅了。这条管道是排生活用水的明管，每年至少需要疏通一两次，夏先生对此很苦恼，因此决定更换水管。

8890便民服务平台开通时，夏先生曾收到过短消息，当时他就对这个平台有好感，因此一直将号码保留着，这次总算是派上用场了。

联系8890之后，不一会儿，夏先生就接到加盟商中财管业祝师傅的电话。

中午11点多，祝师傅如约而至。夏先生住在一楼，生活用水排水管通往楼下车库，于是夏先生带着祝师傅来到楼下的车库。

祝师傅用手按了按水管的几处地方，查看水管老化情况，并向夏先生解释：“这条管道用了十多年，已老化到一定程度，加上使用频繁，导致内壁累积的顽固污渍较多，排水功能逐渐下降，继而出现堵塞、漏水的情况。”

夏先生说明自己的要求后，祝师傅便取出工具旋开水管接头，拆下一段不到两米的旧水管，将管道中的污水杂物清理之后，接过夏先生准备好的新管子安装好。

完工后，祝师傅提议将后面的水管顺便也换一换，但夏先生考虑到后面的水管有一段安装在隔壁邻居的车库里，而他没有车库钥匙，因此决定等他和邻居先协商好之后，再联系祝师傅上门。

30日晚上，夏先生向邻居说明缘由，并拿到了车库钥匙，于是给祝师傅打了电话。

第二天早上8点不到，祝师傅再次来到望春小区，在夏先生的引导下来到隔壁车库。

“这家的管道结构比较复杂，用的是十多年前的结构，不太好弄，咱们得小心点儿。”在夏先生的协助下，祝师傅小心翼翼地更换好水管。

新买的蒸柜首次用就漏水

师傅巧用饭粒“堵漏”

159******45施先生来电：不锈钢蒸柜有漏水现象，需要维修。

见习记者吴航鑫报道 “店里刚买的蒸柜漏水了，快找个师傅过来帮我修一下吧。”5日早上，在南苑路经营粽子生意的施先生给8890打来了电话。

由于生意还不错，施先生打算升级一下店里的配置，于是半个月前，他购置了一台1.5米高的不锈钢蒸柜，专门用来蒸粽子，容量大，方便又省心。

可就是这台被施先生寄予厚望的蒸柜，第一次使用就出了问题。

“昨天晚上，我开始用这台蒸柜，没想到启动才一会儿工夫，就发现漏水了。”施先生说，他按照说明书来操作，确认水箱的水到水位线后，接通电源打开开关，蒸了十多分钟，他就发现蒸柜侧边底部不停地往下滴水。

第一次使用就漏水，莫非自己买到的蒸柜是次品？施先生心里忐忑不安，担心蒸柜会出现其他安全问题，于是找8890帮忙。

很凑巧，8890的加盟商宇贤家电维修部的刘厚发师傅之前曾做过某蒸柜厂家的售后，对蒸柜的情况比较熟悉，他很快就赶到施先生店里。

“新蒸柜漏水的故障单，我以前接到过不少，还是比较常见的。”刘师傅说，由于蒸柜是用不锈钢焊接在一起的，焊接完成后，会存在一定的缝隙，而厂家一般会在接缝处涂上一层特殊的防漏胶水，但即便如此，还是无法完全避免漏水情况的发生。

仔细查看了蒸柜的漏水情况后，刘师傅给出的建议让施先生很诧异：取来一些煮熟的米饭，涂抹在漏水的缝隙处。

“一般来说，蒸柜焊接处的缝隙都是非常小的，所以漏水不会很严重，在使用三四次之后，缝隙内部会逐渐被水垢或者饭粒填满，就不会再漏水了。”刘师傅认为，倒是蒸柜的进水管接口处漏水更严重，需要更换。

原来，这台蒸柜没有配备专用的进水管，施先生找了一根淋浴用的管子接了上去，由于尺寸不合适，接口处漏水较严重。

量好进水口的尺寸后，刘师傅还骑着电动车，出门买来了适合的软管，接上一试，水龙头和蒸柜的进水口都不再漏水。

6日，施先生告诉记者，从蒸柜里漏出来的水越来越少了，估计再用几次，漏水的问题就能解决了。