皮沙发看上去龟裂 可能是掉漆了

清洗干净后晾干,再调色上色固色,旧沙发焕然一新

翻新前(资料图片)

翻新后(资料图片)

□记者 任晓

沙发是大多数家庭的必备之物,价格有高有低,款式各式各样。如果沙发表面发生磨损,可是该沙发价值还在,弃之可惜,该怎么办?8890加盟商俞师傅说,沙发翻新技术用在这个时候就很合适。

皮质沙发“破相”,自选翻新皮料

吴女士家住经济开发区炉头村。5年前,她购入一张四座沙发和一张贵妃椅,两者都是皮质的。今年,她发现皮面开裂,最近已经破损严重。

“有些部位的皮已经很碎了。”她说手一摸沙发就会沾上类似泥土一样的物质,感觉黏黏的。往上面一坐衣服上也会沾上。继续放着不仅占地方还很难看。骨架都还好,扔了可惜。要是能单单更换皮面就好了。想到这儿,她拨打了8890。

“更换的皮料是我自己挑的。”吴女士说,让她印象深刻的是,俞师傅来的时候带了10多种皮样供她选择。

吴女士挑选之后,俞师傅联系厂家发货。等到货之后,他再次来到炉头将沙发和贵妃椅运到店里。三天之后,当看到焕然一新的沙发时,吴女士非常高兴。俞师傅说,沙发翻新就是让沙发“改头换面”的技术。

拆下旧皮当模板,裁剪新皮换上

据俞师傅介绍,翻新皮质沙发的案例较多,大多数都是因为常年没有保养发生龟裂。“我们会先判断是否有翻新价值。”他说,他会根据沙发的价值和翻新成本,给市民提出建议。那么,经过怎样的过程才能让沙发“换脸”?

“在翻新的过程中,沙发边的旧皮能起模板的功能。”俞师傅说,这是因为沙发表面有弧度,用尺子测量进行计算会很不准确。按着旧皮的轮廓裁剪能解决这一问题。一般情况下,这个过程需要一天的时间。之后再用专业的缝纫机进行缝合。

“现在市面上的布艺沙发大多都是可将布套拆下的,翻新会更方便。”他说,布艺沙发的翻新与皮质沙发相似,需要市民挑选心仪的布料,之后再对布料进行裁剪缝合。

皮质沙发看似有磨损实则掉漆

皮质沙发是不是失去光泽就需要翻新?俞师傅表示并非如此,皮表面油漆脱落也可能看上去像是有磨损。一位家住龙域天城市民家的真皮沙发让他印象深刻。

俞师傅接到电话时,市民说真皮沙发表面磨损,需要翻新。他到现场看了之后,发现只是皮表面的油漆有损坏。他跟市民解释之后,市民听取他的意见进行补漆。

“在补漆之前,需要将沙发清洗干净,晾干。”俞师傅说,这是因为在使用过程中,沙发表面会沾上油脂和其他污渍,不洗干净会影响着色效果。

最早之前,他曾试过机洗,后来发现并没有手洗洗得干净。手洗不仅能控制力度,还能更好地发现沙发的小损伤,便于之后进行修补。晾干之后再进行调色、上色,颜料晾干之后再进行固色,测试手感度。

除了掉漆之外,长时间未清洗积了灰尘也会使皮质沙发看上去像有磨损。俞师傅说,这种情况,只需清洗沙发即可。

数月不用空调 启动后有异味

135******62应女士来电:空调吹出的风有异味,需要清洗。

通讯员黄徐婷报道 应女士家有一台用了四五年的壁挂式空调,夏天温度高,她每天都会使用空调。天气转凉之后,空调便一直处于闲置状态。

前两天气温骤降,应女士开启空调,并选择了“制热”模式。没想到才过了两分钟,空调里吹出的一股异味就让她连打了好几个喷嚏。

应女士赶紧关闭空调,然后拨打8890,预约专业家电维修师傅上门检修。

“不是什么大问题,只是空调太长时间没有清洗,内部太脏了才会产生异味。”赶来检修的王师傅说,空调长时间使用之后,室内机的滤网以及内部的散热片上都会附着灰尘。在制冷制热后,空调内部会产生潮气。如果潮气无法散发,霉菌就会滋生,启动后吹出的风就会带有一股异味。

空调中的异味大多来自霉菌,会给使用者的身体健康带来影响,尤其是有呼吸道疾病患者。王师傅说,如果空调内部的灰尘积压过多,不仅会使制冷制热效果变差,还会增加耗电量,带来不必要的浪费。

王师傅建议,在这种情况下,如果空调的使用年限不是很长,市民在启用空调前,只需要打开面板取下滤网进行清洗即可;如果空调使用的年限已经很久了,简单的清洗并不能消除空调异味,就需要专业的师傅对空调内、外机进行拆洗。

餐具放入前水未沥干 消毒柜灯管受潮不亮了

135******01王女士来电:消毒柜的紫外线灯不亮,需要维修。

通讯员黄徐婷报道 上周末中午,市民王女士把洗好的餐具放进消毒柜。当她按下启动键时,意外地发现两盏紫外线灯都不亮了。

“消毒柜没用过几次,怎么就坏了?”王女士非常疑惑,之后拨通了8890,找维修师傅。

十分钟后,李师傅来到王女士家。他走进厨房,查看一番后问王女士:“你平时洗完餐具后,是不是没有将水沥干就直接放进消毒柜了?”

王女士听完点点头,但她不明白,这和紫外线灯管坏了有什么关系。

“这样做会使灯管内部受潮,使镍铬丝氧化生锈,时间久了镍铬丝就可能熔断。而且发热管两端是用螺丝固定的,线路容易短路,易烧坏管座或其他部件。”李师傅解释。

换上两根相同规格的灯管后,李师傅还查看了灯管底座接触是否正常。王女士反复试验,消毒柜可以正常使用了。

李师傅说,使用消毒柜有很多需要要注意的地方,餐具洗净将水沥干后才能放入消毒柜,否则会使消毒柜的电器及金属表面受潮氧化腐蚀,缩短使用寿命。

除此之外,李师傅提醒,碗筷的消毒最好在餐后而不是餐前,这样既不用急于取出餐具,又可使消毒柜内的臭氧还原。建议一两天给消毒柜通电一次,每周至少使用一次,以便能及时排出潮湿空气,避免霉菌滋生。

冬季怕冷紧闭门窗 千万别忽视用气安全

记者俞晓赟报道 随着冬季来临,气温不断降低,许多用户会把家中的门窗紧闭。如果空气流通不畅、天然气连接胶管受冻硬化损裂、燃具使用后没有及时关闭阀门,以及使用方法不当等,极易发生用气安全事故。

为了增强用气安全,8890加盟商新奥燃气有限公司为大家介绍了一些安全用气常识。

冬季长时间使用燃气,易使室内氧气不足,应及时打开门窗进行通风,尤其是使用燃气热水器的用户一定要保持室内通风良好。

使用天然气时要有人看管,烧水、煮奶、煮粥时器皿不要装得太满,以防溢出将炉火浇灭发生漏气;用完气后一定要及时关闭灶具开关、阀门;睡觉前最好关闭厨房门,打开厨房窗户。

天然气用户一定要使用专用燃气胶管,胶管长期使用易发生老化现象,建议用户要定期更换,并用卡具将胶管固定好,防止胶管意外脱落引发事故。

不要在装有燃气设施的室内存放易燃、易爆物品,更不能存有第二火源;不要在燃气设施上捆绑、悬挂和存放物品。

在进行室内装修时,不要自行移动燃气设施,否则会破坏原有燃气设施的气密性;也不要将燃气表、燃气管道、燃气阀门密封起来,以免埋下安全隐患。若需移改,可以找燃气公司来施工。

天然气中进行了加臭处理,用户如在家中闻到这种气味,很可能出现了天然气泄漏,此时千万不要操作家里的电器开关和拨打电话,不能动用明火,要及时关闭阀门,打开门窗通风,并迅速离开现场报修。

8890
诚邀加盟商

8890便民服务平台已经深入民心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,8890现诚挚招募家电维修、水管维修、煤气灶维修业务的商家或个体商户加盟。

求助、加盟热线:88900000