元器件承受温度有限 散热不畅易出故障

保持室内通风能延长电视机寿命

电视机是日常生活中常见的电器之一,人们对它不陌生。但是,很多时候,一旦它出现故障,还是会束手无策。近日,8890便民平台接到一些市民来电求助,表示需要维修电视机,师傅上门检查后,发现是散热不畅引起的故障。

□记者 任晓 通讯员 陈艳理

主板漏电 有声音没画面

“我家的电视机打开后,有声音却没有图像,需要师傅上门维修。”近日,家住卫星路的张女士打开液晶电视机,发现电视机显示屏无法显示画面,声音却是正常的。

一开始,她以为是电视机卡了,于是,她反复开关机,画面始终无法正常显示。后来,她通过8890便民服务平台,联系到加盟商新世界家电的尹师傅。尹师傅来到卫星路,把电视机从墙上拿下来,拆开主板进行检查。

“电视机的主板漏电了。”尹师傅用专业工具进行检查,找出了故障点。他说,这种情况能修好,不需要更换主板。之后,他花了一个小时将主板修好。

“液晶电视机出现故障,和温度有一定关系。”尹师傅说,电视机的摆放方式分为挂壁和座架式,挂壁式液晶电视机的散热效果会比座架式液晶电视机差一些,加上夏季环境温度高,液晶电视机内各元器件承受的温度有限,更容易出故障,所以,保持通风很有必要。

风机损坏 一启动就断电

“我家的电视开不了机,麻烦你们帮我找位师傅上门维修。”前两天,8890便民服务平台接到了市民胡先生来电求助。

胡先生家住西城街道,家里的等离子电视机已经用了10多年了。前不久,他发现不知什么原因,电视机一启动就自动断电。

尹师傅检查之后就发现了问题所在。他说,等离子电视机耗电量大,产热多,故而在电视机内有类似风扇的风机,用于加快产生热量的散发。

这台电视机内的两个风机都因为使用年限久自然老化没用了。由于热量不能及时散发,温度升高,主板开启自我保护,及时断电。

“发现问题后,师傅开车回店里拿配套风机。”胡先生说,师傅很快就带着风机回来了,熟练地更换风机后再开启电源,电视机恢复正常。

闲置的老式电视机也可回收

“你们那有回收电视机的加盟商吗?我家有台电视机需要处理。”近日,家住东城街道的徐先生在收拾房子时,发现了一台二十多年前的老式电视机。他说,这么放着已经没用了,扔了却很可惜。于是,他拨通8890便民服务电话,希望找个师傅上门回收电视机。

尹师傅接到电话后,马上来到徐先生家,根据电视机的老旧程度以及款式给出了相应的回收价格。双方达成协议之后,尹师傅将电视机运回店里。

“除了回收电视机外,一些没用的空调,我们也会上门回收。”尹师傅表示,回收来的家电,他们会按照相关分类进行处理,有需要的市民可以拨打88900000咨询。

保养大理石楼梯

近日,8890加盟商曼联家政的师傅来到经济开发区,给一家公司保养铺设在楼梯上的大理石。

师傅们先将大理石表面的灰尘除去,再用专业的机器进行抛光,最后再打蜡。

记者 任晓 摄

汽车压坏水管 水流了一地

138******35施先生来电:需要维修自来水管。

记者任晓报道 施先生家住松石西路,近日,他发现自家一段自来水管破了,水流了一地。他发现后马上把阀门关了,之后拨打88900000。

这段破损的自来水管在室外,从水表接出,沿着地面进入室内。施先生说,在此之前,他将汽车贴着墙壁停,他猜测可能是汽车不小心压到了水管。8890加盟商维修水管的施师傅接到单子后,来到松石路。

据了解,被压破的水管不长,要进行更换就必须破开一部分水泥地。经过协商,施先生同意破地。

施师傅估算了所需水管的长度,以及接头的个数,再去购买材料。之后,他花了半个多小时完成水管的更换工作。

遇到同样情况的还有家住四方小区的陈女士。当天,在家中的陈女士突然听到外面有水声。她下楼一看,发现二楼窗户外面铺设着的水管破了,水流了一地。她赶紧将水管阀门关上,询问之后才知道,一辆小货车经过时,太过靠近房屋,这才刮破了墙壁上的自来水管。

陈女士当时就拨通了8890便民服务热线,接到单子后,施师傅来到四方小区。这些是镀锌水管,经过日晒雨淋已经老化了,稍微用点力水管就会变形,加上外力磨损就更加容易损坏。他根据市民的要求,将损坏的管子截下换新,一个多小时后完成维修工作。

两款洗手台蓄排水异常

151******56应先生来电:洗手台的下水按钮故障。

记者任晓报道“我家洗手台的下水按钮不能用。”近日,市民应先生致电8890便民服务平台求助。

前段时间,应先生在东城街道买了一套房子,刚刚入住。当天,他发现洗手台无法排水。“我之前遇到的洗手台,都是按一下按钮蓄水,再按一下按钮弹起,正常排水。”他说。8890加盟商彭师傅接到电话后,来到了应先生家,发现这款洗手台比较特别。

“这款洗手台的按钮开关在出水口所在的水管后面。”彭师傅说,这种洗手台,水龙头后面会有一根细长的杆子。在蓄满水的情况下,将杆子轻轻往下一拨,出水按钮就会弹起;蓄水时,直接将按钮往下压,这跟杆子就会弹起。

彭师傅向应先生解释这款洗手台的原理,同时,他发现下水口有不少杂物,于是,他又对管口进行清理。

当日,家住西城街道的王女士也因为出水按钮致电88900000。

王女士家这款洗手台的按钮是可以拆下的,以便清洗杂物。但是,在她的印象中,她从正式入住之后,这个洗手台的蓄水功能就不是很好。“洗脸前蓄满的水,等洗完脸后就已经流干了。”她说,她也曾拆下来重新安装了好几次,但是都没效果。

彭师傅检查之后,发现按钮下面的垫片没有贴合,按钮与排水口间产生缝隙。彭师傅将其拆下,重新设置垫片之后再进行安装,蓄水正常。

扫一扫二维码
使用“一键生活服务”
享受便捷移车
和更多生活服务

苹果客户端二维码

安卓客户端二维码

房源信息

小套房转让
9882长城菜场旁,东郡小区50㎡。13777502340

厂房出租
9883寺口吕2000㎡厂房,可做环评。18969386319

厂房出租
9883花街工业区一层标准厂房1100㎡。电话:13819905006,523006

厂房出租
9884花川三楼厂房4500㎡,有货梯,独门独户。13967451009,661009

花街厂房出租
9885花街镇政府旁单层厂房。13857958139

城西厂房出租
9886 1500㎡,13758976930

久居新城套房转让
西区带地下车位一个,位置好。电话681965

店面转让
9894大润发斜对面九铃东路朝南二间正店面102㎡,二楼套房125㎡,共226㎡。13588088376

下里溪厂房出租
9898二楼各2600㎡、1500㎡ 13967917111,687111

溪心未建房转让
9899两间半18368699201

厂房转让
9901占地7300㎡,建筑9000㎡,国有双证全。电话585252,548349

店面出租或转让
9907武义武阳路1-2层4间。13064606151

营业执照遗失公告
9896永康市东城智胜超市遗失永康市工商行政管理局2012年11月14日核发的统一社会信用代码为92330784MA2FLC7P02营业执照(正、副本),声明作废。
永康市东城智胜超市
2019年5月6日

营业执照遗失公告
9897永康市唐碧电子商务商行遗失永康市市场监督管理局2017年12月20日核发的注册号为330784611296904营业执照(正、副本),声明作废。
永康市唐碧电子商务商行
2019年5月6日

营业执照遗失公告
9900永康市古山凡荣玻璃店遗失永康市工商行政管理局2013年1月21日核发的注册号为330784610060725营业执照(正、副本),声明作废。
永康市古山凡荣玻璃店
2019年5月6日

营业执照遗失公告
9905永康市忆瑶玻璃门窗厂遗失永康市工商行政管理局2013年5月10日核发的注册号为330784612094964营业执照(正、副本),声明作废。
永康市忆瑶玻璃门窗厂
2019年5月6日

营业执照遗失公告
9905永康市象珠镇利德尚五金厂遗失永康市工商行政管理局2013年4月18日核发的注册号为330784616045717营业执照(正、副本),声明作废。
永康市象珠镇利德尚五金厂
2019年5月6日

营业执照遗失公告
9895永康市东城军云副食店遗失永康市工商行政管理局2012年2月7日核发的统一社会信用代码为92330784MA2FL3CK7Y营业执照(正、副本),声明作废。
永康市东城军云副食店
2019年5月6日