轮子损坏轨道磨损 衣柜移门推拉困难

师傅两次上门修好为止只收一次钱

135******99陈女士来电:需要维修衣柜移门。

通讯员陈艳理“我家房间的衣柜移门卡住拉不动了,有没有会维修移门的师傅。”近日,家住金胜花苑小区的陈女士在给孩子翻找衣服时,发现左右滑动的衣柜移门拉得特别费劲。

据了解,陈女士家儿童房的衣柜门,是由两扇玻璃移门组成的,使用了七八年,一直没出过故障。近段时间,她发现这两扇移门推拉越来越困难了,有的时候直接卡住,怎么拉都拉不动,让人感觉很不舒服。

“前段日子,一直没时间找师傅维修。最近家里的阿姨反映,移门越来越不行了。”陈女士说。生怕哪天用力过猛,把移门拉出轨道那就麻烦了。于是她拨通了8890便民服务平台,联系到加盟商新勇玻璃经营部的陈师傅。

陈师傅接到电话后,当天就带上工具及相关零配件来到陈女士家查看情况。

“主要是移门底部的轮子坏了,只需要更换一下。”陈师傅把移门拆出来,搬到旁边的空地板上,用扳手把就轮子拆下,再换上新的轮子。固定好后,再把两扇移门安装回衣柜的轨道上,来回反复推拉确定顺利后,陈师傅才离开陈女士家。

“下午推拉移门还顺利的,晚上我再次推拉的时候,感觉又有些卡顿了。”当晚,陈女士又致电陈师傅说明情况。

第二天下午,陈师傅派了助手罗师傅来到现场重新检查移门。

“轮子安装没问题,可能是轨道磨损严重,导致推拉不顺畅。”他把移门重新搬出来,拿出六角扳手对轮子重新旋转后,仔细检查了轨道,发现轨道上都是凹凸不平的磨损痕迹。

随后,罗师傅拿出毛巾,把轨道里的一些障碍物清理干净,再把移门安装回去,调整好轮子的高低水平面,使移门推拉起来更顺畅。

“移门修好了,你过来试试顺不顺畅。”20分钟后,罗师傅修好了玻璃移门,让正在打扫卫生的阿姨过来试试。

“这次推拉花的力气小了,感觉门也轻了。”阿姨说。与此同时,罗师傅也给对面房间的移门做了检查,确保没问题后才开车离开。

“师傅的服务态度很不错,没修好又再次上门维修,直到修好为止。”陈女士给出了好评,第二次上门维修就没有再收取费用了。

卷帘门轴承太细 弹簧老是绷断

158******73应女士来电:需要更换卷帘门弹簧。

记者任晓报道“我家卷帘门的弹簧断了,麻烦你帮我找位靠谱的维修师傅。”近日,家住东城街道的应女士致电8890便民服务平台,说起了她家中卷帘门的情况。

据了解,这扇卷帘门安装着已经快20年。应女士回忆,这些年,她已经因为弹簧断了找过好几次师傅,但是每次维持的时间都不长。

“之前,我都是找小广告上的师傅的,这回我想换个方式。”她说,希望换个方式之后,能从根本上解决弹簧易断的问题。

8890加盟商登辉卷门的吕师傅接到电话后来到现场,很快就发现了问题:卷帘门的轴承太细了。这扇卷帘门的轴承的直径与自来水管一般。将门帘网上推时,弹簧会顺着轴承卷起来。轴承太细导致弹簧弯曲程度大,长此以往就更容易绷断了。

找到问题后,吕师傅告诉应女士,要想彻底解决这个问题,就得换一根轴承。应女士表示同意。之后,吕师傅测量了轴承的长度,开车回店里制作。大约一个小时之后,他带着新的轴承回到应女士家,并进行更换。半个小时后,卷帘门恢复正常。

事后,吕师傅说,类似应女士家的情况并不少见,有一个相似之处,就是卷帘门安装时间较早。那个时候卷帘门的轴承普遍偏细。若是用户家中卷帘门弹簧断裂很频繁,可以检查一下轴承。

合并电表安装插座 一个电话上门搞定

通讯员陈艳理报道 董先生家住园丁南路,家里安装了两个电表。近日,看到电费时,他发现用电量有点大,怀疑是两个电表重复扣费了。

“我总担心两个电表会算错用电量,重复计算导致电费增加。”董先生说。于是,他准备将两个电表合并,消除顾虑。因此,他拨通了8890便民服务平台,联系到加盟商电工凌冲。

据了解,董先生的前房主是为了避免一个电表不够用,把空调用电单独设置了一个电表,其他用电再设一个电表。

“两个电表可以合并的,只要把连在其中一个电表上的线接到另一个电表上就可以了。”凌师傅说。不过,两个电表是不会重复计算电费的,这点董先生可以放心。

凌师傅就把两个电表进行了合并,并检查了房内其他线路的安全问题,确认无误后才收拾离开。

从董先生家出来后,凌师傅接到了另一个电话。最近,徐先生搬到南龙广场附近,他在摆放家用电器时,发现房子的插座设计得不合理。

“我发现卫生间放洗衣机的位置周围没有插座。”徐先生说。厨房使用了特殊款式的煤气灶,使用时电脉冲需要插电,但是旁边也没有插座。

凌师傅直接赶往徐先生家,他先对房子里的电路铺设做了个整体了解,再和徐先生讨论安装方案。

双方协商成功后,凌师傅买来了新插座,他把总开关的电源关上,开始拉线安装。

“安装插座使用的是明线,为了不影响美观,可以使用线槽来遮盖。”凌师傅说。线槽固定在墙角上,把旧插座上的线路,顺着线槽,连到新插座上。厨房也是如此。

一个多小时后,两个插座安装完毕。重新打开电源总开关,凌师傅把电器插头插上,插座开始通电了。

“电工师傅活干得不错,主要是上门速度快。”徐先生评价。

指纹锁和木门不匹配 只好更换配件

158******36金先生来电:需要安装指纹锁。

记者任晓报道 金先生在经济开发区一家企业工作,办公室使用的是普通的木门。前不久,他的朋友送了他一把指纹锁,于是,他想着将办公室的锁换了。

由于没有认识的靠谱的换锁师傅,于是,他致电8890便民服务平台。8890加盟商国金开锁的舒师傅接到单子后,与金先生取得联系。

舒师傅来到现场后,发现安装过程不太容易。“这把指纹锁和木门并不匹配。”他说。这扇木门比正常的木门薄。普通木门的厚度大约是5厘米,而这扇门薄了至少1厘米,而这把指纹锁适配的是普通门尺寸。

金先生听了舒师傅的解释后说,若是有办法解决,他希望能利用这把锁,否则就浪费了。于是,舒师傅开始了指纹锁的修改工作。

“只需要将这把指纹锁的一些配件进行更换就能适应这扇门。”他说。之后,他检查指纹锁上不适配的配件,购来合适的,再将指纹锁半拆开,再进行重新组装。“说起来很简单,实施起来非常不容易。”他说。

“整个过程持续了4个多小时,这期间有几次我都想放弃了。”金先生说,看着安装好的指纹锁,他很满意。

扫一扫二维码
使用“一键生活服务”
享受便捷移车
和更多生活服务

苹果客户端二维码

安卓客户端二维码