制冷剂泄漏、内机漏水,故障扎堆用户很“火大”

空调维修师傅加班加点送清凉

入夏以来,空调的使用频率越来越高。近期气温升高,空调故障报修单子也多了起来,这可忙坏了维修师傅。近日,空调维修师傅们冒着高温拆装、清洗空调或为空调添加制冷剂,忙得脚不沾地。

□记者 任晓

师傅在维修空调

新买的四台空调装错了地点

近日,五金大道上一家单位的工作人员联系加盟商焦师傅,希望师傅上门拆装空调。

“要拆的就是这四台空调,安装好才两天。”该工作人员说,“这4台新空调原本是要安装在另外一处办公地点,可是由于收货地址是这里,安装师傅就错把四台旧空调拆下来,换成了新空调。”等工作人员发现时,安装师傅早就走了。没办法,只能重新找师傅上门拆装空调。

在安装旧空调的过程中,焦师傅发现,由于新空调是变频空调,需要专门的插座,所以之前那位安装师傅已经把插座换了。于是,焦师傅只好动手将插座换回原样。

好不容易把旧空调装好,焦师傅又马不停蹄地开车把四台新空调运到安装地点。

“天气太热,大家都离不开空调。最近一段时间,我们接到的单子实在太多了,每天都排得满满当当,有时候半夜都还在工作。”焦师傅说,“这么热的天,空调坏了确实很闹心,用户着急的心情我们能理解。所有师傅都在加班加点工作,争取尽早为市民送去清凉。”

拆空调前别忘了先回收制冷剂

“如果之前拆空调的师傅没有回收制冷剂,那安装好了以后,还得再添加一次制冷剂。”焦师傅说。夏季,只要开启空调就能达到回收制冷剂的目的。如果漏了这个步骤,绝大部分制冷剂会在拆空调时泄漏。

如果管子里还有预留的制冷剂,说明管子气密性好,可以直接添加 如果管子里有空气,必须先用真空泵将里面的空气抽干,然后再添加制冷剂。“把里面的空气抽干很费时间,需要半个小时。”焦师傅说。经过检查,四台旧空调里面都有剩余的制冷剂。

“拆装空调不难,就是很耗时间。”焦师傅说,“光是拆装这几台空调,估计就要一整天时间。”

定期清洗空调好处多

“最近一段时间,我们接到的单子里面,空调漏水的情况比较多。”焦师傅说。

前两天,家在经济开发区的沈女士就遇到了空调漏水的情况。“空调启动后没多久,我就看到有水从空调里流出来。”沈女士说,“没过多久,墙壁都湿了。”焦师傅上门后,拆开了出风口盖子,发现里面堆积了很多灰尘。

“空调长期不清洗,灰尘会堵住出水管。”焦师傅说,“出水管一旦堵塞,空调内机就会漏水。如果想解决问题,最好养成定期清洗空调的习惯。”

夏季天气炎热,空调使用频繁,如果长期不清洗,空调内部的灰尘和细菌可能对使用者的呼吸道造成损害。需要清洗空调的市民可以在“一键生活服务”APP或小程序里下单,专业师傅会尽快上门服务。

火盖变形 煤气灶漏火

□记者 任晓

张先生家在江滨南路。前两天,他发现家里的煤气灶出故障了。

“点火以后,煤气灶不断发出‘砰砰’的声音。”张先生说,“火焰不集中,火盖旁边还有火漏出来。”于是,张先生在“一键生活服务”APP上下单。专业维修煤气灶的胡师傅与他取得了联系。

胡师傅上门检查之后发现,煤气灶的火盖已经变形了。“火盖没有完全冷却时就接触到了冷水,导致火盖变形。”胡师傅说,“火盖变形后,就无法严丝合缝地盖回原位,所以点火后会漏火,并且发出异响。”

确认故障原因后,胡师傅更换了火盖,解决了漏火问题。

“火盖变形的情况很常见。”胡师傅说,“之前就有市民遇到过因为火盖变形,导致煤气灶附近的易燃物着火的情况,非常危险。”

除了火盖变形以外,煤气管老化破裂也很危险。老式的橡胶管使用多年以后,可能会因为高温变形或被老鼠咬破。

胡师傅建议市民把橡胶管换成寿命更长、更安全的不锈钢波纹管。如果市民家中使用的是橡胶管,一定要经常检查,一旦发现橡胶管老化破损,就要及时更换。

扫一扫二维码
使用“一键生活服务”
享受便捷移车
和更多生活服务

苹果客户端二维码

安卓客户端二维码

配件损坏 音响不出声

□记者 任晓

近日,总部中心一家餐厅的蓝牙音响坏了,加盟商凌师傅接到派单后上门检修。凌师傅花了两个多小时修好了音响。

“这台宠物造型的音响,算是店里的一大特色。”该餐厅负责人说,“前两天,音响突然没有声音了,不知道是哪里坏了。”于是,他通过“一键生活服务”APP找电工师傅上门检修。加盟商凌师傅接到单子后,立马上门服务。

凌师傅检查了音响的电源,很快就确定了故障点。他说,这台音响内部有一个小型变压器,能将220伏交流电源转化为维持音响正常工作的电压。变压器损坏,音响无法正常通电。至于变压器损坏的原因,他猜测是电压不稳。“电压长期不稳定,会加速电器老化损坏。”他说。

由于音响内部结构比较复杂,配件较多,要把变压器拆下来并非易事。凌师傅花了两个多小时,音响可以正常工作了。

最近,经济开发区一家汽修厂因为十几盏灯出故障向凌师傅求助。据了解,这些安装在汽修厂喷漆房里面的灯,带有发热功能,能加快汽车油漆的干燥速度。

“这些灯的功率比普通灯大得多,由一个交流接触器控制。”凌师傅说,“接触器不仅能起到开关的作用,还兼具空气开关的功能,起到保护作用。”

凌师傅检查后,发现是接触器里面的线路出了故障。半个小时以后,凌师傅排除了故障。