

——| 你难我帮 |——

鞭炮“噼里啪啦”炸裂真空管

太阳能热水器损坏率高,防范有宝典

136*****9徐女士来电:太阳能热水器真空管碎裂了七八根,需要师傅上门维修。

87*****8郑女士来电:太阳能热水器水箱一直在漏水,可以帮我推荐一个师傅吗?

135*****8胡女士来电:我家的太阳能热水器坏了,水箱里的水都满出来了。

记者俞晓赞报道 最近,不少市民来电求助维修太阳能热水器。加盟8890的专业维修师傅反映,真空管碎裂、密封圈老化、水位探头结水垢、排气管安装过长等,是太阳能热水器比较常见的故障。市民注意防范,可以减少问题。


一阵鞭炮后真空管“骨折”

舟山镇徐女士家的真空管太阳能热水器安装在三楼的平台上。前些天,邻居家放完鞭炮,她听到屋外有“哗哗哗”的流水声。刚开始,徐女士以为是水箱里的水滴出来,但她发现水泵阀门是关着的,并没有抽水。徐女士又跑到三楼,发现是热水器正在往外流水,20根真空管碎了七八根,旁边还有鞭炮屑。“太阳能真空管被鞭炮炸碎的例子很多。”新能达节能净化设备有限公司经理徐雄文说。

点评 徐雄文介绍,真空管是玻璃做的,鞭炮落到太阳能上爆炸,很容易被炸裂。燃放鞭炮前最好盖住太阳能真空管。

密封圈老化水箱漏水“滴滴答”

象珠镇郑家村郑女士家的太阳能热水器已经用了七八年。近日,她发现热水器水箱漏水。宇恒暖通设备商行的维修师傅徐子豪,从水箱与真空管



的接口处取出了一个老化的密封圈。

“硅胶密封圈老化是热水器漏水的一个主要原因。”徐子豪说。

点评 一般硅胶密封圈的使用寿命为10年左右,但矿物质过多的井水会加速硅胶密封圈老化,缩短使用寿命。郑女士家用的正是井水。

水位探头结水垢进水控制仪失控

1日上午,古山镇的胡女士发现太阳能热水器水箱里的水都满出来了还一直在进水,最后她只能

关闭电源。维修师傅发现,水箱水位探头上结满了水垢,影响了太阳能控制仪,导致水箱进水不止。

点评 目前市场上的水位探头大部分是电阻式的,利用电阻的阻值大小检测水位高低。水位探头表面结水垢,会影响电阻对水位检测,造成控制仪对水位判断错误,要么不进水,要么进水不止。“时间一长,水位探头难免会出现水垢。井水更容易产生水垢,尽量不要用。”徐子豪说。

■相关链接

排气管不宜过长

太阳能热水器的排气管连通水箱,保持气压平衡。一般情况下,太阳能热水器的排气管内有水。如果排气管过长,管里的

水易结冰堵塞,严重的会使内胆胀裂。

徐子豪认为,排气管以高出水箱顶部五六十厘米为宜。

手摸法判断是否保温

一旦太阳能热水器失去保温作用,就说明有故障。

如何快速判断出太阳能是否还能保温?徐雄文说,用手试

试即可。

如果太阳能热水器可以正常保温,真空管和水箱表面是冰的,如果发烫则表示有故障。

洗衣机吞硬币噎住了

87*****7张女士来电:洗衣机被硬币卡住了,需要维修。

记者俞晓赞报道 张女士把衣物丢进洗衣机前很少仔细检查口袋。前几天,她从洗衣机内检出3枚1元硬币后,启动了洗衣机,洗衣机内异响随之响起。她赶紧关闭电源,把洗衣机里的衣物取出。洗衣机内筒并没有硬币。她再次打开电源,洗衣机工作时还是出现了奇怪的声响。“可能是硬币掉进洗衣筒夹层了。”张女士判断,随后向8890求助。“硬币掉进洗衣机,最可能卡在波轮上、排水管里、渗水筒与洗涤筒之间。”金城家电的陈师傅来到她家,列出了三个可疑位置。他先旋开波轮,底部没有硬币。随后,他又将洗涤筒拆开。在渗水筒的角落,果然有枚1元硬币。陈师傅说,像硬币这样的异物掉入洗衣机内,不仅会导致塑料渗水筒破裂,还容易引起排水管堵塞,或顶住排水阀芯造成漏水。这类损坏属于人为故障,不在保修范围内,洗衣前一定要将衣物中的硬币、发夹等异物取出。“洗衣机很精密,如果被异物卡住,最好请专业人士维修。”陈师傅建议。

山体滑坡致中山盘山公路中断抢排险5小时交通恢复

通讯员 林加强 倪银刁报道 昨天12时,经公路段工作人员连续5个多小时的抢排险,因山体滑坡被堵的唐先镇中山—山端头—安坑线盘山公路,恢复正常交通。此处山体滑坡造成200立方米泥石堵在公路上,钢质护栏与水泥路面被巨石砸坏。所幸无人伤亡。近日大雨,加上道路拓宽刷坡后植被破坏,8日下午开始,该线长达10公里的盘山公路有12处发生山体滑坡塌方。

招标公告

永康市江南街道山后卢村生水塘山塘综合整治工程,根据有关法律法规规定,拟向社会公开招标。现将报名有关事项公告如下:

一、工程概况:本工程内容大坝加固、溢洪道改造、封堵老涵洞及新建输水涵洞、水库清淤、新建戏水平台等。

二、工程地点:江南街道山后卢村

三、工程控制价:约170万元

四、资质要求:企业需同时具备水利水电施工总承包叁级及以上资质等级和土石方专业承包叁级及以上资质等级,具有类似工程施工经验的金华地区企业,项目经理须具备贰级及以上水利水电工程注册建造师资格。不接受联合体投标。

五、报名时间:2015年4月13日至4月14日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)

六、报名地点:城南路535号

七、联系电话:0579-87180777 13605892368

八、施工企业报名时需携带下列材料:

介绍信、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理、安全生产专职管理人员资格证书复印件装订成册并加盖公章。企业类似工程(山塘综合整治或水库工程)施工业绩资料(合同原件及复印件)。

永康市江南街道山后卢村经济合作社
2015年4月10日

政府项目理财产品

永康市产权交易所销售省内各地政府“五水共治、国道建设、市政建设”等政府项目固定收益投资产品;“光伏宝”光伏电站收益权投资产品。以上产品预期年化收益率8-8.5%,国资平台,欢迎咨询。办理时请携带身份证、农行、工行卡。

永康市产权交易所
电话:87332301 87332302
地址:广电路179号,广电中心对面
(投资有风险,入市须谨慎)

停电预告

因线路改造,2015年4月16日8:00—19:00新楼421线道坦分支线停电。停电范围(用户):黄文豹、舟山1#、斯莱特蚕业、黄兴财、舟二村(6)、厉钱富、坦郑村、道坦村、曹华伟、厉钱富一带用户。

因线路改造,2015年4月17日8:30—17:00解放213线A271永富路公变停电。停电范围(用户):永富南路23号至55号一带用户。

因线路检修,4月17日7:00—18:30堰头926、马坊931线路停电,停电范围:永康建设、永康市晟民园林建设、林栋棧1#变、龙佳餐具、栋棧3#变、霞青橡塑制品厂、五岗塘、德岩五金厂、陈良学、栋棧2#、陈州户、时新液压胶木制、陈路塘、雅湖砖瓦厂、雅湖砖瓦厂、三松工具2#雅峰电动磨具厂、雅湖五金机械厂、三松工具公司、可信磨具、跃远五金厂、三松工具公司、杨溪渠道、雅湖工具厂、雅湖钢坐厂、雅庄电动磨具、龙凤宝剑厂、光明耐磨、黄塘下、非凯科技、则民电器、陈东标、征途工贸、吕建良、雅庄宏远磨具厂、雅庄四变通达砂轮、雅庄红日砂轮厂、德仁砂轮厂、华峰精磨工具厂、李绍雄、精鑫模具、雅庄3#变、骆驼砂轮厂、雅美日化厂、李江旭、盛邦工贸、雅庄五金铸造厂、移动基站、应广东、胜东五金厂、康帅公司、六村电

灌、五村电灌、街头电灌、马坊村、永恒保温材料厂、宏盛五金塑料有限公司、应春喜、诺普铜业、春宇厨具等一带用户;4月18日8:30—17:00油川913线路停电,停电范围:老变电所用、松川3#、松川2#、里塘下、黄店村、应健明、后杜村1#、联通基站、后杜村2#、下畈、后杜村2#、南山沿、时利和、元丰电器五金厂、王麻子餐具厂、油川村2#变、儒堂头3#变、永康市茂长铸钢厂、俊武燃具电器、周高溪、油川5#、杨渠管理处;芝英黄龙家禽养殖场、黄龙休闲农庄、万利养殖有限公司、前舒2#、金盾五金制造、前舒1#、钢博电机配件厂、永康市儒堂万兴工艺厂、儒堂头1#、油川村、永康移动、油川4#、油川3#、芝英镇政府、油川初中、油川电灌、

晶鹏塑料彩印厂、西芦村3#、卢跃星户、西芦村2#、仙陵村、吕广根、儒家村、郭段五金电器、郭段塑料厂、郭段历村、儒家基站、郭段村2#、继绪塘村、杭州市交通工程集团、下前3#、上前山村、杭州市交通工程集团有限公司临时变、下前山村、西卢4#、西卢1#、永嘉五金、胡堰村(5)、胡祖、胡堰村(3)、儒塘头2#变、胡堰村(1)、高印实业、胡堰村炉具制造厂、胡堰机械工具厂、胡堰村(4)、芝英昌盛机械厂、胡堰村(2)等一带用户。

风雨无阻,因停电给用户带来的不便,敬请谅解。

国网浙江永康市供电公司
2015年4月8日