

抹上补伤膏保护油脂 真皮恢复光亮

每年做一次护理 能延缓真皮老化



137*****25 黄先生来电 :汽车方向盘上的真皮坏了 ,可以换吗?

记者俞晓赞 实习生王瑶瑶报道 很多车型选用真皮作为配饰 ,时间久了难免出现磨损 ,有时不小心也会造成真皮损伤。车子好好的 ,内饰却旧了 ,很多车主为此烦恼。

现在不用为此发愁了 ,8890 皮具护理加盟商有办法帮你修复。

抹上补伤膏 坑洼不见了

黄先生办了一家电动工具厂 ,因为生意忙 ,他经常到车间帮忙。手上常粘着汽油 ,有时候忙得没时间洗手 ,坐上车就开。黄先生说。

他那辆宝马车真皮方向盘因

此很受伤 ,皮质变硬 ,一捋还会脱落一些皮末 ,黑色的真皮层上留下很多白色斑点。

无奈之下 ,黄先生加了个方向盘套。最近听说 8890 有皮具保养、修复服务 ,他赶紧打电话询问。

这些白色斑点是真皮底层 ,受损比较严重了。17 日 ,专业皮具护理师傅吕先生配好清洗液 ,先去除方向盘表层的灰尘和保护膜。方向盘上一些黑色碎末纷纷掉落。这些都是受损的真皮皮层。吕师傅把补伤膏涂上这些脱落部位进行修复。

吕师傅拿着吹风机对着方向盘吹 ,加快补伤膏渗入。伤口 修复完毕 ,吕师傅又给方向盘上色、固色。真皮方向盘恢复光滑。

黄先生立刻坐上驾驶座 ,一试修复后的真皮方向盘 ,就把摘下来的方向盘套扔到后备箱了。

洗完真皮坐垫 黑色污渍没有了

自从真皮方向盘出现破损 ,黄先生就格外注意对真皮座椅的保护 ,一年四季都套上双层座套。

罩上座套 ,皮是没磨损 ,但是新时有光泽一点也没有了。黄先生翻开车座套就有这样的发现。

这是缺乏保养的关系。吕师傅说。真皮柔软是因为其表层之下还有水分 ,经暴晒 ,水分被蒸发之后 ,皮质就会变硬、失去光泽 ,甚至出现裂纹。

吕师傅帮黄先生清洗了真皮坐垫 ,并打上了保护油脂。这一洗 ,让黄先生很惊奇 ,座椅上的黑色污渍全部清洗掉了 ,又光又亮。

真皮惧怕高温。夏天保养真皮车饰 ,除了避免暴晒外 ,还要注意保养 ,每年做一次真皮护理 ,能帮助真皮保持光亮。吕师傅说。

天气炎热诱发 汽车配件故障

路上出问题就拨 88900000 维修师傅快速为你解急

135*****61 朱女士来电 :汽车爆胎了 ,需要维修。

159*****54 徐先生来电 :水箱里一点水都没有了 ,车停在路边没法开 ,需要师傅救急。

记者吕高攀报道 天气炎热 ,汽车也开始熬不住高温 ,车轮爆裂、冷却故障等集中出现。近日 ,8890 汽车维修人员因此有点忙。

太阳下暴晒 轮胎爆了

汽车左前轮没气了 ,急死我了。前两天中午 ,朱女士在国际装饰城挑好家具 ,准备回家 ,发现汽车轮胎已经瘪了。

接到求助后立马赶来的维修人员俞师傅蹲下来一看 ,轮胎表面上已经破了一道 5 厘米长的口子。

看时间标识 ,你的轮胎使用快 5 年了 ,表面有 3 处损伤挺严重的。俞师傅判断 ,朱女士汽车轮胎使用多年之后 ,轮胎内部金属丝断裂 ,太阳暴晒之后 ,汽车轮胎胎压过高 ,最终导致爆胎。

轮胎已经无法修补 ,得更换。20 分钟后 ,俞师傅将换上新轮胎的车轮 ,从修理厂送回朱女士停车处。

开 1 个月左右就要检查一下车胎气压 ,胎压以 250 千帕为宜。胎压过高会使磨损加快 ,胎压过低则会使轮胎温度升高 ,加速老化。俞师傅向朱女士介绍了一些轮胎小常识。

连跑 3 小时 汽车开锅

16 日 ,8890 汽车维修人员王师傅赶到 330 国道和三马路交叉路口附近 ,就看见一辆 SUV 停在绿化带旁边。这辆车的水箱上直冒水汽 ,司机徐先生一脸无奈地站在车旁边 ,不知如何是好。

我从兰溪开往温州 ,要到金华办点事 ,就走 330 国道了。开到武义的时候 ,我曾注意到水温表指针超过了 90 ,不过没怎么在意 ,以为只是因为气温高的缘故。不料跑到永康城区 ,水箱冒白汽了。徐先生觉得有点倒霉。

徐先生将车停下后 ,向周边的经营户打听附近的修车行。在店主的建议下 ,他拨打了 88900000 求助。

王师傅检查了车况 ,庆幸的是 ,汽车的发动机状况良好。水箱内水量充足 ,风扇皮带张力不错。节温器出毛病了 ,不能根据发动机温度的变化而作出相应的水路循环转换。王师傅解释。

很快 ,王师傅就给车子换上了新配件。徐先生重新发动了汽车 ,等待 15 分钟后 ,王师傅确认汽车已经修复。徐先生可以继续赶路了。

涂上 4 层防水层 外墙不再渗水

136*****97 应女士来电 :我家房子外墙有裂缝 ,下雨天就严重渗水。

记者俞晓赞 实习生王瑶瑶报道 19 日下午 ,在星牌花园应女士家 ,蜘蛛人 潘师傅沿着安全绳 ,从五楼外墙墙面上缓缓下降 ,为期三天的外墙防渗工程宣告结束。

此前 ,因为应女士家 5 楼 30 多个平方米的外墙上有 6 条裂缝 ,雨水渗漏 ,她家 20 多平方米的墙面出现空鼓现象。

每当下雨 ,应女士家四楼楼梯旁的墙面上就是湿的。5 年前开始 ,墙壁上的石灰层开始脱落。现

在 ,水泥层已经裸露。

为补漏 ,她家花了不少冤枉钱。我自己找来的那些散工过来一看 ,都说是檐沟漏水 ,在屋顶刷上一层沥青就走了。应女士说 ,因为病因未找准 ,渗漏问题一直没解决。

16 日 ,8890 的防水技工应师傅到应女士家检查了墙面。他的结论是 ,屋顶防水措施没问题 ,雨水是从外墙渗入。应师傅的助手潘师傅系上安全绳 ,爬上外墙观察后 ,验证了应师傅的判断。

潘师傅拿上工具 ,再次爬上外墙 ,手拿小锤子轻轻敲打。这可以判断哪里出现空鼓。出现空鼓的

地方敲打起来的声音比较脆。潘师傅说。空鼓外的表层 ,要用铲刀铲除 ,再用乳胶漆重新做平。

完成墙面卫生清理的潘师傅 ,次日又一次 飞檐走壁 ,给外墙刷上底漆。底漆可以增加涂料的黏合度 ,还能防水。潘师傅介绍其中道道。

18 日上午 ,潘师傅按照应女士的要求 ,将事先调配好的白色涂料粉刷上墙。19 日下午 ,这片已刷过一层透明防水层的外墙又刷了最后一层防水层。

加上前面的三层涂层 ,至少 5 年内不会再漏。潘师傅拍着胸脯保证。