

电工服务

# 频繁跳闸或和布线不当有关 找专业电工帮忙 安全更有保障

137\*\*\*\*\*72 胡女士来电 经常跳闸,需要检修线路。

记者俞晓赞报道 8890经常接到家庭用电故障求助。8890加盟商吴师傅介绍,很多线路问题和布线、插座使用不当有关。

## 穿线管生锈 电线破损

胡女士店里常常跳闸,同一排的其他店面全部陪着断电。近日,她向8890求助。

吴师傅逐一排查线路故障,发现频繁跳闸是一段埋地电线短路引起。这条埋地电线的穿线管是铁管,里外都已锈迹斑斑。电线是湿的,有一处绝缘皮破裂。吴师傅改暗线为明线,将电线换新。

“埋地线路、穿墙线路最好不要用铁制的穿线管。”吴师傅建议。不通风的环境相对潮湿,铁制穿线管易生锈。有些铁制穿线管内壁粗糙,容易划伤电线的绝缘皮。

## 插座超负荷使用 损坏电器

前两天,陈女士家里也跳闸了。

“插座火光一闪,电视机屏幕一黑,我被吓了一跳。通上电后,电视机就开不了机了。”陈女士反映。

维修电视机的师傅告诉她,这是短时间电流过大,击穿电器元件造成的。他建议陈女士找专业电工检修线路。

吴师傅发现陈女士家用电器多,插座却很少。一个插座上往往插着三四样电器。损坏的那个插座上插着空调、电视机和电水壶的插头。

“空调、洗衣机、抽油烟机、2千瓦以上的电热壶等大功率电器最好使用独立的插座。”吴师傅提醒。

## 接地线起保护作用 不能忽略

很多人觉得地线可有可无。地线又称避雷线,可防止短路、漏电,一旦出现高电压、高电流,地线可以起保护作用。

“使用三脚插头的电器诸如空调、电热水器等必须安装地线,要请专业电工帮忙,以免安装错误或者出现危险。”吴师傅说。

床上用品定做

## 面料自选 尺寸款式自定 个性化定制 满足不同需求

记者王伟建报道 天气转凉,不少市民忙着添置新的床上用品了。不过有些床因为形状、尺寸特别,要配合合适的床上用品不容易。别着急,8890有个性化定制服务。

近日,李女士给孩子买了张圆形床。她在商场逛了一圈,也没有找到合适的床单。接到李女士求助的胡师傅帮她上门量了尺寸。

“床笠可以包裹床垫,清洗也方便。”胡师傅提议。李女士挑好面料,胡师傅就开始裁剪了。3天后,床笠完工(见下图),李女士很满意。

胡师傅还承诺,以后免费帮李女士更换床上用品的拉链。

施女士的儿子在杭州读大学。“再过5天,我就要去杭州了,可是儿子要用的床上用品还没有着落。”施女士说。

“学生床窄,挑选垫被、床单难。我平时上班很忙,没有时间去商场,找师傅定做比较方便。”施女士找到了胡师傅。

“垫被、被子、床单、被套、枕芯、枕套各一件。床单、被套用蓝格子图案的布料就行。”施女士希望3天内可取。

胡师傅与施女士确认了垫被、被子的填充料成分,及时完成了制作。



服务

# 清洗不当 豆浆机容易损坏

记者俞晓赞报道 豆浆机的使用时间一长就容易出现一些小毛病。加盟8890的某品牌指定售后维修商李师傅介绍,半数豆浆机故障是因清洗不当造成的。

应女士每次用完豆浆机,不仅清洗豆浆杯,连机头也要用水认真真冲洗一番。近日,她家的豆浆机坏了,豆浆煮了三四十分钟还没熟。当天, she就把豆浆机送到李师傅店里维修。

“机头进水了,电路板短路,芯片程序出现错误。”李师傅说。机头进水很可能是应女士平时常冲洗机头,浸湿造成的,这类故障很多。

李师傅介绍,正确的清洗方法是拔下电源插头,将主机从豆浆杯中提出,沥干水分,拆下网罩,倒出豆渣,清洗干净。主机上的防溢电机、测温棒、刀轴以及刀片都要清洗干净。但是

机头的上半部绝对不能用水直接清洗,清理时机头向上,用微湿的毛巾擦拭即可。

豆浆机长期处于潮湿环境,也会出现电路板受潮或者灯板受潮,导致按键失灵。

王先生家的豆浆机用了三四年,近日,他发现豆浆里总会出现未打碎的黄豆。

“偶尔有一两颗豆粒未打碎是正常的,量多的话很有可能是电机无力或一次性放入的豆过多造成。”为王先生维修豆浆机的陈师傅给豆浆机更换上新电机,制作出的豆浆果然不再有未打碎的豆粒。

“有些人认为豆粒打不碎是因刀片磨损造成的,其实,除了刀片还要靠电机的高速旋转来打碎。”陈师傅还提醒,连续长时间超负荷运作会加速电机的磨损,放入的豆类分量忌“超重”。

## 8890 诚邀加盟商



8890便民服务平台已经深入人心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,8890现诚挚招募玻璃门窗维修和镇街区水管水泵维修、电视机维修、音响维修、钟表维修、废旧物资回收、杀虫服务商家及各类散工。

求助、加盟热线:88900000

# 停电预告

因线路检修,10月26日7:30-18:00雅吕512线路停电,停电范围 澄雅工贸、辽永金属有限公司、鼎印刷厂、美尔健身、市环艺金属制品公司、移动、道明光学股份有限公司,何方、盼安、紫刚工具、伟星铸造厂、伏特嘉工贸、兴斌五金、未命名1#变、李建中、华生燃具、吕晨然、王兴斌、象珠镇军富五金冲床厂,爱媚五金、伟达冲件、新湖砖瓦厂、永康市永佳炉具配件厂,李济康、永康市鸿海不锈钢制品厂、柳墅1#变、跃明五金、古山特种油料、吕超、康英家居、金雅兰家居、柳墅2#变、君帮门业、菊美五金、何秋生户、溪田、发扬五金配件厂、郑晓锋户、永康市为民农机服务专业合作社配变、王跃忠、茹录暇、亚璇塑料厂、居美馨果园、石塘明、胡立新、雅吕燃具厂、九里口、九里口2#变、妙发五金厂、竹川、福仁塑料、上叶、西辽、雅仁、胡庄、塘里坑,雅仁五金燃具厂、革敏五金厂、德耀塑料厂、

鑫超五金、荷川、大儿前、南俊配件厂2、象珠镇金属制品、雅吕村民委员会、弘福工贸、吕康勇、吕庚新、横渡、移动基站、南俊配件厂1、福日工茂3、雅吕1变、雅吕2变、雅吕3变、雅吕4变、清风雅吕农庄、木渠3#变、木渠2#变、木渠1#变、冬普五金制品有限公司、岭脚,联通基站、雅吕五金工具厂、胡明新、白教村、处发五金、大园、前桑园、椒坑等一带用户 27日8:00-18:00大塘王270、九古263线路停电,停电范围 永康市供电公司临时变、大塘王村1#变、钢海1#、钢海2#等一带用户。

雨天顺延。因停电给用户带来的不便,敬请谅解。

国网浙江永康市供电公司  
2015年10月16日