

房屋工程

稍不留心,用起来就不顺手

安装房门有门道 8890 来支招

记者俞晓赟报道 室内门安装有讲究,业内有 三分看质量,七分靠安装 的行话。安装时出现失误,会出现门扇关不严实、开关门不顺畅等故障。

门框歪斜
房门关不实

家住西站附近的胡先生有4扇室内门需安装。19日,他从网上找了个师傅帮忙。直到18点,师傅才安装好。胡先生见前3扇门安装得还不错,没检查最后一扇门就付了工钱。

第二天,胡先生发现最后安装的一扇门门框是歪的,开关门时会被卡住,无法关严实。他再联系这个师傅要求维修,师傅却不愿意上门。胡先生试着自己调整门框,但没法解决问题。

8890的徐师傅20日接到求助就到现场检修了。他说,门关不严实与发泡胶未固化就安装门线条有关。发泡胶用于固定门套,固化需1至2小时,气温低还会更久,如果没干透会使门套受力后偏移。

空隙未留足
门上挤出裂缝

近日,高女士家的室内门也出了故障。这扇门安装了半年,开关一直不太利索,总是要很用力才能关上。现在,门上方出现了一条3厘米长的裂缝,开关门更困难了。

8890的师傅现场检查后告诉高女士,这条裂缝是因为门与门框之间的空隙太少,用力开关门造成的,安装好不久就出现了。对此,高女士感到不解,她之前并没发现有裂缝。

装门的师傅发现上面有裂缝后用油漆修补了,现在部分油漆脱落,裂缝就看得见了。徐师傅说。



8890师傅在客户家维修室内门。

安装室内门时,门锁一侧与门框之间必须预留3到5毫米的空隙,合页一侧与门框之间至少空2毫米,门页上下缘分别要空3毫米、8毫米。这也是验收室内门安装是否到位的方法。徐师傅说。

更改开门方向
可能损伤门套

前两天,溪心路的吴女士向8890求助改装木门的开门方向。

8890胡师傅接下派单经现场查看后,建议吴女士不要改装。他说,室内门、防盗门改变开门方向不难,但门套可能会损坏,重新定制至少要上千元,不划算。

胡师傅建议市民安装前一定要考虑周全,以免改装费时费钱。

家电维修
风叶污垢厚
排气扇转不动

87*****1应女士来电:需要清洗排气扇。

记者俞晓赟报道 近日,应女士发现仓库里用了4年的排气扇风力大不如前,风叶上积了厚厚的污垢。

8890的吕师傅拆下了排气扇,分离风叶和电机,用刮刀刮除表层污垢后,他将风叶浸入配有清洁液的热水中。电机怕水,吕师傅没用湿布擦拭,而是用吹风机吹掉电机上的灰尘,再用干的抹布擦。他还给排气扇加了润滑油。一试用,风力加强,换气效果也很明显。

吕师傅提醒,排气扇和油烟机一样,也需清洗。厨房油烟多,油污黏附在风叶上会加重电机运转负荷,长期高负荷运转,会烧坏电机,减短使用寿命。安装在厨房内的排气扇半年清洗一次,安装在卫生间的排气扇可以一两年清洗一次,最好请专业师傅帮忙拆洗。

洁具维修
螺纹磨损
马桶盖损坏

87****95应女士来电:坐便器盖子螺丝松动,需要维修。

记者王伟建报道 九铃东路应女士家的坐便器盖子和坐垫圈松动,一掀起就往下盖,已经裂开。她拧紧螺丝,但是没过两天,又松了。近日,她通过8890联系上了楼师傅。

楼师傅拆下坐便器盖子,发现螺丝螺纹已磨损,不能拧紧。

坐便器盖子上的螺丝是从盖底下方插入的,需要在坐便器下方拧紧。楼师傅边换上新螺丝,边教应女士,这可能是平时清洗坐便器的时候,碰到了螺帽。螺帽松动,螺丝也无法固定,盖子反复被掀起又无法立住而倒下,导致螺纹磨损加剧。

服务质量追踪

快速拆装空调 顺带修故障

88****59陈先生来电:办公室搬移,9台空调需拆装。

记者王伟建报道 陈先生的公司最近搬移,需要提前拆9台壁挂式空调。安装空调内机要钻孔,会弄脏办公室,搬办公用品前得先装好空调。陈先生说。

第二天就得搬办公用品,他有些着急地到市场上找了两个拆装空调的散工,对方答复一天才能拆装好,而且不能即刻上门服务。陈先生转而求助8890。

我带上两个帮手,半天肯定能完工。刘师傅接单后,给陈先生吃下了 定心丸 。

包扎铜管和电线的扎带老化了,一撕就破,要重新包。铜管也有老化问题,需焊接,不然,制冷剂会泄漏。刘师傅拆装前,先检查了一遍。

1个多小时后,空调全部拆下,并运到新办公室。这时,刘师傅注意到,空调排水管也老化了,要是不换新的,空调运转就可能漏水。

包扎铜管、电线并更换接水管,焊接好铜管,用半小时修好后,师傅们动手安装。

师傅挺细心的,不光是拆装空调,还帮我们解决这么多问题,扎带、水管的材料费也没



有收。陈先生对服务很满意。

安装好空调,刘师傅启动空调,检查有无其他问题(见上图),确定没有问题才离去。

8890
诚邀加盟商



8890 现诚挚招募推拉门地弹簧维修、窗帘安装维修、电视机维修、音响维修、钟表维修、废旧物资回收、杀虫服务商家及各类散工。

求助、加盟热线:88900000