

晾衣架维修

冬季晾衣架故障接单增多

晾衣架承重有讲究,一般应在35公斤以下

记者俞晓赞报道 进入冬季,8890平台接到的晾衣架维修单多了不少。记者从8890专业维修晾衣架的侯师傅处了解到,冬季晾衣架故障多半是晾晒衣物超重引起的钢丝绳断裂、弹簧失去弹性等。

羽绒服超重 晾衣架掉落

前两天,看天气不错,城北路的王女士手洗了三件羽绒服。但她没想到,晾羽绒服时差点让自己进医院。

由于三件羽绒服都没有定过绒,洗好后,王女士没敢用洗衣机脱水,只是简单地拧了拧便拿去晾晒了。王女士家阳台安装的是遥控晾衣架,将羽绒服固定后,她按下遥控器的上升键。“咔咔”晾衣架上升吃力,发出了异响。突然,“啪”的一声,整个晾衣架和羽绒服都掉落下来,刚好砸在了王女士面前,吓得她脸色苍白,愣在那里。过了1分钟,王女士才反应过来,赶紧拨打8890求助。

接到派单后,侯师傅赶到现场,发现晾衣架的钢丝绳已经断裂。初步了解事情经过后,侯师傅分析认为,钢丝绳断裂与两个因素有关:一是王女士家的晾衣架使用时间长,钢丝绳已出现生锈、起毛的现象,而且磨损严重;二是悬挂的衣物过重,三件未脱水的羽绒服重达20多公斤,是导致钢丝绳断裂的直接原因。

半小时后,侯师傅帮忙更换了钢丝绳,晾衣架可以正常使用。离开前,侯师傅反复提醒王女士,要多注意晾晒衣物的重量。

长期负荷承重 弹簧锁不住晾衣架

凑巧的是,仅相隔几天,胡女士家的手摇式晾衣架也出了故障,也是侯师傅上门维修的。

胡女士说,最近发现晾衣架即使在不晾晒任何衣物的情况下,晾杆也会自动滑落。她曾试着在晾衣架上悬挂少量衣服,发现晾杆下落得更快



了,要不是钢丝绳长度有限,衣服就直接掉在地上了。从那之后,胡女士一星期都没敢在晾衣架上晾晒衣服。

侯师傅上门后,打开手摇器,发现内部的弹簧已经失去了弹性。“手摇式晾衣架固定晾杆是靠手摇器内部的弹簧自锁装置,现在弹簧失去了弹性,晾杆自然无法达到自锁固定作用。”他解释。

“平常你是不是经常一次性悬挂很多衣服?”侯师傅猜测弹簧失去弹性,是由于长期使晾衣架负荷承重,导致弹簧受力疲劳所致。

经侯师傅提醒,胡女士才意识到,自己确实经常一次性晾晒较多衣服,有时候衣架不够用,自己还要加装衣架。

晾衣架承重有限 晾晒不要过重

“受限于不锈钢、弹簧、钢丝绳等材质,升降晾衣架本身承重有限。如果晾晒的衣物超过这个限度,就会影响升降晾衣架的使用寿命。”侯师傅介绍,升降晾衣架的承重一般在30公斤左右,手摇式晾衣架和推拉式晾衣架的承重为50公斤左右,而遥控式晾衣架则仅35公斤左右。

“晾晒前尽量经过脱水拧干衣物,均匀悬挂晾晒,不要一次性悬挂过多衣物。”侯师傅说,一公斤的衣物浸湿后增重3倍,拉力绒等材料做的衣物、床上用品,增重可达5倍。羽绒服类的衣物不脱水可达到20公斤左右,但是脱水后则只有2.5公斤左右。

房屋工程 漏水致木地板拱起 重新铺装恢复平整

137*****28 应女士来电:木地板拱起,需要修复。

记者王伟建报道 近日,西山花苑应女士到家里的储物间拿东西时发现,房间一个角落的木地板拱起,比正常的地方要高出5厘米左右,就连储物柜也被拱起的木地板给抬高了。

她在储物间里转了一圈,发现拱起的木地板面积超过3平方米。

“储物间顶上就是阳台,估计是阳台漏水引起的问题。这个房间我一般不会进来,里面放的物品很少用到,所以没有及时发现漏水。”看到储物间天花板和一堵墙面都是湿漉漉的,粉刷层已经脱落起壳,应女士猜测原因。

前两天,应女士解决了阳台漏水问题,看到木地板干燥了许多,就找8890的施师傅上门修补木地板。

施师傅证实了应女士的猜测。他移开柜子,看到被柜子遮挡住的地脚线木板都已经发霉,墙面上也出现了大大小小的黄斑。

“我拆下木地板,再重新铺装就能恢复平整了。”施师傅很快给出修复方案。不过,由于木地板吸水后膨胀,使得地板和地脚线之间的缝隙被占满,他只能拆开发霉的地脚线后,再拆木地板修复。

拆下木地板,施师傅发现地板龙骨还没有发霉,可以重新使用。他每拼回一块木地板,就用钉子钉牢。

忙活了一个下午,施师傅才把这些拱起的木地板修复平整。修复后,应女士在地板上踩了踩,发现木地板安装得很结实。

“师傅就收了我150元工时费,我觉得很合理。”应女士说。

设备维修

拉伸水龙头 8890师傅上门安装

150*****60 徐女士来电:卫生间洗手台上的水龙头需要更换。

见习记者吴航鑫报道 近日,家住华丰路的徐女士购买了一个可拉伸的水龙头,想要把洗手台上原先的水龙头给替换掉。

“这个水龙头是我在网上买的,可以拉出一米左右,这样平时洗头的时候,就不用弯着腰把

头伸到水龙头下面去洗了,用起来比较方便,但是我自己不知道怎么更换,所以只能找8890帮忙了。”徐女士向8890求助。

8890的彭师傅告诉徐女士,这并不难。他熟练地使用扳手拆下旧的水龙头,换上徐女士新购买的可拉伸水龙头,20分钟左右便完成了安装。

徐女士试了试,说:“水龙头好用了。”

讣告

我夫颜根么,因病医治无效,于2016年1月12日在永康市第一人民医院不幸逝世,享年75岁。颜根么同志追悼会定于2016年1月27日(星期三)上午8点在方岩镇派溪村举行,届时敬请同事、亲朋好友前来吊唁。

联系电话 颜一青 13605898623 颜一勇 15867927858 颜一毅 13858922222 颜一文 13901006432

妻 景银肖 携

大儿子 颜一青 儿媳 程仙槁 孙子 颜运 孙媳 程逸 曾孙 颜唯轩

孙女 颜蕾蕾 孙女婿 程建伟 外曾孙 程晏新 外曾孙女 程页彦

孙女 颜姣姣 孙女婿 程剑锋 外曾孙女 程馨仪

二儿子 颜一勇 儿媳 程惠兰 孙子 颜鹏超 孙女 颜珊珊

三儿子 颜一毅 儿媳 程巧连 孙女 颜于婧 孙女婿 李骏超

孙女 颜程盼

三儿子 颜一文 儿媳 徐林平 孙女 颜奔锐 泣告