

# 永康市各镇(街、区)重点安全隐患公告

(第一批)

为认真贯彻执行上级指示精神,推动我市生产经营单位进一步落实安全生产主体责任,针对我省各地近期消防、建设等领域安全事故高发态势,永康市人民政府按照‘三个必须’属地管理的原则,要求各镇(街、区)组织在辖区内各行业领域开展安全生产大排查、大整治。根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条之规定,决定对各

镇(街、区)排查出的各行业领域重点安全事故隐患整改单位,按照分级分类要求进行挂牌督办,并予以公告,接受社会监督。  
监督电话 0579-87101930。

永康市安全生产委员会  
2017年3月6日

## 永康市各镇(街、区)重点安全事故隐患挂牌整改单位

| 序号 | 隐患整改责任主体         | 地 址              | 存在隐患                                             | 整改措施要求                                                      | 完成整改时间    | 责任领导       |
|----|------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1  | 佳佳乐购物商城          | 东城街道高圳路128号      | 逃生通道封闭,杂物堆积 ;楼道货物堆积不畅 ;未向消防大队申报相关许可。             | 对货物、杂物进行清理 ;配足灭火器 ;向消防大队申请消防许可。                             | 2017/3/30 | 程鹏志<br>胡冠中 |
| 2  | 阿浪石膏线            | 东城街道望春西路二排16号    | 存在‘三合一’现象。                                       | 要求住宿人员搬离 ;配足灭火器材。                                           | 2017/3/30 | 杨宏伟        |
| 3  | 五金配件加工厂          | 东城街道应家60号        | 用电线路私拉乱接 ;没有配备灭火器。                               | 用电线路按规范要求整改 ;配足灭火器材。                                        | 2017/3/30 | 程英豪        |
| 4  | 威斯特洗衣店           | 东城街道城东路452号      | 用电线路私拉乱接 ;店面‘三合一’;货物堆放杂乱,并有高电压的烘干机在房间内运作。        | 按规范化要求整改用电线路 ;消除‘三合一’现象 ;规范店铺货物堆放 ;配足灭火器材 ;经整改后仍不符合条件,要求关停。 | 2017/3/30 | 贾本应        |
| 5  | 唛浪 (歌厅宾馆)        | 东城街道丽州中路13号      | 疏散通道应急灯不亮 ;微型消防站消防器材堆放杂乱。                        | 修复疏散通道应急灯 ;规范堆放消防器材。                                        | 2017/3/30 | 章 雍        |
| 6  | 长方盈吸塑厂           | 东城街道东库街196号      | 安全消防通道出口不通畅 ;未配备灭火器 ;电线存在私拉乱接 ;厂房老旧。             | 搬迁。                                                         | 2017/3/30 | 程建华        |
| 7  | 永康大润发商场          | 东城街道九铃东路3117号    | 一是缺乏保安人员,二是逃生标志不明显,消防通道标识标志不明显。                  | 配备专职保安人员 ;设置明显的消防逃生标志。                                      | 2017/3/30 | 林跃斌        |
| 8  | 永康市雄鹰塑料制品有限公司    | 东城街道新竹村          | 现场堆放混乱 ;灭火器材不足。                                  | 规范现场堆放 ;配足消防器材。                                             | 2017/3/30 | 程英豪        |
| 9  | 永康市博比龙儿童用品有限公司   | 东城街道九龙工业区        | 企业负责人未参加安全培训 ;现场通道不畅堆放拥堵 ;消防器材不足。                | 要求主要负责人参加安全培训 ;清理现场,保持通道畅通 ;配足灭火器材。                         | 2017/3/30 | 程英豪        |
| 10 | 永康市浩锐门业有限公司      | 东城街道三溪村路口        | 现场管理混乱,通道不畅 ;涉粉(木粉)作业车间不符合安全条件 ;消防器材不足。          | 规范现场,通道畅通 ;涉粉(木粉)作业场所按整改方案整改到位 ;配足灭火器材。                     | 2017/3/30 | 程英豪        |
| 11 | 永康市城南标准件厂        | 西城街道正大路89号       | 电气线路私拉乱接,存在用电安全隐患 ;通道乱堆放,不通畅。                    | 按用电规范化要求整改 ;规范货物堆放,保持通道通畅,完善标识标志。                           | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 12 | 永康市邦特工贸有限公司      | 西城街道正大路89号       | 电气线路私拉乱接,存在用电安全隐患 ;通道乱堆放,不通畅。                    | 按用电规范化要求整改 ;加强现场管理,规范货物堆放,保持通道通畅。                           | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 13 | 永康市世亮腾优工贸有限公司    | 西城街道正大路89号       | 电气线路私拉乱接,存在用电安全隐患 ;通道乱堆放,不通畅,标识标志缺乏。             | 按用电规范化要求整改 ;规范货物堆放,保持通道通畅,设置标识标志。                           | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 14 | 永康市正帮园艺工具有限公司    | 西城街道兴达一路6号       | 现场管理混乱,通道堵塞严重 ;用电线路私拉乱接,存在用电安全隐患。                | 按用电规范化要求整改 ;规范货物堆放,保持通道通畅,配足消防器材。                           | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 15 | 雷事宝 (个体)         | 西城街道兴达三路18号      | 现场管理混乱,通道堵塞严重。电气线路私拉乱接,存在用电安全隐患。                 | 按用电规范化要求整改 ;规范货物堆放,保持通道通畅,配足消防设备。                           | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 16 | 永康江南跟军工具厂        | 西城街道正大路89号5楼     | 电线私拉乱接,存在用电安全隐患。                                 | 按用电规范化要求整改。                                                 | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 17 | 永佩汽车电机有限公司       | 西城街道正大路89号4楼     | 电线私拉乱接,存在用电安全隐患。                                 | 按用电规范化要求整改。                                                 | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 18 | 永康市为众工具有限公司      | 西城街道正大路89号       | 电线私拉乱接,存在用电安全隐患。                                 | 按用电规范化要求整改。                                                 | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 19 | 徐建勇电机加工 (个体)     | 西城街道正大路89号       | 电线私拉乱接,存在用电安全隐患。                                 | 按用电规范化要求整改。                                                 | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 20 | 永康市上下工贸有限公司      | 西城街道大徐工业区        | 电线私拉乱接,存在用电安全隐患。                                 | 按用电规范化要求整改。                                                 | 2017/3/30 | 裘明亮<br>徐 纲 |
| 21 | 永康市锦尚足浴馆 (白牡丹休闲) | 江南街道城南路511-519号  | 消防器材检查记录不全 ;消防演习资料不全 ;消防通道不畅通。                   | 规范检查记录 ;规范消防演习记录 ;清空消防通道,保持畅通。                              | 2017/4/30 | 吕振尧        |
| 22 | 永康市重金属网吧         | 江南街道广场路8号        | 无消防通道指示标志 ;使用内开门 ;消防器材检查记录不全。                    | 粘贴消防通道指示标志 ;拆除内开门,安装外开门 ;严格按照网吧管理规定。                        | 2017/4/30 | 徐明文        |
| 23 | 永康市天行文化传播有限公司    | 江南街道下园朱农贸市场水果区东侧 | 烟感报警器不灵敏 ;值班室无24小时值守 ;消防器材检查记录不全。                | 掉换烟感报警器 ;值班室确保24小时有人值守 ;规范消防器材检查记录。                         | 2017/4/30 | 徐明文        |
| 24 | 原白云卫生院旧址         | 江南街道马竹岭村卡罗特公司西边  | 墙体开裂 ;外来人员偷住 ;房内使用煤炉 ;二楼地板开裂。                    | 加强管理,防止外来人员偷住 ;通知屋主拆除。                                      | 2017/4/30 | 姚振富        |
| 25 | 大兰村地质灾害点         | 江南街道大兰村          | 所在地易产生山体滑坡 ;房屋墙体开裂 ;支撑木老化。                       | 撤离住户,另批地安置 ;通知屋主拆除危房。                                       | 2017/4/30 | 颜广法        |
| 26 | 居民楼 (c类危房)       | 江南街道南苑路三弄1幢      | 墙体开裂 ;阳台倒塌 ;房屋老化。                                | 撤离住户 ;查封房屋,做好周边隔离措施 ;通知屋主拆除。                                | 2017/4/30 | 吕振尧        |
| 27 | 个体户李东广           | 江南街道湖西村雾川公司内     | 负责人未培训,7名冲压工未培训 ;部分线路私拉乱接,无电箱 ;‘三合一’。            | 负责人、冲压工报名培训 ;按标准化整改电器线路 ;撤离厂内住人。                            | 2017/4/30 | 姚振富        |
| 28 | 永康市凌诚电器有限公司      | 江南街道湖西村雾川公司内     | 灭火器未按要求配备摆放 ;负责人未培训 ;部分线路未套管。                    | 配足消防器材并按要求摆放 ;负责人报名培训 ;线路安装套管。                              | 2017/4/30 | 徐光裕        |
| 29 | 永康市三顾电器厂         | 江南街道湖西村雾川公司内     | 使用简易升降机 ;部分线路未套管、无电箱 ;厂内有烟头 ;泡装箱过于靠近电线 ;消防通道不畅通。 | 拆除简易升降机 ;电器线路按要求安装套管、电箱 ;清理消防通道,保持畅通。                       | 2017/4/30 | 徐 辉        |