

永康市各镇(街、区)重点安全隐患公告

(第二批)

为认真贯彻执行上级指示精神 ,推动我市生产经营单位进一步落实安全生产主体责任 ,针对我省各地近期消防、建设等领域安全事故高发态势 ,永康市人民政府按照 三个必须 、属地管理的原则 ,要求各镇(街、区)组织在辖区内各行业领域开展安全生产大排查、大整治。根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条之规定 ,决定对各镇(街、区)排查出的各行业领域重点安全事故隐患整改单位 ,按照分级分类要求进行挂牌督办 ,并予以公告 ,接受社会监督。

监督电话 :0579 - 87101930

永康市安全生产委员会
2017年3月6日

永康市各镇(街、区)重点安全事故隐患挂牌整改单位

序号	隐患整改责任主体	地 址	存在隐患	整改措施要求	完成整改时间	责任领导
1	永康市岩下街不锈钢制品厂	方岩工业区	油漆存放量过大 ,阻塞消防通道 ,安全标识缺失 ,部分消防器材被杂物堵塞。	重新设立油漆仓库 ,张贴安全标识 ,清理堵塞杂物。	2017/3/30	潘君武
2	永康市新雄燃具厂	方岩工业区	消防器材配备不足 ,油漆存储不当。	增配消防器材 ,设立油漆仓库 ,规范存放。	2017/3/30	潘君武
3	程杰亮个体户	方岩工业区	无消防器材 ,无消防通道 ,三类人员未培训。	消防通道保持畅通 ,配备消防器材 ,三类人员参加安全培训 ,做到持证上岗。	2017/3/30	潘君武
4	永康市思雨杯业	方岩工业区	使用非法自制货梯 ,消防通道不畅通 ,灭火器配备不足 ,三类人员未培训。	安装合格电梯 ,消防通道保持畅通 ,配备消防器材 ,三类人员参加安全培训 ,做到持证上岗。	2017/3/30	潘君武
5	程高强出租户	方岩镇派溪村	出租人数多 ,消防器材不足。	督促限制出租人数 ,配备灭火器、烟感器。	2017/3/30	金红锵
6	文保祠堂	方岩镇象瑚里	出租外地人 ,消防情况复杂。	摸清理顺租户关系 ,开辟消防通道 ,配备消防器材。	2017/3/30	金红锵
7	程子芳个体户	方岩镇派溪村	企业出租房消防隐患严重。	开辟消防通道 ,配备消防器材 ,加强企业与租户的消防安全意识。	2017/3/30	金红锵
8	程振越、程振鹤户	方岩镇后山头	房屋老旧破损 ,居住存在安全隐患。	房屋拆除并办理规划手续之后重建。	2017/4/30	李国君
9	应勤俭个体户	方岩镇杏桐园	经房屋鉴定为D级危房 ,不再适合居住。	房屋拆除之后由村里安排重建。	2017/6/30	李国君
10	胡仁掌、胡天赐、鲍银镯户	方岩镇柘岭下	房屋已经部分倒塌 ,建筑外墙倾斜向村庄主要通道 ,存在严重的安全隐患。	对房屋进行确权之后进场拆除。	2017/4/30	李国君
11	吕振康出租户	龙山镇桥下三村	房屋出租 ,人员密集场所 ,消防安全隐患。	对消防通道进行整改 ,并配备应急灯、灭火器。	2017/3/30	陈双飞
12	永康市腾发校具有限公司	龙 山 镇 前 珠 山 工业区	将工业厂房擅自改为商用 ,消防、交通安全存在隐患。	重新围墙、保留一个出口。	2017/3/30	李维彪
13	太平水库	龙 山 镇 渔 川 村 路口	太平水库电线落入水库 ,存在安全隐患。	电线所属单位重新布线 ,消除隐患。	2017/3/30	施 锐
14	后宅村	龙山镇后宅村	自然地质灾害点。	对灾害点进行施工整改加固。	2017/3/30	李维彪
15	龙山大道与石四线交叉处	龙山镇	龙山大道与石四线交叉处缺少交通指示标志和警示标志 ,交通安全存在隐患。	安装交通指示标志和警告标志。	2017/3/30	施 锐
16	永康飞歌文具有限公司	龙山镇吕南宅	厂区宿舍存在消防安全隐患。	安装喷淋系统到每个房间 ,并安装应急照明灯 ,清理过道杂物。	2017/3/30	李启航
17	景育庆户	龙山镇丰山头村	80平方土木结构危房 ,墙壁已破裂。	对存在安全隐患的危房进行整体拆除。	2017/3/30	李维彪
18	桥下印刷厂	龙 山 镇 桥 三 工业区	产品乱堆放 ,存在安全隐患。	清出消防通道 ,对乱搭乱建进行拆除。	2017/3/30	李启航
19	原红果村老厂房内胶水生产作坊	龙 山 镇 桥 一 工业区	生产胶水 ,无证经营 ,存在消防安全隐患。	关停。	2017/3/30	李启航
20	永康市永美链条厂	龙 山 镇 桥 三 工业区	涉氨作业场所不符合安全生产条件。	按安全整改方案整改到位。	2017/3/30	李启航
21	莱凤阁足浴店	西溪镇龙山大道	无消防器材、消防通道堵塞、未张贴消防警示牌。	配备灭火器 ,清理消防通道 ,在明显位置张贴消防指示牌。	2017/4/30	陈绍东
22	花千足足浴店	西溪镇龙山大道27号	消防疏散通道安全出口不畅通、没有消防警示牌。	清理消防通道物品 ,在明显位置设立消防警示牌。	2017/4/30	应俊杰
23	纳米汗蒸	西溪镇西玉大街19号	未配备消防器材。	配足消防器材 ,并组织应急演练。	2017/4/30	胡伟军
24	韩都汗蒸	西溪镇西玉大街112号	未配备消防器材。	配足消防器材。	2017/4/30	陈军晓
25	龙川火锅店	西溪镇富强大街	未配备消防器材。	配足消防器材。	2017/4/30	曹永正
26	凯宇五金工具厂	西溪镇西山工业区	无消防通道、无消防设施、无应急灯。	设立消防通道、购买灭火器等消防器具、设置应急灯。	2017/4/30	陈 帅
27	永康市中亿利园艺工具厂	西溪镇西山工业区	无消防通道、无消防设施。	合理设置消防通道、购买并设置消防器具。	2017/4/30	黄 毅
28	亿家购物	西溪镇龙山大道1号	无安全出口、无疏散指示标志、灭火器未放在醒目位置、超市存在烧饭现象。	对超市物品进行合理摆放 ,设置安全出口 ,并设置疏散标志 ,灭火器合理放置 ,禁止继续在超市烧饭。	2017/4/30	胡 青
29	富强超市	西溪镇富强大街6号	安全出口堵塞、灭火器位置不明显、超市存在烧饭现象。	对超市物品进行合理摆放 ,清理安全出口 ,灭火器合理放置 ,禁止继续在超市烧饭。。	2017/4/30	柳 冰
30	华联配送西溪连锁店	西溪市基路118号 - 70	安全出口封闭、无疏散指示标志、灭火器放置不明显。	超市物品进行合理摆放 ,清理安全出口 ,设置疏散指示标志、灭火器合理放置。	2017/4/30	俞华美
31	永康市象珠子诺五金制品厂	象珠镇昌盛东路168号	用电线路不规范 ,阁楼楼梯无护栏。	用电线路按规范化要求进行整改 ,阁楼楼梯安装护栏。	2017/4/30	金晓东
32	施云飞个体户	象珠镇寺口吕工业区酥溪路20号	消防器材不足 ,工业酒精未单独存放。	单独存放工业酒精 ,更换过期失效消防器材 ,并配足消防器材。	2017/3/30	金晓东
33	溪岸砂轮厂	象珠镇寺口吕工业区酥溪路20号	用电线路私接乱接 ,缺乏用电保护装置 ,存在用电安全隐患。	用电线路按规范要求进行整改。	2017/4/30	金晓东
34	永康市帅豪工贸有限公司	象珠镇清溪工业区a	发现有未登记在册的燃煤锅炉。	要求拆除 ,更换为生物颗粒锅炉。	2017/4/30	金晓东
35	永康市恒必佳工贸有限公司	象珠镇一村工业区	禁烟区域有抽烟现象 ;用电线路不规范 ;叉车驾驶员无特种作业许可证 ,无证上岗。	对员工加强安全教育 ;用电线路按规范要求进行整改 ;特种作业人员培训持证。	2017/4/30	金晓东
36	喜来顺门业	象珠镇派溪吕工业区	用电线路杂乱 ,存在用电安全隐患 ,消防器材配备不足 ,存在消防隐患 ,喷漆车间未安装防爆灯。	用电线路按规范要求进行整改 ,配足消防器材 ;喷漆车间安装防爆灯。	2017/4/30	金晓东
37	汇尚五金制品有限公司	象珠镇金牛路69号	喷漆车间电机、电灯未防爆 ,无排风设备。	喷漆车间电机、电灯换成防爆型 ,安装排风设施。	2017/4/30	金晓东
38	明凯锁具	象珠镇一村工业区	抛光车间不符合安全作业条件 ;用电线路私拉乱接。	抛光车间按照粉尘作业的相关要求整改到位 ;线路按照用电规范要求整改到位。	2017/3/30	金晓东