



永康市各镇(街、区)重点安全事故隐患挂牌整改单位

(上接第16版)

序号	隐患整改责任主体	地 址	存在隐患	整改措施要求	完成整改时间	责任领导
39	象珠镇五金加工厂	象珠镇派溪吕村	用电线路私拉乱接 缺乏用电保护装置,灭火器配备不足。	配足消防器材 用电线路按规范化要求进行整改。	2017/4/30	金晓东
40	吕伟恒个体户	象珠镇派溪吕村	现场堆放杂乱 无灭火器。	有序堆放货物 保持消防通道畅通 配足消防器材。	2017/4/30	金晓东
41	胡宝聚户	唐先镇中山村	危旧房。	修复。	2017/3/30	朱跃军
42	胡新廷户	唐先镇石桥头村	危旧房。	修复。	2017/3/30	朱跃军
43	承德堂	唐先镇唐先一村	危房 消防设施未配齐。	进行最高标准的加固 配齐消防设施。	2017/6/30	罗王坚
44	童军学户	唐先镇唐上村	危旧房。	拆除。	2017/4/30	朱跃军
45	陈美女户	唐先镇石湖坑村	危旧房。	拆除。	2017/3/30	朱跃军
46	唐先四村出租房	唐先镇	消防器材未配齐 楼梯未安装防护栏 通道堵塞 厨房与居住未隔离。	配齐消防设施 安装防护栏 保持通道畅通 安排专用厨房。	2017/4/30	章德红
47	永康市华雄压铸厂	唐先镇官山背工业区	用电线路私拉乱接 消防通道堵塞。未设置消防通道 员工宿舍通道存在明火烧饭问题 电瓶车停放厂区内充电。	用电线路按规范化要求进行整改 保持消防通道畅通 严禁电瓶车停放在厂区内充电以及在通道烧饭。	2017/3/30	秦 洁
48	永康市霸凯工贸有限公司	唐先镇官山背工业区	自制平台缺防护栏 用电线路私拉乱接。	完成防护栏的安装工作 用电线路按规范化要求进行整改。	2017/3/30	秦 洁
49	永康市唐先镇日普五金厂	唐先镇大后工业区	用电线路私拉乱接 灭火器配置过少 自制平台未设防护栏。	用电线路按规范化要求进行整改 配足消防器材 完成防护栏的安装工作。	2017/3/30	秦 洁
50	永康市华立砂轮磨料有限公司	唐先镇大后工业区	安全出口未设应急灯 用电线路私拉乱接 自制平台缺防护栏。	安全出口设置应急灯 用电线路按规范化要求进行整改 配足消防器材 完成防护栏的安装工作。	2017/3/30	秦 洁
51	金丰村(潘双水,潘高庭,潘新然,潘双格户)	花街镇金丰村	危旧房。	拆除。	2017/5/30	徐志军
52	东陈村(吴康东,胡镇康户)	花街镇东陈村	危旧房。	拆除。	2017/5/30	徐志军
53	中宇气体有限公司	花街镇金长园村	无专职消防员 办公区无消防器材。	组织培训 配足消防器材 完善制度。	2017/4/30	章晓威
54	优瑞真空涂装厂	花街镇二期工业区	员工消防意识差、技能缺 消防设施不齐全。	组织培训 配足消防器材 完善制度。	2017/4/30	章晓威
55	银海厨具	花街镇二期工业区	电线私拉乱接 消防设施配置不齐。	按用电规范要求整改到位 增加器材 完善制度。	2017/6/30	胡可军
56	双日五金厂	花街镇倪宅路口	现场混乱,违规使用锅炉。	搬离关停。	2017/5/30	胡可军
57	马子江锯木厂	花街镇正宇机电内	现场混乱 木粉处理不及时。	搬离关停。	2017/4/30	胡可军
58	东陈村(村大会堂)	花街镇东陈村	危旧房。	拆除。	2017/5/30	徐志军
59	胡思旭锯木厂	花街镇正宇机电内	现场混乱 木粉处理不及时。	搬离关停。	2017/4/30	胡可军
60	水泥厂无名企业	花街镇金桂北路	现场混乱 电线私拉乱接 安全设施不足。	搬离关停。	2017/4/30	胡可军
61	永康市金牛门业有限公司	城西新区金桂南路10号	喷涂车间不符合安全生产条件。	按喷涂作业场的整改方案整改到位。	2017/6/30	胡万鹏
62	永康市东恒门业有限公司	城西新区金桂南路6号	喷涂车间不符合安全生产条件。	按喷涂作业场的整改方案整改到位。	2017/6/30	胡万鹏
63	永康市中君日用五金制造厂	城西新区花海路21号	喷涂车间不符合安全生产条件。	按喷涂作业场的整改方案整改到位。	2017/6/30	胡万鹏
64	浙江传喜工贸有限公司	城西新区九桂路90号	喷涂车间不符合安全生产条件。	按喷涂作业场的整改方案整改到位。	2017/6/30	胡万鹏
65	贵州特色小炒	城西新区灵石路248号	违章建筑。	拆除。	2017/6/30	董永胜
66	吕永胜户	城西新区西塔三路	危旧房安全隐患。	拆除。	2017/6/30	董永胜
67	徐启余户	城西新区前山头老村西面	危旧房安全隐患。	修复或拆除。	2017/6/30	董永胜
68	姚华宁户	城西新区花川村知青路35号	出租屋消防隐患。	按出租房消防整治标准整改。	2017/6/30	朱高飞
69	黄金星户	城西新区马架龙村	出租屋消防隐患。	按出租房消防整治标准整改。	2017/6/30	朱高飞
70	永康市西城吉味快餐店	城西新区花城西西路189号、191号1-2层	消防隐患。	按消防整治标准整改。	2017/6/30	朱高飞
71	永康市唐龙门业有限公司	经济开发区银川西路21号	部分电线私拉乱接 安全员未培训 存在自制升降机一台。	按用电规范要求整改到位 安全员参加培训 做到持证上岗 拆除升降机。	2017/3/30	黄芦壹
72	浙江嘉威门业有限公司	经济开发区东吴路580号	喷涂车间电焊车间用电线路私接乱接。台钻保护罩缺失 钢瓶无防倾倒措施。	按用电规范要求整改到位 台钻装上保护罩 钢瓶购置铁链固定防倾倒。	2017/3/30	黄芦壹
73	永康市千喜车业有限公司	经济开发区科创路366号	喷涂车间缺少警示标识 未设防爆装置。	完善警示标识上墙 喷涂车间按规范整改 安装防爆设备。	2017/3/30	黄芦壹
74	浙江盛广涂料有限公司	经济开发区科创路366号	调漆房 油漆仓库未设警示标识、管理制度。喷漆车间用电线路私拉乱接。安全员未培训。	完善警示标识 制作管理制度上墙 按用电规范要求整改线路 安全员参加培训 做到持证上岗。	2017/3/30	黄芦壹
75	浙江朗汇科技有限公司	经济开发区华夏路100号	部分电线私拉乱接 喷涂车间缺少警示标识 通道有货物堵塞 日常管理不规范。	用电线路按规范要求整改到位 喷涂车间按整改方案整改。	2017/3/30	黄芦壹
76	方红良(个体户)	经济开发区华夏路100号	部分电线私拉乱接 木粉末及时处理 灯具未防爆 负责人未培训 货物堆积过高。	搬离。	2017/3/30	黄芦壹
77	永康市兴邦工贸有限公司	经济开发区子政路99号	喷涂车间设施设备灯具未具备防爆功能 油漆仓库管理不规范 用电线路私拉乱接。	喷涂车间按整改方案整改到位 具备安全作业条件 油漆仓库减少库存 配置专用灭火器。	2017/3/30	黄芦壹
78	永康市艺和铜管件有限公司	经济开发区华夏路9号	主要负责人、安全员未培训 电线私拉乱接 消防器材数量不足。	主要负责人、安全员参加安全培训 做到持证上岗 按用电规范要求整改线路 配足消防器材。	2017/3/30	黄芦壹
79	果美日用品厂	经济开发区华夏路9号	主要负责人、安全员未培训 电线私拉乱接 消防器材数量不足。	主要负责人、安全员参加安全培训 做到持证上岗 按用电规范要求整改线路 配足消防器材。	2017/3/30	黄芦壹
80	正一五金厂	经济开发区华夏路7号	主要负责人、安全员未培训 电线私拉乱接 消防器材数量不足。	主要负责人、安全员参加安全培训 做到持证上岗 按用电规范要求整改线路 配足消防器材。	2017/3/30	黄芦壹