


气温每升1℃,甲醛释放速度快1倍

建议安装新风系统循环室内外空气

前几天,记者从加盟商金华生科环保有限公司了解到,6月份,该公司一共对14户家庭做了甲醛含量检测,其中12户超标,有几户不合格的家庭在冬天检测甲醛时甚至是合格的。

该公司负责人表示,夏天是甲醛最活跃时期,也是检测和治理的最好时期。



□记者 任晓

14户家庭进行检测,仅有两户甲醛含量达标

“6月份,我们一共给14户家庭做了室内甲醛含量检测。”8890环境检测专业人员姚成锋说,检测结果并不是特别理想,只有2户家庭甲醛含量是达标的,其余12户均不达

标。其中,甲醛含量轻度超标的有6户,中度超标的有5户,重度超标的则有1户。

“这些不合格的家庭多数是刚装修好没满一年的房子,最长的装

修已有3年,甲醛主要存在于家具、装修涂料中。”姚成锋介绍,虽然大多数已经提前半年通风,但由于甲醛的潜伏期可长达3至15年,因此还是出现了甲醛污染。

气温增高甲醛释放越快,测两次数据更准确

另外,在这几户不合格的家庭中有一两户户主表示,他们家在冬天就已经检测过甲醛,那时的指标是合格的,可为什么到了夏天又不合格呢?

姚成锋介绍,温度对于甲醛挥发的影响很大。事实上,甲醛挥发

点为19℃,气温每上升1℃,甲醛释放速度增加1倍。在冬季平均气温较低的情况下,甲醛的挥发不是很活跃,甲醛几乎都积存在建材之内。在夏季,气温升高释放更剧烈且浓度会超过正常3倍,甲醛处于活跃期因此检测出甲醛超标。

“一般来说,我们建议客户检测两次室内甲醛含量,这样得出的数据更为准确。”姚成锋说,第一次是新房装修入住后检测甲醛含量,第二次则是在夏天,也就是甲醛分子最活跃的时候,检测室内甲醛含量。

绿色植物等吸附甲醛有限 可安装新风系统循环空气

生活中,很多市民喜欢在室内种植绿萝等植物,或是在房间各处放置活性炭,希望借它们吸附甲醛的能力降低空气中的甲醛含量。

对此,姚成锋说:“有些植物、活性炭能吸附甲醛不假,但是它们的吸附能力微乎其微。用这种方式来吸附甲醛几乎没有用。因为它们吸附的只是弥漫在它周围的甲醛,而且一旦饱和就失去了吸附甲醛的能

力。可是,只要家具中的甲醛没有释放完全,甲醛就会源源不断地补充到空气中。”

如何更有效治理甲醛?姚成锋说通风能有效减少室内甲醛含量,市民朋友可以使用8890加盟商的环氧电器有限公司的新风系统。

该新风系统能对室内外空气进行24小时不间断循环,使室外和室内的空气进行充分交换,将室内的

二氧化碳以及可能携带的病菌,装修、家具产生的甲醛、苯、臭味等超标气体排出,经过离子能集尘杀菌系统、智能化空气定制系统等六层过滤,使外界的灰尘、细菌、花粉等不能进入室内。

若是市民朋友对家中甲醛含量存在疑问,可以随时拨打8890预约。如果对新风系统有兴趣和疑问也可以来电咨询。

油烟机换上新管 排烟效果差还抖动

136*****38吕女士来电:朋友帮我换了排烟管后,油烟排不出去了,现在需要师傅上门维修。

记者任晓报道 前几天,记者联系到吕女士时,她表示油烟机问题已经由8890专业的师傅解决了。她还表示:“经过这一次教训,以后家里东西坏了,直接找8890师傅,再也不能自己或者朋友随便修了。”

前几天,吕女士的一位朋友来到她家做客,无意中看到了她家脏兮兮的排烟管。

这位朋友告诉她:“排烟管油垢太多了,影响排烟效果,我正好会换排烟管,要不就帮你换一根吧。”

吕女士家的油烟机使用已有多多年,排烟管前两年刚换过。看到朋友拍着胸脯保证,再加上排烟管确实有点脏了,吕女士也就同意朋友的提议。

吕女士的朋友做事雷厉风行,出门就买了一根排烟管,随后就将旧管子拆下,很快就将新管子安装好了。

出于对朋友的信任,吕女士没有当场开机测试油烟机,

直到煮晚饭时才发现油烟机故障了——抖动得厉害,油烟也排不出去。

“本来还能用的,结果换排烟管换出事来了。”吕女士一阵纳闷,也不好怪朋友,只能拨打8890找师傅维修。

胡师傅上门检查后发现这根排烟管,直径要比原装的小了一圈,而且安装方法也不对。

胡师傅随后又开车出门买了一根尺寸正好合适的排烟管,正确安装后,油烟机里的油烟总算能正常排出去了。

限流电阻受潮 电视机没画面

138*****38林女士来电:电视机不知道怎么了,只有声音没有画面。

记者任晓报道 前几天,由于家里停电,林女士前往金胜花苑的儿子家。见孩子们都忙着自己的事,百无聊赖的她打算看电视机解闷。

但让林女士郁闷的是,电视机是开起来了,可是只有声音,却没有画面,换了一个频道,屏幕还是一片黑。

“原来这电视机已经坏了两天了,他们平时很少看电视,也就一直没把修电视机这事儿放在心上。”林女士说,家里电视机总得修好,哪天客人来了也能看。随后,她拨通了88900000。

众鑫家电维修服务部的王师傅上门后,拆开电视机发现限流电阻因为受潮已经烧掉了,里面还有一小摊水。此外,其他很多元件也受潮了,只是还不是特别严重。

看着电视机内部有些元件已经受潮或发霉,王师傅拿出带来的工具,对电视机元件进行烘干,并将已经发霉的部位进行焊接。

王师傅提醒,近段时间雨水较多,空气比较潮湿,平时要注意电视机的防潮,尽量别在电视机周围放置水杯,不要用湿抹布擦拭电视机。

湿衣服挂太多 钢丝绳被拉断

158*****68华女士来电:手摇晾衣架的绳子断了,需要更换。

通讯员黄徐婷报道 前几天,市民华女士家手摇晾衣架的钢丝绳突然断了,衣架和衣服乱七八糟地砸在了地上。

“衣服挂太多了。”华女士说,自入梅起,几乎没有晴朗天气,没有晾干的衣物总带着潮气,叠在衣柜里怕长霉斑,因此晾衣架上挂着的衣服越来越多。

“这台手摇晾衣架从网上买的,现在坏了也不知该送哪儿维修。”华女士向8890求助。

接到派单的孟师傅仔细检查后发现,晾衣架钢丝绳断裂是钢丝绳与滑轮角度没有安装到位,两者之间长期磨损。

“最近多雨潮湿是钢丝绳断裂的另一个因素。”孟师傅说,雨季天气潮湿,这钢丝绳不防锈,一生锈再加上湿衣服的重压,最终导致断裂。

“手摇器钢丝绳还可以用,连接几个滑轮的钢丝绳要更换了。”孟师傅现场将损坏的钢丝绳一一抽出,再换上新的。

在现场,孟师傅一边维修还一边提醒华女士,超负荷晾晒对钢丝绳的损伤极大。另外,钢丝绳上有线扣,在线扣顶到转角时如果还继续摇手摇器,也很容易磨损钢丝绳。

一个小时左右,华女士试用修理好的晾衣架,升降顺畅。