

纱窗纱门防蚊 多少密度的才合适？

兼顾采光通风等因素 选择18至22目的为好

虽然已过了最炎热的七八月,但是蚊子的活跃期还未结束,很多躲避高温蛰伏了一夏的蚊子也将活跃起来。如何有效灭蚊防蚊?有些市民推荐使用纱窗物理防蚊。

那么,怎样的纱窗更能有效防蚊呢?近日,记者采访了8890 专业制作、维修纱窗的加盟商。



记者 任晓

安装纱窗物理防蚊 比化学药剂更安全

在蚊子肆虐的日子里,如何防蚊杀蚊?近日,记者随机采访了一些市民,他们对付蚊子可谓各有方法。

点蚊香。蚊香一点,蚊子都没有了。家住望春小区的李先生说,蚊香是灭蚊的不二法宝。

蚊香其实也不好,它里面的成分对于人体来说,并不是好东西。蚊香里会释放出亚列宁、甲苯等化学物质

外,还有许多未知的具危害性的化合物。如果家里有小孩、老人、孕妇的,最好不要使用。注重健康的陈女士说,自从知晓这个道理以后,她家就改用最传统的蚊帐了。

门口安装纱窗网、窗户安装纱窗、床上安装蚊帐,陈女士说,她家的三重防护一样能阻止蚊子进入,而且物理防蚊没有后顾之忧。

物理方法和化学方法,孰优孰劣?在随机采访中了解到,大多数市民选择了物理方法。

朱先生说,无论从环保还是健康角度,肯定首选纱窗。因为纱窗不仅能防止蚊虫的侵害,还能过滤空气中的部分灰尘、杂物和飞絮,并起到防尘通风、阻挡室外窥视以及美化装饰的效果,可以说一举多得。

合页断两瓣 柜门掉下来

通讯员黄徐婷报道 市民张先生家住锦江华庭小区。几天前的晚饭后,保姆阿姨正在清理厨房,忽然发现洗菜池正下方的木柜门坏了。

左边这扇一开就掉下来。右边那扇开门时总是卡住。张先生说,其他的橱柜都好好的,唯独这个橱柜的两扇门出了故障。

张先生仔细看了看,左边的上合页断成了两瓣,右边的合页没断但是因为洗水池的漏水而出现了生锈。损坏的橱柜门一碰就掉出来,张先生担心路过时会绊倒,就想尽快维修。

更换合页是个小活儿,上哪儿找一个干活利索、价钱公道的师傅呢?这时,张先生想起了8890平台。随后,他通过平台邀请了一位木工师傅上门更换合页。

第二天上午,陈师傅带着事先准备好两副合页来到张先生家。更换合页,看似一个简单的活儿,但想把它做好却并不省力。只见陈师傅手持螺丝刀,先把左边这扇合页断裂的门拆下来,右边的合页由于生锈了,拆起来多费了些力气。接着,用上新的合页和螺丝钉,把两扇门再安回原处。

半个多小时后,陈师傅确定合页安装牢固,橱柜门开合顺畅,他才离开。

纱网不是越密越好 18至22目防蚊还兼顾通风

既然安装防蚊纱窗物理防蚊无后顾之忧,那么,防蚊纱窗的纱网得多大呢?有人说,蚊子和灰尘这么小,那么纱网肯定是越密越好。

对此,8890 专业制作、维修纱窗的郎师傅表达了不同的看法。他说,纱窗的功能除了防蚊还有通风,大家不能只为了防蚊而忽视了通风,否则直

接安装玻璃门就好了。

郎师傅介绍,目前市场上的纱窗根据网孔大小可分为如下几类:10目、12目、16目、18目、25目、30目等。这里所说的目数,是指2.54厘米长度的筛网内的网孔数。网孔数越多,代表纱网越密。

既要防蚊子,又要兼顾通风的效

果,郎师傅建议使用18至22目之间的纱网。他解释,10目纱网的纱孔直径约在2毫米左右,这样无法防蚊。25目纱网的纱孔直径约0.6毫米。虽然能够防蚊,但是影响通风效果。

相比之下,18目纱网的纱孔直径约1毫米,22目的纱孔直接约0.75毫米最好。

调速器故障 吊扇转不动

通讯员黄徐婷报道 几天前,南苑路胡先生家的吊扇调速器坏了。

这边是老小区,不少人家里都安装了吊扇。胡先生说,吊扇质量不错,可前两天,他准备打开吊扇凉快一下,却发现调速器出故障了。调速器转了一圈又一圈,吊扇都没反应。原先用来调节风速的五个档位,现在都没用了。

胡先生说,前段时间,吊扇就有几个档位坏了,原本就打算换一个调速器的,但自己不懂电路知识,也就一直没换。

十多分钟后,8890加盟电工凌师傅带着新调速器来到了胡先生家。确认关闭电源后,凌师傅取出工具把旧调速器拆了下来,并换上了新买的调速器。

吊扇老旧,如果使用不注意,很可能再次出现故障。凌师傅提醒胡先生,在平时使用中,要尽量避免换档速度过快的情况发生,否则会影响调速器的使用寿命。

家里请客开空调 老鼠咬断电线无法使用

138*****90 傅女士来电:我家两台空调的电线都断了,急需师傅修理。

通讯员黄徐婷报道 前两天,傅女士娘家请了厨师上门摆酒席宴请宾客。

中午11点多,酒席正式开桌。虽然已入秋,但是室内人多,很快有的客人已经吃得满头大汗。傅女士妈妈连忙去开立式空调,准备给大家伙儿降温,结果意外发现这两台空调都开

不起来了。

糟糕,难道是插座坏了?傅女士的妈妈反复调整了插头的位置,两台空调还是继续“罢工”。着急用空调,傅女士立刻给商家打了电话,可对方表示安排不出能马上上门的师傅。随后,她拨通了88900000。

十多分钟后,8890加盟商俊熙家电的江师傅驱车赶到了。经过几分钟的检查,江师傅确定其中一台不仅电线断了,排水管也破了好几个洞;另一台立式空调故障是电源线虽然没断,

但是造成接触不良。江师傅仔细分辨电线,将电线重新接好,又更换了破损的排水管,不到半小时,空调便成功启动了。

每年夏天,几乎每隔几天就能接到柜式空调突然罢工的维修单。事后,江师傅查看电线的断口,推测这两台空调故障基本都是电线被老鼠咬断所致。

上门非常及时,服务也很好,8890的师傅真不错。回访时,傅女士表示自己很满意。