

洗衣机运转时硬币砸破塑料内筒

口袋里的物件要掏干净,避免伤害洗衣机部件

冬天的衣服普遍吸水性
强,手洗既费力气又花时间,
机洗是一个不错的选择。随
着气温逐渐降低,洗衣机维
修也迎来了高峰。最近,
8890 加盟商几乎每天都能
接到 70 多单洗衣机维修
件。那么,洗衣机冬季以什
么故障为主? 在使用过程中
需要注意哪些问题? 23 日,
记者咨询了几家家电加盟
商。

□记者 任晓

洗衣机内筒被高速旋转的硬币砸破

说起冬天洗衣机容易出现
的故障时,8890 各维修洗衣
机的加盟商不约而同提到了
硬币。
“每年冬天,因为硬币导致
洗衣机故障的情况不少。”
东城华杰电器服务部的庞
师傅说,在他的印象中,家
住古山镇的胡女士家发生
的一幕让他记忆深刻。
前几天,胡女士正在清洗
一周



的衣物。洗衣机开始工作
不久后,她就听到洗衣机发
出不同寻常的异响。随着
洗衣机转动加快,声音越来
越大。胡女士赶紧关掉了
洗衣机,打开一看,塑料内
筒已经破了一个洞。庞师
傅上门检查的过程中拿出
了两枚 1 元硬币。事后,
胡女士更换内筒花费 300
元。
“硬币硬度大,再加上高
速旋转

时,硬币冲击力不小。”
他说,除此之外,如果小物
件堵塞了洗衣机内的缝
隙,还可能会引起洗衣机
漏水,损伤或卡住波轮造
成电机过载而损坏等情
况。
庞师傅提醒,冬天的衣服
较重,即使口袋里留有硬
币等小物件也不容易被
发现。大家一定要养成
放入洗衣机前先掏口袋
的习惯。

一般来说,普通衣服浸湿
后重量会增加 3 倍,如果
是绒料的衣服最大能增
重 5 倍,像是羽绒服的话
可能会更多。经常超重
会磨损洗衣机内部的离
合器、电机,从而导致
脱水无力、有异响等情
况。所以,将衣服放入
洗衣机前,估算衣服浸水
后的重量很有必要。

衣服超量致电机磨损脱水受影响

部分市民会为了省水省
电,往洗衣机里尽可能多
的放置衣服。家住芝英
镇的李女士就是其中之
一。
“家里的洗衣机脱水速
度是越来越慢了,现在已
经脱不了水。”近日,
市民李女士拨打 8890
时说到。
庞师傅上门查看之后
发现,洗衣机里装着满满
一桶衣服,明显已

经超过了洗衣机的最大
承受量。他将一部分衣
服拿出来后再次启用脱
水功能,脱水速度还是
很慢。查看结果是电机
损坏了。
“每台洗衣机都有额定
洗涤量,也就是最大承
受范围。”庞师傅说,
额定洗涤量指的是衣
服浸水之后的重量。

装修油漆胶水难除 专业师傅有办法

139*****87 马女士
来电:家里刚装修完,
需要专业家政人员打
扫卫生。

通讯员黄徐婷报道 市
民马阿姨的儿子在城区
买了一套房子。前不久,
套房初步装修完毕,她
去了一趟,发现室内杂
物堆积,遍布灰尘,地
面白色瓷砖上还有油
漆、胶水。几扇落地窗
上也沾了不少灰尘。
考虑到整体装修完成
再处理肯定要花不少
时间,所以马阿姨当时

就决定趁着家具还没
有搬进去,提前找家政
公司打扫。于是拨打
了 8890。
按照约定的时间,8890
加盟商吕师傅带着几
名清洁工上门服务。
“瓷砖表面有一层防
护涂层,油漆、涂料等
滴落在上面,时间长了
就很难除掉。落地窗
有两米多高,擦洗比
较耗时。”吕师傅说
着开始分配工作,两位
清洁工阿姨负责清
洁地面,其他两人擦
洗落地窗。
经过一个上午的清
理,粘在地

砖表面的固体污垢已
大体松动,用扫把轻
轻一扫就能扫掉。落
地窗上的污垢也已刮
下,清洁工阿姨正用
抹布擦着玻璃,擦完
一块玻璃后,她站在
不同角度看,确认没
有一点污渍才开始擦
另一块玻璃。
“保洁工作要以‘无
灰尘、无水印’为标
准。”整个过程,吕
师傅都在场监督,看
到没有打扫到位的
地方就自己动手,力
求把服务做到最好。
最后,两位清洁工阿
姨拿来拖把进行收
尾工作。

设计不合理 下水道易堵

139*****22 吴女士
来电:厨房下水道堵
住,需要疏通。

通讯员黄徐婷报道 吴
阿姨家住千锦路,她说
厨房下水道隔三岔五
就会出点“意外”,每
一次都让她措手不及。
她说,最初装修时,她
将洗菜池设置在远离
下水总管的一侧,洗
碗池的污水在流入总
管前,必须先从厨房地
面下一米多长的管道
里流过,从而导致水
流缓慢,容易堵塞。
据她回忆,每年都要
找师傅疏通三四次。

“以前不知道哪里
有好的疏通师傅,找
的都是通过楼道上小
广告上的师傅。”吴
阿姨说,那些师傅打
开机器随便捣鼓了几
下,看到水有流下去
就收工了,也不管是
不是很畅通。
“都说 8890 不错,
我就希望上门服务的
师傅能帮我多疏通一
下,尽量把下水道通
得干净些。”吴阿姨
说。
“你家的管道确实
特殊,我把弹簧拉到
最长,再帮你多疏通
几次。”彭师傅把弹
簧缓缓塞进下水道,
到达长度极限后,才
将弹簧缓慢地拉出,
重复了五六次。

接着,彭师傅又打
来四五桶水测验下
水道的流通情况。看
到几桶水都很快从
下水道排出去,彭师
傅才收工。
“平时要经常用热
水冲刷,避免油腻物
堆积。”彭师傅提醒,
冬天气温低,洗碗洗
菜的残油会凝固在
下水管里,导致堵塞,
经常用热水冲刷可
以有效改善水流不
畅的问题。

水塔浮球坏了 水白白流走

152*****03 陈先
生来电:水塔一直在
进水,水都满出来了,
需要师傅上门维修。

记者任晓报道 陈先
生家住九铃东路。他
所住的这幢房子中,
包括他家有十几户人
家共用一个水塔。前
几天,有住户发现落
水管中不断有水流
出来。后来才发现,
这些水是水塔中满
出来的。

水塔由浮球开关控
制,自动上水,水位
满了就会停止上水。
发现问题后,他们一
致猜测是浮球开关
出了问题。为了减少
浪费,用户们商量后
将上水阀给关了,同
时拨打 8890 寻求帮
助。随后,东城永邦
水管维修服务部的
应师傅带着新浮球
开关来到九铃东路。
经检查,确实是浮球
出了问题。因为常
常上下摆动,浮球
的螺丝松动,已经
飘到水塔的另一边
去了。
这个水塔直径约 8
米,高度约为 4 米。
这种情况下想要将
浮球捞出来很困难。
这几位户主商量后
决定不再管旧浮球,
只安装新浮球。
只是,此时桶里已
经蓄满了水,师傅
花了一个多小时
将水抽干。两个小
时后,水塔进水恢
复正常。

12月18日,经济开发区夏溪村二手房东陈某文未按时报送流动人口信息,被警方处以200元罚款。

12月19日,方岩镇文楼村房东程某三、象珠镇派溪吕村房东吕某,未按时报送流动人口信息,分别被警方处以100元罚款。

市流动人口管理局温馨提示:根据《浙江省流动人口居住登记条例》,在房屋出租或承租时,房东应该在三天之内报送流动人口承租或离住信息。

12月19日,唐先镇唐先四村智客快餐店业主周某卢未按时报送流

人口信息,被警方处以100元罚款。

12月20日,古山镇下溪池村永康市百特塑料制品有限公司、永康市华军印刷厂,未按时报送流动人口信息,分别被警方处以100元罚款。

12月21日,古山镇前园村永康市固祥五金制品厂、青后叶村永康市天卓不锈钢制品有限公司、大坟山村永康市四林织带有限公司,未按时报送流动人口信息,分别被警方处以100元罚款。

市流动人口管理局温馨提示:根据《浙江省流动人口居住登记条例》,用人单位在录用或解聘流动人口员工时,应该在三天之内报送流

动人口录用或离职的信息。

12月20日,西溪镇桐塘村流动人口路某、路某东,未按规定办理居住登记,分别被警方处以50元罚款。

市流动人口管理局温馨提示:根据《浙江省流动人口居住登记条例》,新到我市居住三天以上的流动人口应该在三天之内主动申报居住登记。

流管曝光台