

弄塘水库水位降低 自来水产生异味 白岩村 望找到解决问题的好点子

□记者 程轶华 见习记者 俞轶炜

近日,市民章先生拨打8890热线反映,前仓镇白岩村的自来水有异味,希望有关部门帮忙找出原因和解决问题的方法。

水库里的取水口降低 村里自来水产生异味

18日,记者联系了章先生,他说,村里的自来水水质一直以来都不是很好,特别是夏天,时常出现异味。这次自来水产生异味有一段时间了,村民担心水质出现了问题。村里虽然有水井,但是井水不当作饮用水已经有很长一段时间了,村民们也不敢放心地把井水当成饮用水。村民们都希望有关部门能够尽快来帮一把,让大家早日喝上健康、干净、放心的自来水。

根据村民反映的情况,记者马上联系了白岩村的村委会主任章义来。他说:“供水与老百姓的生活息息相关,水是生活最基本的保障,事情发生后,我们第一时间便开始着手处理。开始以为是过滤器的原因,就马上找人更换了过滤器并对管道进行了清洗,但是没过两天水又有异味了。我们又想,是不是由于水库里的取水口太低,取进的水由于库底的一些树叶腐烂后导致产生异味。所以我们又用竹子做了一个竹排,把取水



口绑在竹排上,提高进出口水位。现在,村里自来水已经没有异味了。

既要饮用又要灌溉 弄塘水库难以两全

当日,记者来到了白岩村,在村党支部书记章洪周的陪同下,沿着一条蜿蜒山路,来到了该村的弄塘水库。这是一个饮用灌溉两用的水库,放眼望去,水库三面环山,水质清澈。“现在的水质还是可以的,但如果接下来的日子农田需要灌溉,水位马

上就会下降,自来水取水口也会下降,水质就会受到影响。”章洪周告诉记者,村里自来水的品质常常不好跟水库的容量有关,水位高时水质好,水位低时水质差,水就有异味。把取水口绑在竹排上提高取水水位,不是长远之计。只要水库开始灌溉农田,水位马上就会下降,影响水质。村干部讨论了很多次,都没有找到一个好的解决办法,希望有关部门及业内专家出出主意,帮助白岩村的村民彻底解决夏天饮用水水质有异味的问题。

行风

报料热线:

88900000

永康市便民服务平台

—— 你说我办 ——

红绿灯路口有大坑 已修复完毕

139*****38楼先生反映:三马路往永拖路方向,靠近330国道的红绿灯附近有个大坑,希望相关部门尽快修复。

市交通运输局:经现场勘查,三马路往永拖路方向,靠近330国道的红绿灯附近确实有大坑。公路管理段已安排养护人员对该路面进行沥青填补坑洞,现已修复完毕。

废弃灯杆横放路边 已安排清理

135*****73王先生反映:五金北路3幢有几个路灯更换了灯杆,换下来的灯杆横放在路上,已经有一段时间了,希望相关部门清理。

市建设局:接到市民反映后,我局已安排路灯维护人员清理。

大货车随意停放 加强巡查力度

158*****68市民反映:在物流中心入口和九州西路的马路边,有很多大货车随意停靠,给附近居民出行带来严重的安全隐患,已经多次出现交通事故,希望相关部门核查处理。

经济开发区管委会:接件后,马上派相关工作人员到现场勘查,对乱停车辆进行处置,今后开发区交警中队将对对该路段加强巡查。

汽车渣土掉落 专项行动查处

188*****0反映:永拖路到姚家垄铁路桥那段路经常在夜间有大型工程车行驶,路面掉有很多泥土,产生扬尘,严重影响驾驶员视线。希望相关部门能够解决此事。

市交通运输局:经调查路政人员现场调查,该市民反映情况属实。7月16日晚,公路管理段组织管片中队针对该市民反映情况,在永方线姚家垄铁路桥段、330国道等重点路段对抛洒地漏车辆进行查处,并取得一定效果。与此同时,公路段也与渣土运输人员进行沟通,要求运输车辆运输过程中做到规范装载、文明驾驶,尽可能不在夜间生产运输。

□记者 程轶华 整理

“哐”地一声 游泳馆门头瓷砖掉落

市体育发展局:已及时清理整改消除安全隐患

□记者 程轶华 见习记者 李悦

近日,市民颜先生拨打8890热线反映,他带孩子到市体育中心学游泳,经过游泳馆门口时,门头上靠边的瓷砖突破掉落下来,被吓了一跳,幸好没砸到人,希望体育馆能加强基础设施管理,消除安全隐患。8890工作人员马上把这个问题反馈给市体育发展局。

门头瓷砖突然掉落 差点砸到经过的孩子

18日,记者与颜先生取得联系,颜先生告诉记者,进入盛夏,游泳池成了人们消暑纳凉的好去处,他也不例外,只要有空,就会带着孩子去游泳。

那天,他跟往常一样带着孩子去游泳,快走到游泳池门口时,看见门口靠边上的一大块瓷砖掉了下来,“哐”地一声砸在地面上,所幸当时下面没有人经过。颜先生还说,他看到门头上还贴有一些瓷砖,这些瓷砖也有可能松动了,万一砸下来,就会对进出的人造成伤害,存在着很大的安全隐患,于是就拨打8890反映这个情况。不过,他告诉记者,第二天,他到游泳池游泳时,看见施工人员进行维修。



接到8890电话后 派员更换瓷砖清理垃圾

当天中午,记者来到市体育中心游泳馆,发现进出游泳馆门口的人络绎不绝。从门头上的瓷砖颜色可以看出,更换了一些的瓷砖(见照片红圈处)。

随后,记者联系了市体育发展局相关工作人员。他说,接到8890便民

服务平台转交的市民来电反映后,第一时间就派人核实。经核实,情况属实,造成墙面破损原因是,今年5月份,体育中心游泳馆经营者对门头上的LED显示屏进行维修更换时,可能导致旁边的瓷砖松动,工作时还留下了一些建筑垃圾没有及时处理。现在已指派施工人员将已松动的瓷砖全部更换,同时也清理了留在平台上面的建筑垃圾,彻底消除了安全隐患,杜绝此类事件再次发生。