

空调久未清洗就使用 孩子老咳嗽

散热片易粘附灰尘滋生细菌 每年需清洗1至2次

18*****93 陈先生来电 :需要清洗空调。

通讯员陈艳理报道 陈先生家住宜家时代花园小区,家里有两间卧室,都安装着空调,已经使用了五六年了。最近天气炎热,他家每天开空调的时间长了,而且很少开窗通风。前两天,陈先生的母亲告诉他,家里两个孩子都有轻微的咳嗽。

我猜测孩子咳嗽可能跟空调未彻底清洗,细菌滋生有关。陈先生说,他平时也会清洗空调,但只是简单地将过滤网拆下用水冲洗。这回,他准备找专业师傅进行深度清洗,于是致电88900000。

曼联家政负责人吕师傅接到单子后联系陈先生,并在约定时间带着两名师傅来到宜家时代花园小区。师傅们先去卫生间接了一桶清水,然后打开空调电源,使空调的导风板打开,之后再切断电源,揭开空调盖,最后为空调穿上空调罩。空调罩起到汇聚污水的作用。吕师傅说,用专业水枪往空调内注水清洗,污水会从空调罩上的水管流出,只要在水管下放个水桶就能收集污水。

之后,师傅用抹布将裸露在外的空调外机擦干净,然后取下布满



灰尘的过滤网,将其拿出去用清水清洗,用刷子刷干净。接着就要清洗空调的散热片了。

空调在工作的时候,散热片会产生冷凝水,长期处于潮湿环境的部位最易粘附灰尘,滋生细菌。吕师傅说,保持散热片干净很重要。随后,师傅把空调清洗剂喷在散热片上,用刷子将散热片一格一格刷干净,再用水冲洗,随后组装回去。

清洗完的空调还残留水渍,需

要将空调开启10分钟。吕师傅说。大约过了40分钟,两台空调均已清洗完毕。

吕师傅介绍,清洗空调可以减少空调内部的污垢,使空气交换顺畅,祛除空调产生的异味,还能改变空调运行环境,提高其工作效率,达到省电的效果。

空调如果频繁使用的话,一年清洗1-2次是很有必要的,这样能够有效预防空调病。他说。

塑料轮子磨损严重 玻璃移门推不动

139*****58 胡先生来电 :需要维修玻璃移门和铝合金窗户。

通讯员陈艳理报道 我们家阳台的玻璃移门和铝合金窗户都不能推移了,需要师傅上门维修。。近日,8890便民服务平台接到市民胡先生来电求助。

胡先生家住中浙阳光花园小区。据了解,阳台这扇移门和铝合金窗之前曾出现过问题,也已经找过师傅上门维修,没想到问题并没有彻底解决。这回,他致电88900000求助。8890加盟商新勇玻璃的陈师傅接到电话后当天便赶往胡先生家查看情况。

玻璃移门轮子是塑料结构,使用年限久了,轮子磨损严重,所以移门无法推移。陈师傅说,阳台上的窗户轨道也是磨损变形,导致铝合金窗无法移动。找到问题后,他将玻璃移门拆下来,把塑料结构轮子换成了不锈钢材质的轮子,并为铝合金窗重新安装上新的轨道。

陈师傅说,不锈钢材质的轮子比塑料结构的移门轮子质量好,而且硬度高,不容易磨损变形。经过两个多小时的维修和调试,玻璃移门和铝合金窗户均可正常推拉。

8890的维修师傅不仅上门速度快,而且技术也很专业。胡先生对此表示很满意。

油垢沉积厚 油烟机转速变慢累坏电容

记者 任晓 通讯员 陈艳理

前两天,家住经济开发区荆山陈村的应先生看着自己拆下的油烟机零件傻了眼。原本是想拆下来清洗,结果还没开始洗,就不知道下一步怎么办了。原先只是转速变慢,我自作聪明拆成七零八落了。应先生一脸无奈。

在动手拆油烟机之前,应先生在做饭。他发现厨房里的油烟越来越多,油烟机虽然在运转,但是发出的声音比之前响。

这台油烟机使用了七八年,从来没有清洗过,机器上已经有很多油渍了。我觉得转速变慢可能是油垢太多引起的。他说,于是就打算自己清洗油烟机。他将油烟机拆下,再一一将内部能拆的零件拆下来,拆完一部分后,发现有些零件拆不下来了,但是上边又有油污,于是拨打8890便民服务中心求助师傅上门帮忙清洗。8890加盟商胡师傅接到电话后来到应先生家。

自行拆卸油烟机容易损坏油烟

机内部零件,造成不必要的损失。胡师傅检查后发现,应先生拆了一些不应该拆的零件。

胡师傅将油烟机的部分零件安装回去,又把应该洗的零件拆卸下来,用碱水仔细清洗,还为市民更换了一个新的油烟机调速器。调试以后,油烟机风速正常。那么,除了风速变慢,油烟机长期不清洗还会发生什么故障?近日,市民李先生家的油烟机就因为长期没有清洗出现问题。

当时是晚饭时间,家住新河路的李先生正在炒菜,油烟机的风机突然不转动了,照明灯却是正常的。据了解,这台油烟机已经用了四五年。在发生故障前,李先生已经发现油烟机的吸力下降。接到电话后,胡师傅来到新河路,检查之后发现,电机的电容损坏了。于是,他将油烟机拆下更换电容。

维修过程中,胡师傅发现油烟机的风机上有一层厚厚的油垢。除了电容的自然老化,油垢也是导致电容损坏的原因。胡师傅说,电容的作用

是给风机提供动力,风机上积累的油垢多了之后,带动风机就需要更多的能量,电容长期超负荷工作容易损坏。询问了李先生后得知,这台油烟机使用过程中只清洗过一回。

经常使用油烟机的家庭,一般1-2年就要清洗一次。胡师傅说,油烟机已成为现代家庭必不可少的厨房工具,不过,再好的油烟机也要时常清理清理,否则使用时间久了形成的油垢,不仅会影响厨房的环境卫生,而且还会影响油烟机的使用,使油烟不易排除。

导油板、凹槽是最容易积累油渍的部位。胡师傅说,像李先生家这种款式,风机也是油渍的聚集地,油渍积累过多,油烟机吸力会变弱,超负荷运转还会烧坏电脑版、电机。

深度清洗包括了过滤网、外壳的表面的清洗,也包括内部叶轮及其他零部件的清洗。胡师傅提醒,清洗时要避免电机进水,否则会烧坏电机。除此之外,油烟机的拆卸也是有技巧的,如果要拆卸油烟机建议请专业师傅上门解决。

8890 诚邀加盟商

8890便民服务平台已经深入民心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,现诚挚招募水泵维修、防水补漏、煤气灶维修业务的商家或个体工商户加盟。

求助、加盟热线:88900000

招标公告

永康市江南街道马竹岭村高塘片区城中村改造需对旧房进行评估,现公开招 标, 请有房屋评估资质的单位带营业执照、资质证书复印件前来报名。

报名时间 2018年7月30日-8月2日
报名地点 溪心路888号马竹岭村办公楼七楼

电话 13857959778 659778 李
13858938725 280768 吕
永康市江南街道马竹岭村股份经济合作社
2018年7月26日

招标公告

永康市龙山镇下宅口村大会堂厨房新建工程公开招标,面积约50平方米。

报名时间 :2018年7月28日-31日

电话 13967922736 吕志平
永康市龙山镇下宅口村村委会
2018年7月28日

公 告

兹有坐落在江南街道溪心村原周老茂的房屋一幢,其中厢房与主屋已于1994年分别登记在其儿子周位新、周天脱、周济鱼名下,其中该房屋内的轩(仙)间没有登记,在他们的《集体土地使用证》的备注栏内备注 仙间共有面积没有分摊,其楼上归周天脱所有,楼下位新、天脱、济鱼三人共有使用 字样。根据原证书备注内容,我局拟将该轩(仙)间的权属确认给周位新(已亡,现由其子周绍文、周庭榜继承)、周天脱、周济鱼三户共有,并予以公告,若对公告内容有异议的请在公告之日起15个工作日内向我局地籍科书面提出,联系电话:87177681、87174817。联系地址 华丰中路18号地籍科607或606室。

永康市国土资源局
2018年7月26日