

超龄服役 存在安全隐患 锈迹斑斑随时可能折断 你家的空调外机支架还安全吗

记者吴航鑫报道 三伏天里,空调作为纳凉神器,绝对是市民生活中不可或缺的一部分。定期清洗、除尘,对于使用空调的这些注意事项,不少市民往往十分关注。但是,很多人却忽略了空调外机支架的安全问题。空调外机支架一旦出现问题,那么重达几十公斤的空调外机就成了悬在空中的定时炸弹,安全隐患不容忽视。

近日,市民胡女士就发现自家空调外机支架锈迹斑斑了。

十多年未更换支架 空调外机摇摇欲坠

胡女士家住江城路,家中卧室的空调使用了十多年。前两天刮大风,看着好像要下大雨了,我就赶紧把放在空调外机上的盆栽拿进房间。在拿盆栽的过程中,胡女士无意中发现,空调外机底部的支架已经锈迹斑斑,其中一侧竟然还有些变形,一副不堪重负随时可能断裂的样子。

据胡女士介绍,自己所住的是老小区,不像新小区会在楼层外部预留平台来放置空调外机。由于空调外机长时间暴露在室外,多年的风吹雨淋,支架已经严重锈蚀。

我看新闻里说,最近台风很多,万一支架被台风刮断了,那就糟了。一想到支架随时可能支撑不住,就让胡女士担心不已。她决定马上寻找专业师傅,上门更换一副更加牢固的支架,于是便拨打了8890便民服务热线。8890加盟商肖义家电的李师傅很快带着崭新的不锈钢支架上门。



铁质支架易朽烂 最好尽早更换

要更换支架,就得先拆下空调外机。李师傅把拆下来的外机放入室内,再次越过窗户拆旧支架。安装好新支架后,李师傅又将外机搬出来,重新安装上。确定没问题之后,他才回到室内,将绑着的绳子解下。

不少市民家中使用的是铁质支架,容易生锈,很不安全。李师傅建议,市民安装不锈钢材质的支架,寿命相对长些。

那么,市民如何判断空调外机支架是否安全?

一般来说,空调安装好5年以后,市民就要留心观察空调支架的情

况了。如果支架完全裸露在室外,寿命会更短。李师傅提醒,市民可以从支架外部的涂漆层是否严重脱落掉渣,支架看上去是否变薄、变脆,空调外机机位是否发生偏离等方面来判断是否需要更换。另外,空调外机工作时会产生震动,如果安装不到位,长时间运行后可能会导致螺丝出现松动,市民最好定期检查及时拧紧,防止螺丝松动导致外机坠落。

8890便民服务平台提醒,今年台风天气偏多,如果家中空调外机支架多年未更换的,市民不妨探出头看看,检查一下自家的空调外机支架是否牢固,如有问题要尽早更换,以免造成不必要的人身安全和财产损失。

檐沟长满杂草 及时清理防堵

139*****27 杨女士来电:屋顶平台的檐沟里长满杂草,需要清理。

通讯员陈艳理报道 杨女士家住四方小区,由于平时爱摆弄花草,杨女士便在自家6楼的阁楼外面的平台上种了不少植物。近日,杨女士发现,阁楼的檐沟里,长满了长达一米多的杂草。

我们家的檐沟基本一年清理一次,今年还没清理过,但没想到会长出这么高的杂草。杨女士很惊讶,之前檐沟没出现过杂草,一阵子没来过阁楼,就发生这么大的变化。

清除杂草是体力活,清运起来也挺麻烦,杨女士便考虑找人来帮忙。于是,她致电88900000,预约师傅上门清理檐沟。

8890加盟商彭易民师傅接到电话后,来到了杨女士家。

平台上种的花草很多,有些种子被风吹到檐沟的泥土里,生根发芽。彭师傅分析,由于檐沟里覆盖了一层泥土,所以杂草都长得很茂盛。

檐沟的作用是为了让雨水可以顺着落水管流到地面。彭师傅介绍,长了杂草就需要尽快清理,不然下雨天很容易造成落水管堵塞,导致排水不畅出现雨水倒灌的现象。

天气炎热,彭师傅挥着锄头和铲子,仔细地清理着,不一会儿就干得满头大汗。花了半个多小时,终于将檐沟的泥土杂草清理干净,临走时,他还把杂草等垃圾一并带走。

硬币堵住排水阀 波轮洗衣机无法蓄水

138*****18 资先生来电:波轮洗衣机不蓄水,需要维修。

通讯员陈艳理报道 我家的波轮洗衣机蓄不了水,需要师傅上门看一下。资先生家住飞凤路,最近天气炎热,他每天都要洗澡冲凉,更换衣服也很频繁。平日里工作很忙,资先生通常都会把换下来的衣服扔进家里的波轮洗衣机。

近日上午,资先生把衣服放进洗衣机里,准备开机清洗。等了好一会儿,洗衣机里却没有发出水声。资先生疑惑地打开洗衣机顶盖,发现洗涤桶里根本没有蓄水。

好端端的,洗衣机怎么会蓄不了水呢?由于之前没有出现过类似的情况,而且自己也没有专业的维修知识,不敢随便拆卸,于是资先生拨

打88900000,请专业维修师傅上门检查。

8890加盟商俊熙家电维修部的汪师傅接到订单,立即电话联系了资先生,询问了故障情况,并在约定时间内赶到资先生家。

洗衣机不能蓄水,有两种可能,第一种就是排水阀被异物堵塞,第二种是排水电机坏了。汪师傅分析,异物堵住排水阀的可能性很大。

洗衣机内筒的拆卸过程比较复杂,汪师傅花了半个多小时,总算拆开排水阀。

排水阀果然是被堵住了。拆开排水阀后,汪师傅立即发现了问题所在,原来,堵住排水阀的罪魁祸首是几枚硬币。

于是,汪师傅从工具包中取出尖嘴钳,把硬币夹了出来。原来,资先

生在把衣物扔进洗衣机之前,忘了取出口袋里的硬币,洗衣机转动时,掉出来的硬币刚好卡在排水口,导致无法蓄水。

使用洗衣机清洗衣物前,仔细检查衣服口袋,这个习惯很重要。汪师傅提醒,许多市民在清洗衣物前,没有养成检查衣物口袋的习惯,导致硬币等杂物在清洗过程中钻进洗衣机内部。

不仅没法蓄水,还会损坏波轮。汪师傅提醒,硬币等异物进入洗衣机内部候,不仅会让洗衣机出现无法蓄水、排水的现象,还会导致洗衣机发出异响,甚至引起其他零部件故障。

取出了硬币,排水阀安装好,汪师傅调试了几次,直到波轮洗衣机恢复正常后才离开。

8890 诚邀加盟商

8890便民服务平台已经深入人心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,现诚挚招募水泵维修、防水补漏、煤气灶维修业务的商家或个体工商户加盟。

求助、加盟热线:88900000

招标公告

永康市前仓镇石雅村移民项目大坟山脚通往村骨灰堂道路硬化、骨灰堂挡墙建设工程,向社会公开招标,请永康市内市政工程资质三级及以上企业前来报名。另:本村骨灰堂骨灰存放架等采购招标。

报名时间 2018年8月23日-26日

电话 13506791858 531858

13906794649

永康市前仓镇石雅村村委

2018年8月22日

步阳·凤凰城诚聘

客服接待若干名

要求:女 年龄30周岁以下

工资:面议

工作地点:步阳·凤凰城售楼处

联系人:倪小姐 13588601979

步阳集团招聘

根据业务发展需要,本公司需招一批大学应届毕业生,通过培训用于销售、生产、技术、管理等岗位,年收入5万元-8万元。同时招聘:木门、钢门、管理等高级人才。

联系电话:18857965059 18857966696 地址:永康市步阳路1号(330国道旁)