

油污渗入地插座 饭店包厢断电

电工提醒 电线与油类接触会加速胶皮老化 引发漏电

饭店里油污不可避免。油污不仅难以清理,而且容易腐蚀其他物体。在华溪北路开饭店的陈女士就遭遇了这种情况,安装在地面上的地插座被油污腐蚀,导致内部电线断开,影响营业。

通讯员 陈艳理



电视机零件老化 没图像没声音

通讯员陈艳理报道 我家电视机突然没图像没声音了,不知道哪里出了问题。近日,家住金水湾的胡先生致电8890便民服务平台,需要找个维修师傅,上门检修一下他家的液晶电视机。

这台电视机装在卧室墙上,用了四五年,平时晚上时候看看。胡先生介绍,前一天晚上,他打开电视的时候,发现没声音,连图像都没有了。胡先生对着电视机按钮调试了一番,电视机却毫无反应。

8890加盟商新世界家电维修部的伊师傅接到电话后,当天晚上就来到胡先生家。

是电视机的电源板出现自然损坏。伊师傅说,但是具体的故障原因不能马上断定,需要带回店里拆开仔细检查。于是,伊师傅把电视机从墙上拆下来,带回了店里。第二天早上,查出了故障所在。

是电源板电压不稳引起的,可以修回去的。伊师傅说,电源板是液晶电视的重要组成部分,由于使用年数过长,有点自然老化,电压不稳定导致图像无法显示,还好问题不是很严重,不必更换。

伊师傅将电源板拆下来,耐心地将它维修好,再重新组装回去。

电路工作时间过长,会加快电源板老化,容易引发故障。伊师傅说,平时在家看电视,用遥控器关机时,电视会处于待机状态,电路通电工作会消耗部分电能,虽然很小,但是时间长了,积少成多,也能耗费不少电能。

液晶电视机超出了使用寿命,就处于老化状态,虽然还可以继续使用,但是其耗能量、辐射等因素,多少会对人有些影响。伊师傅说,一般液晶电视的寿命在5-6万小时,大约5年左右。

经过维修,液晶电视机恢复正常,伊师傅准备将电视机送回胡先生家,并将其安装好。

油污渗入地插座 腐蚀电线引发漏电

陈女士的饭店里有多个包厢,每个包厢都安装了单独电表。前两天,陈女士发现,有个包厢的漏电保护开关老是跳闸。包厢没电,直接影响饭店的生意。于是,陈女士通过8890联系上了加盟商凌师傅。

凌师傅拿着电笔走进包厢内。原本,他想先测试一下电路,可一打开地插座,就看见地插座内满是油污。把油污清理干净以后,他发现里面的零线已经断了,火线和地线外层的绝缘包皮已经没有了,地插座也已

经失去了作用。

油污长期积累在地插座里面,严重腐蚀了电线,导致零线腐断漏电。凌师傅说,最好的解决办法,就是剪断被腐蚀的部分,将线路连接回去,另外再接上一个插座。

我们店里是水泥地,服务员每天都会清洗地面。陈女士分析,地面有油污,普通的刷子刷不干净,需要用洗洁精刷洗地面,油污估计是在清洗过程中渗进地插座内部去的。

于是,凌师傅取出剪刀,剪断已

被腐蚀的电线,用电胶布把完好的三根电线连接回去,外迁一个插线板,将插线板固定在桌角上。凌师傅原本打算用泥沙覆盖住电线,然后在上

面盖上木板,防止油污再次渗入。暂时找不到合适的木板覆盖,还是用原来的地插座盖住洞口吧。陈女士说,木板容易被顾客踢开,还是使用地插座比较合适。

以后刷洗地面的时候,要注意避免油污流入。凌师傅提醒,半小时后,包厢内的电灯亮起来了。

漏电保护器跳闸 厨房电器无法使用

修好了包厢的电路,凌师傅又来到厨房。厨房里有两台微波炉,一台炸炉,如果漏电保护器跳闸,这几台电器全都无法使用。陈女士希望凌师傅尽快检查出故障,避免到了用餐时间,影响上菜。

电路出现故障后,不能急着拆线路,而是要先检测电路,查出故障所在,才能对症下药。凌师傅拿出电笔测试电路情况,发现厨房所有的插

座面板已经被人拆开了,里面的电线都暴露了出来。

之前,店里的工作人员试着拆开维修过,但检查不出什么故障,还是会跳电。陈女士说。

所有电路检测了一遍,都是正常的。检查了好一会儿,凌师傅却没有发现电路故障。正当疑惑之际,凌师傅看到不锈钢桌子上的微波炉和炸炉,顿时想到,如果厨房里的电器

发生漏电,也会使漏电保护器跳闸。

于是,凌师傅将炸炉插上电源,开始测试其是否漏电。十分钟后,漏电保护器没有跳闸,他继续插上其中一台微波炉电源,不出5分钟,漏电保护器果然跳闸了。

经过半小时的测试,凌师傅得出结论,微波炉漏电导致厨房漏电保护器跳闸。他建议先别使用微波炉,尽快拿到家电维修店里维修。

安全用电 保护电线很重要

电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性油污的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落。失去绝缘性能的电线是很危险的,如果两根电线碰在一

起,会使部分电线的温度升高,产生火花,造成火灾。

电线不能受潮,受热,受腐蚀或碰伤。据凌师傅介绍,电线用到一定年限要注意检查,一旦发现毛病,就

要及时更换。

电线不能超负荷使用。凌师傅建议,经常检查家中电器和线路的使用情况,如果发现异常情况,要及时进行维护和检修。

钢带老化断裂 卷帘门拉不上

通讯员陈艳理报道 近日,王先生发现自家车库的手动卷帘门坏了,整扇门一拉上去就掉下来,完全支撑不住,车子都没法开出来。于是王先生拨打8890便民服务平台,希望师

傅尽快帮忙解决这个小难题。

当天下午,8890加盟商登辉卷帘门吕师傅来到王先生家。

是卷帘门的钢带断了。吕师傅说,钢带是手动卷帘门的重要组成部分

分,卷帘门的上下拉动都离不开钢带。于是吕师傅为卷帘门更换了一个新的钢带,前后只花了十几分钟。

平时要注意小心拉动,不可太过用力。吕师傅提醒。

8890 诚邀加盟商

8890便民服务平台已经深入人心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,现诚挚招募水泵维修、防水补漏、煤气灶维修业务的商家或个体商户加盟。

求助、加盟热线:88900000

公益广告

管河治水河长制 美丽永康大花园

摄影 徐首荣

永康市“五水共治”工作领导小组办公室 永康日报社 宣