


# 热水出不来? 排出管子里的空气 进水有问题? 电磁阀电线换新 用了十年的太阳能热水器修好了

如今,许多家庭都装了太阳能热水器。它能借助阳光给水加热,比电热水器更加节能。不过,在使用过程中,太阳能热水器也会难免出现一些小故障。近日,市民田女士就因为太阳能热水器故障问题向8890便民服务平台求助。



记者 任晓

## 显示水量充足 太阳能热水器却不出水

田女士家住飞凤路,前两天晚上,她准备舒舒服服地洗个热水澡。打开热水龙头后,她惊讶地发现没有水流出来。

这个水龙头里的热水,是太阳能热水器里流出来的,一开始我以为是热水器里没水了。田女士

连忙跑到顶楼,查看了太阳能热水器的控制器。让她感到奇怪的是,控制器显示屏上明明显示水量充足,但就是不出水。田女士告诉记者,家里的太阳能热水器已经使用了十多年,但这期间并没有出现任何故障。

这么多管子这么多线,我自己根本弄不清楚是哪里出了问题。于是,田女士马上拨打了88900000。8890加盟商宇恒暖通

## 出水管里有空气 热水无法顺利流出

应师傅如约上门,开始对太阳能热水器进行检查。

正常情况下,排水不正常主要是出水管里有空气导致的。应师傅介绍,一般情况下,家中水管都是铺在地面上,再沿着墙壁通到洗脸池或淋浴头等需要用水的洁具上,所以出水管就存在U型管现象,一部分水会因为压力不够而无法顺利排出。所以,再往太阳能中上水,空气就被密封在水管里。

简单地检查过后,应师傅借助梯子爬上楼顶。一拔出与出水阀相连接的出水管,热水器中的水便顺着出水阀流出来,这也证实了应师傅之前的判断。

管子里有空气,以后遇到这样的情况,自己就能处理。应师傅说,遇到这种情况,可以找一个水压最大的水龙头,把开关开到冷热水中间后打开,再堵住出水口。这样一来,冷水就会灌入热

水出水管,让管子里的空气排出来。

出水恢复正常后,应师傅又发现,这台太阳能热水器的出水管已经老化开裂。他把情况告诉田女士,田女士决定这次先暂时把水管接回去,等过一段时间,她直接换一台新的太阳能热水器。

于是,应师傅截断了老化严重的几段出水管,在水管外面套上保温棉套,之后再出水管连接好。

## 电磁阀连接线老化 进水出现问题

师傅先别走,我又发现了一个问题。解决了出水问题后,应师傅收拾好东西正准备离开,却又被田女士叫住。田女士说,太阳能热水器里还剩下半水,她按了进水按钮,却发现并没有进水。

应师傅从工具包里拿出万能表开始检查线路。他发现,连接进

水电磁阀的线老化了,电磁阀也已经出现了问题。如果换了线就能正常进水,那电磁阀也先不换了。田女士说。

找到问题后,应师傅拿来一根新线,将原先旧线的老化部分截去,进行更换。之后,他把手放在进水管上,确认里面已经有水流,

就用胶布把这根线仔细包裹起来,最后再用保温棉包住电磁阀。

师傅很细心,在出水管和连接电磁阀的线外面都包了一层,费用也很合理。田女士说,出水问题解决以后,她就把维修费用付给了应师傅,后来维修电磁阀线路,师傅并没有另外收费。

## 抽水马桶冲过水,为啥地面就变湿

137\*\*\*\*\*50 许女士来电:抽水马桶漏水了,需要维修。

记者任晓报道:抽水马桶修好了,卫生间地面总算不湿了。近日,看着重新装好的抽水马桶,家住时代广场的应女士长舒一口气。前几天,应女士发现卫生间地面总是湿漉漉的,水是哪来的呢?仔细观察了一段时间,应女士发现,每次只要抽水马桶冲过水,卫生间的地面很快就会变湿。

抽水马桶里的水漏出来了。

应女士赶紧联系了房东许女士,许女士马上拨打了88900000求助,找到了加盟商彭易雪师傅。当天下午,彭师傅就带着工具上门。

水是从抽水马桶的底座位置漏出来的,很可能是底下的水泥老化松动了,使得抽水马桶和水泥连接的位置出现缝隙,所以每次冲水时,一部分水就会漏出来。彭师傅说,这种情况很常见,只要用水泥重新安装就能解决。

彭师傅敲掉水泥拆下抽水马桶,在抽水马桶底部抹上水泥,把

马桶底座平稳地放到地上,再用搅拌好的水泥把马桶底座一圈封好。

装上去的时候要小心,不能让水泥掉进下水管里,不然会把管道堵住。半个小时后,抽水马桶底座完成密封。

等水泥完全干透了以后,就可以冲水了,如果还是漏水,马上联系我过来处理。彭师傅说。

抽水马桶漏水的问题已经解决了。第二天,看到水泥完全干透了,应女士试着冲了冲水,困扰了多天的漏水问题不再出现。

## 插线板淋湿 整间店断电

记者任晓报道:我店里突然停电了,赶紧帮我找个电工上门看看。近日,8890平台接到了在九铃东路开餐饮店的吕先生的来电,电话中语气很是着急。

原来,当天中午,店里在正常营业的时候,突然店里的空调和所有电器都不工作了,原来是停电了。

店里有不少客人,停电就没法做生意了。吕先生赶紧跑去查看总开关,发现试空气开关跳闸了。他把闸门重新推上去后,没一会儿又跳闸了。

找不出跳闸的原因,火急火燎的吕先生只得向朋友求助。经过朋友推荐,吕先生联系到了8890加盟电工凌冲师傅。

当时天下着大雨,得知吕先生店里还有一些客人在等着,凌师傅接到电话后,马上来到九铃东路吕先生店内,使用测电笔开始寻找有问题的线路。

是窗台上的插线板淋湿后短路了。经过检测,凌师傅发现了窗户边上放着一个插线板,上面有个插头连接着窗外的电动车,电动车正在充电。

平时电动车经常放在这里充电,前两天经常下雨,是我疏忽了。吕先生说。随后,凌师傅切断了插线板的电源,重新推上空气开关,这次没有跳闸。

等插线板晾干后,就可以重新使用了。凌师傅说,插座遇水很危险,一不小心还会发生触电,最好把插线板放在不会沾到水的地方。

梅雨虽然过去了,但是雷阵雨和台风天也不少,插座电源要保持干燥。凌师傅提醒,裸露在墙体外破损的电线或者绝缘性能不好的线路遇水也会漏电,家里的电器暴露在雨水能淋湿的地方,也会导致家里开关跳闸,需要引起重视。

扫一扫二维码  
使用 一键生活服务  
享受便捷移车  
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码