

网购检测仪的结论很离谱:住了15年甲醛还超标6倍 室内空气质量检测还得找专业机构

最近一段时间,8890加盟商绿诺环保接到的需要检测治理甲醛的单子日渐增多,可见市民注重室内空气质量意识在提高。不过,有一些市民选择用网购来的甲醛检测仪来检测家中甲醛含量。殊不知,这类简易手持检测仪的检测结果往往相当不靠谱。

记者 任晓



门帘整体下垂 卷帘门锁不住

135*****73 庞女士来电:手动卷帘门锁不上,需要检修。

记者任晓报道 庞女士在九铃东路开了一家店,店门使用的是手动卷帘门。前几天,庞女士发现,每次锁门都很费劲,到最后干脆锁不上了。

我把卷帘门拉下来,钥匙插进去就是转不动。庞女士把卷帘门推上去,再往下拉,试了好多次都锁不上。庞女士担心,如果太使劲,可能会把钥匙拧断,到时就更加麻烦了。于是,她急忙拨打了88900000。8890加盟商登辉卷门的吕师傅接到单子后来到现场。检查之后,发现问题出在门帘上。

吕师傅说起了这种卷帘门锁门的原理。他说,卷帘门中间有两根钢筋,转动锁孔的时候,这两根钢筋会向两侧延伸。在卷帘门两侧的墙壁上,分别有一个小孔,正常情况下,两根钢筋延伸时会进入这个小孔,达到锁门的目的。

现在,钢筋的位置已经偏离了,转动钥匙直接顶在墙壁上。吕师傅说,这是因为卷帘门使用时间久了,门帘整体下垂。吕师傅介绍,这种情况有两种解决方法,一是调整卷帘门的弹簧,使门帘整体向上移;二是改变墙壁上小孔的位置。

由于店面做了吊顶,并没有预留维修卷帘门的空間。商量之后,庞女士决定使用第二种方法,来解决卷帘门没法锁住的问题。

网购甲醛检测仪 检测结果太离谱

李先生家住星牌花苑小区。前不久,他网购了一台手持式甲醛检测仪,准备测一下家里甲醛含量。

刚拿到检测仪,我就迫不及待地吧家里每个房间的甲醛含量都测了一遍。李先生按照使用说明书上的步骤来操作,检测结果让他有些大吃一惊。仪器上显示,家里的甲醛含量是每立方米0.61毫克,超过国家标准6倍还不止。

李先生家的房子是15年前装

修的。他觉得过了这么多年了,房间里的甲醛也该散得差不多了,他怀疑是检测仪的问题,于是联系了8890加盟商绿诺环保的卢师傅。

接到单子后,卢师傅带着专业的检测仪器来到李先生家。卢师傅看到,李先生家的装修风格比较简约,并没有发现甲醛含量可能严重超标的家具。

卢师傅告诉记者,正常情况下,装修好15年的房子,甲醛含量超标

的可能性很小,除非是家具的板材有问题。他用专业的检测仪器采集了样本之后,送到实验室进行分析,结果显示甲醛含量并未超标。

市面上很多检测仪,是根据房间内的气味来判断甲醛含量是否超标的。卢师傅介绍,要是在房间喷过香水、花露水等,仪器显示结果就可能是甲醛超标。而专业的检测机构,都会对室内空气数据进行严格采集和精密分析,最终结果更准确。

房子刚装修好 入住前做一次甲醛检测

施女士在金色港湾小区有一套房子。房子刚装修完不久,一家人选择等到9月份孩子开学后再入住。不过,施女士担心房间里的甲醛含量会超标。

施女士说,市面上甲醛检测服务太多了,看得她眼花缭乱,根本不知该如何选择。不久前,她和朋友说起这事,碰巧这位朋友家刚做过

甲醛检测治理,就向施女士推荐了8890专业室内空气检测服务。

检测结果显示,甲醛含量轻微超标。为了一家人的健康,施女士预约了甲醛治理服务。接到单子后,卢师傅再次来到现场。

卢师傅带着带着工具上门,用喷枪对着衣柜、床垫、窗帘等家具喷洒治理剂。他说,这种治理剂喷洒

之后,会在家具表面形成一层膜。甲醛散发出来遇到这层膜,会发生化学反应,分解成二氧化碳和水。这种液体本身安全无污染,人体接触到也没关系。他说。

据了解,目前,不少搬迁新校区的幼儿园或者培训机构,为了孩子们的健康,也会预约全面的甲醛检测治理服务。

气温高甲醛挥发快 检测治理很有必要

甲醛的挥发速度会随着温度升高而加快。卢师傅说,冬天甲醛挥发慢,夏天则挥发快,一般情况下,气温每升高1℃,甲醛的挥发速度就增加0.5倍。

由于家具中不可避免会用到胶水,而甲醛是胶水中必不可少的物质。通常情况下,一套精装修的房

子中所用到胶水含量能达到上百斤,而这些甲醛并不是通风几个月就能散完的。

卢师傅介绍,家具中的甲醛,就像是湿衣服中的水分,通风和暴晒能加速水分散发。同理,高温天气下,甲醛挥发速度加快,如果通风条件能跟上,对于降低室内甲醛含量

很有帮助。

最近,我们每天都能接到几十个咨询甲醛检测治理服务的来电。卢师傅说,如果市民对家中甲醛含量心存疑虑,可以拨打8890预约空气检测和治理,他们会安排尽快上门服务。

铝线铜线混用 发热冒烟电路烧坏

记者任晓报道 快帮我找个电工师傅上门来看看。前两天,家住东城街道的徐先生致电8890便民服务平台,说是家里停电了。

当时刚好是晚饭点,徐先生说,家里的灯突然灭了,空调也不工作了。经过检查,徐先生发现空气开关已经跳闸了,电表箱附近还能闻到一股烧焦的味道。天气很热,我就让话务员赶紧帮忙联系电工师傅。徐先生说,8890电工金师傅很快就上门了。

金师傅检查之后,发现总电表到一个分电表之间包着的绝缘胶布被烧焦了。他拆开这两段电线,发现电线一段是灰白色的,一段是紫红色的。

灰白色的是铝线,偏紫红色的是铜线,两者性质不同。金师傅介绍,铜线和铝线的电阻不同,使用过程中,两者接触部分会因为化学反应加速铝线氧化,从而导致电阻增大,接触点的温度升高。而一旦温度过高,电线很可能会发生冒烟、燃

烧等事故。正常情况下,两种电线不能混用。

徐先生说,当初在找其他电工师傅上门时,他根本没有注意这么多,加上两种材质的电线看上去差不多,他也看不出有问题。

找到问题后,金师傅拆掉了连接着的铝线。接着,他又把剩下的铜线仔细检查了一遍,确定能够正常使用后,又去买来足够的铜线,把电线重新连接。徐先生家的用电恢复正常。

扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码