

用 75% 酒精给汽车内部消毒
内饰皮件会掉色发白且无法修复

记者任晓报道 新冠肺炎疫情尚未结束,不少人已经返岗工作,有些人还会用75%酒精或84消毒液对家里、办公场所进行消毒。作为很多人每天上下班必需的交通工具,汽车的消毒处理也很有必要,尤其是在更换过驾驶人或搭载过新乘客以后。

目前,不少洗车店还没恢复营业,很多车主开始自己动手消毒。8890平台提醒,消毒产品使用不当,不仅会损伤汽车内饰,还可能出现人身安全隐患。那么,汽车消毒的正确方法是什么?近日,记者采访了8890平台专业师傅。

酒精易损伤座椅 不适宜用来消毒

一般来说,我们在家里或者办公室,用75%的医用酒精来消毒问题不大,但不建议在车内使用。8890加盟商绿诺环保负责人吕志星介绍,浓度高达75%的酒精属于易燃品,车内空间相对密闭,使用不当会造成相当大的危险,所以并不建议用于车内消毒。

酒精燃点低,遇火、遇热容易

燃烧,如果在车内喷洒,我们一定要注意避开明火。吕志星提醒,要避免在车辆启动的情况下喷洒酒精消毒。如果确实需要使用酒精消毒,他建议用户先将发动机熄火,确保车内电器件都处于关闭状态,然后再喷洒酒精消毒。

用酒精在车内喷洒或擦拭,还会对车内的皮质造成损伤。8890加盟商曼联家政负责人吕伟介绍,75%酒精和84消毒水都不能直接被直接用来擦拭车内的皮质部件。因为一旦擦拭,皮质部件会出现掉色、发白等现象,而且这类损伤基本上无法修复。

勤开窗多通风
改善车内空气

方向盘、门把手、座椅、中控台经常会被人手触碰,用专业的消毒产品定期清洁很有必要;后备箱拉手、挡杆、顶棚、脚垫等位置也不能遗漏。另外,消毒结束后,我们要记得做好车内通风换气工作,及时开窗通风,让空气流通起来,尽快让车内残留的刺激性气味散尽。

勤开窗,多通风,能够有效改

善车内空气。吕志星介绍,开车的时候也要做好预防工作,我们在人少、空旷的场所,上车前最好打开窗户进行通风;如果在地下停车场等相对比较密闭的环境里,建议关好车窗,打开内循环模式;如果多人同乘一辆车的话,建议在车内戴好口罩。

使用 APP 下单
预约上门消毒

车主如果觉得自己动手消毒太麻烦,或者担心操作不当损伤座椅和内饰,我们可以提供上门消毒服务。吕志星介绍,无论是75%的酒精还是84消毒液,都不可避免会对车内内饰造成损伤,且存在一定的安全隐患。他们采用的是专业的光触媒和非酒精免洗喷雾等专业的消毒产品。这类产品不会对汽车内饰造成损伤,也不会对人体健康造成损害。

另外,除了车内消毒,8890 加盟商还提供家庭、办公室消毒服务。需要相关服务的市民,可通过一键生活服务 APP 下单预约,让专业的师傅上门消毒杀菌。



家政服务 逐步复工

近日,8990加盟商曼联家政陆续接到了清洗地毯、打扫卫生的单子,逐步开始恢复正常营业。公司负责人吕伟介绍,受疫情影响,目前保洁人员尚未全部返岗,人手略显不足,但他们会保质保量做好服务。

记者 任晓 摄

被水垢堵住 热水流不出来

135*****16 陈大爷来电 :电热水器的热水出水量小 ,需要维修。

记者任晓报道 我家热水器出问题了。近日,家住芝英镇的陈大爷致电 88900000 求助,需要维修家里的电热水器。

陈大爷说,他和老伴离不开这台电热水器。尤其是冬天,一打开水龙头就有热水,少了它就麻烦了。陈大爷家的电热水器安装在一楼卫生间里,24小时处于通电状态。

前两天晚上,陈大爷走到卫生间打开水龙头,准备用热水洗漱,却发现热水的出水量特别小,就像屋檐上的雨水一样,一滴一滴地往下

落。他试着把水龙头开关转到冷水一侧,发现冷水的出水量正常。可是,转回到热水一侧时,水量又变成了小雨滴一般。陈大爷猜测是水管堵住了。

想到每天早晚洗漱都少不了用热水,陈大爷一刻也不敢耽搁,赶紧拨打 88900000 求助,希望维修师傅尽快上门。

第二天一早,8890 加盟商宇恒暖通的员工就开车来到陈大爷家。员工打开水龙头查看出水情况,看到热水出水量很小,水量不集中,判断是出水口堵住了,但无法确定是不是还有其他堵点。

的电源,拆开出水进水连接管,逐一排查堵点。过了10分钟,应师傅就找到进水口和出水口的两处堵点。这两个位置积满了水垢,热水流动起来十分困难。很快,应师傅完成疏通,把零件组装回去以后,热水开关出水量明显增加。应师傅推测,这样的情况与长期使用地下水有关。

地下水与自来水相比,含有的矿物质、杂质更多,也更容易产生水垢。时间越长,水垢越厚,会直接影响热水器制热和出水功能。应师傅介绍,有些人洗完澡总觉得身体发痒,也与水质有一定关系。应师傅建议,电热水器最好是一到两年清洗一次。

LED灯坏了 电视机黑屏

记者任晓报道 近日,市民沈女士致电 88900000,说是她家里的电视机坏了,希望师傅上门检修。

沈女士家住经济开发区。据她介绍,客厅里的电视机已经坏了好几天。这台电视机是一年多前从网上购买的,沈女士每天都靠它来打发闲暇时间。可是,这台电视机总是出现黑屏。买来不到两年,已经返厂修过两次了。沈女士抱怨。

前两天晚上,沈女士按下电视机启动按钮后,屏幕亮起没过几秒钟,突然变得一闪一闪的,紧接着就直接黑屏,节目也没法看了。

第二天,8890加盟商业信家电维修部的刘师傅上门检修。

电视机不亮屏,基本可以确定是内部电路的问题。刘师傅说,电视机内部零件很多,检查起来比较费劲。

刘老师傅介绍,电视机的屏幕越大,内部的LED灯就越多。沈女士家这台电视机有72盏LED灯,平均分配在12条灯带上。通过测量灯泡的电阻,刘老师傅确定是其中一条灯带上的盏灯坏了,流经此处的电流与电压不同,从而引发电路自动保护,导致电视机黑屏。

每条灯带上的LED灯是一个整体,其中一盏或几盏灯出现故障,必须更换整条灯带。由于没有配件,加上拆装非常耗时,刘师傅把电视机带回店里维修。

过了两天,刘师傅将电视机送回。沈女士试用后,电视机可以正常使用了。

扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码