





# 专业水管工高空作业安全稳当 爬过栏杆清淤泥 翻出窗户换水管

近期 ,8890 便民服务平台接到了不少需要管道疏通的单子。有些是卫生间、厨房管 道堵塞,有些是淤泥堆积堵住了雨水管。8890平台加盟商师傅接单后,上门疏通管道、 更换水管 ,为市民解决了难题。

□记者 任晓

#### 淤泥堵住下水管 雨水溢出檐沟

前两天的一场大雨过后,市民 王先生发现露台檐沟里的水溢出来 了。让他感到奇怪的是,雨水管里 却没有水流下来。

王先生介绍 ,这条檐沟多年没 有清理,里面积了不少淤泥。由于 檐沟在露台栏杆外面,他不敢冒险 翻过去疏通。于是,他拨打 88900000 ,希望专业的疏通师傅上 门服务。

8890加盟商彭师傅接单后 冯上

打电话向王先生了解情况。得知是檐 沟和雨水管堵塞后,他带上铁锹、铲 子、扫把等工具赶到现场。

疏通雨水管之前 ,得先把淤泥 清理干净。彭师傅说,檐沟里的淤 泥很多,清理起来需要不少时间。 于是,他找来了另外一位师傅一起

做好安全措施后,两位师傅换 上雨鞋 ,小心地翻过栏杆台 ,开始清 理淤泥。

檐沟里除了淤泥以外 还有各种 垃圾。两位师傅花了近3个小时才 清理完毕 清理出来的淤泥和垃圾装 满了一只小蛇皮袋。清理结束后 原 本积满了淤泥的檐沟变干净了。

卫生间的下水道也堵住了。 王先生说,刚好趁这次机会让师傅 疏通一下。彭师傅检查之后,拿出 疏通器 ,把弹簧缓缓塞进下水道开 始疏通。很快,卫生间下水道堵塞 的问题也解决了。

### 管径太小 落水管经常堵塞

厨房下水管道又堵住了。前 两天,市民胡女士致电88900000, 说起了家里管道堵塞的问题。

胡女士的这套房子在4楼,厨 房下水管道的一端直接与落水管 相连。由于落水管的管径太小 ,导 致管道堵塞的情况经常发生。据 胡女士回忆 ,这些年已经找人疏通 过十几次了。这套房子平时主要 是家里的老人居住的。老是找疏 通师傅太麻烦,干脆换根管子。她 说。

8890加盟商永邦水管服务部的 楼师傅接到单子后上门了解情况。 估算好所需要的材料后 ,第二天早 上 楼师傅和同事再次上门。

干活前 必须做好安全措施。 楼师傅说,更换落水管需要高空作 业,马虎不得。楼师傅把绳子一端 绑在身上 ,另一端固定好以后 ,从窗 户翻了出去。另一位师傅负责为他 **递**干县。

这根落水管不长,也就3米左 右,楼师傅很快就换好了。正当楼

师傅准备回到房间时,他发现墙外 的白来水管已经老化。

这根自来水管至少已经10年 了。楼师傅说,经过这么多年的日 晒雨淋 ,自来水管已经老化 ,用指甲 抠一抠,就能抠下不少粉末。楼师 傅把这个情况告诉给了胡女士。经 过考虑 ,胡女士决定把老化的自来 水管也换成新的。

这根自来水管有10米长。楼 师傅和同事用了一个上午,完成了 更换。

## 杂质堵住橡胶管 煤气灶无法点火

139\*\*\*\*\*14 王女士来电:需要维 修煤气灶。

记者任晓报道 近日 家住南苑路的 王女士准备做早饭。她旋转煤气灶点火 开关 ,过了五六秒还没有看到火焰冒出 来。她反复试了几次,还是不行。

王女士摇了摇煤气瓶,确定煤气充 足后 尝试点火还是没有成功。这时 她 意识到可能是煤气灶坏了。

王女士看了看表 ,离上班时间还有 一个半小时。于是,她致电88900000, 希望维修师傅尽快上门,赶在她上班之 前修好煤气灶。8890加盟商专业维修 煤气灶的胡济南师傅接到电话后 立即 上门服务。

胡师傅上门后,快速检查了一遍煤 气灶 发现没有故障。接着 他试了试点 火开关。声音不太对劲,好像是橡胶管 被堵住了。胡师傅说。他拆下橡胶管, 发现管口两端都有不少污渍。他对着管 口用力吹了几下,另一头掉出很多黑色 的杂质。胡师傅仔细清理了煤气灶与橡 胶管的连接口,把橡胶管重新安装回去, 煤气灶终于能够顺利点火了。

根据《<中华人民共和国道路交通安全法>实施条例》第一百零七条规定 因交通违法被扣留的机动 车,必须在30日内到公安机关交通管理部门接受处理。以下被我大队依法扣留机动车辆未在规定期限 内接受处理 规予以公告。经公告3个月仍不到我大队处理的 将对扣留车辆进行依法予以处理。

> 永康市公安局交通警察大队 2020年4月1日

龙山中队 摩助电车架号 AT862T7 H22AB98 G8J17894 H2ST0173 HA056631 FA001605 10000724 BZ129942 8J18134 27A1059 XJB525477 G8J10035 TJBA10926 H2AT0033T FB921734 B215987 G1E01938 D009595 AD77873 摩助电号牌 苏B65X76 浙GL8924 浙GLF910 浙GGB981

AK280

京 A58723

贵 EGE588

29775

570352 浙 GPN595 浙GVN917 LB876 浙GVJ852 永助BXA6368 永助BXA6219 永电 181150 浙GSN322 永电 153137 永电332798 磐安 TPA 1759 浙GVL491 浙 GEL592 浙G2G555 永电238621 永电055981 L6350 EC283 永电208550 永电033609 永助BXA6181 永电100280 永电339031 赣FK5651 永电060900 浙GS2996

永电238816

椒江J88611

EF453

永电235209 永电 285519 永电208676 永电002730 永电 219308 电动 A1352 浙 GGH241 永电 ZSA1259 浙GSF666 永电 ZSA2912 永助 ZSB2125 156 浙 GPN537 东阳 A69108 永电055352 永电270636 云 AEY062 电动 A1337 浙JD9B18 陕CW7881 浙 GG4710

兰溪助 TPA 0379 浙GHN866 贵 EYD347 永电238223

永助ZSA1256

永助BXA6303

永电BXA6207

永电203013

东阳B26172

永电 189695 汽车牌照 浙GG8912 浙GL300W 清溪中队 摩助电动力号 7309388 7051239 98505550 JB010813 31375781 GW214749 30143943 6110640 G518B831 KB310460 JB300093 JB300147 JY904778 G9004823 GB808358 9114887 8767000

浙GGM215 浙G691NU 三中队 摩助电车架号 5128997 JOY93417 J8X02050 A300724 2901871 1033274 L30470 1060547 JOY93329 B001197 OC79121 14503332 B522025 AT0496 28D0251 X6E0010 B327310 H28J1564

414314

28D0588

A691927

浙 A3K135

浙GL1B53

浙GPE580

浙GC8K06

22100701 44036C23 20006595 B971145 HS0395 20601464 G106807 V35223 2232173 101827 428112 D81638 OC71284 OY99701 000 510 OG00145 三无1辆 石柱中队

摩助电号牌 浙KGB937 浙KY6953 浙 GG3138 TPA3390 汽车牌照 粤 U60050 世雅中队 摩助电号牌 电 075655

磐安 TPA3216 电228530 电.237768 电 189606 助力001838 电 215017 电213606 电 156930 电 330771 电 012997 浙GLP657 浙 GG909 赣E3N053 浙 GLL630 贵EAA729 浙GPY029 浙GVP371 J2777 浙 G68688 浙GVH110 浙 GFF499 浙 GG5672

三无12辆 事故中队 摩助电动力号 7H508003 20576663

摩助电号牌

浙JNC235 永360506 永康525717 永助800058 永助800073 永助800053 永康561081 湘UPM328 永YK02321 浙GRU039 浙GVE251 永331538 永康313782 LE307 三无7辆 汽车牌照 浙 GP221Y 浙GV069V 二中队 摩助电号牌

电动525297 助力001901 TPA3739 电动028256 浙GVG753 浙GA0729 浙GGW050 浙 G60535

汽车牌照 浙 G9LL73 浙G023BP 浙G786XM 行政执法

汽车牌照 浙G7795Q 浙G1590Q 浙G8597R 浙G8597R 浙K63242 浙GL553D 浙GLZ521 浙GV2865 浙 GP6523 浙GY8V16 浙GPK188 浙GP4066 浙G152DP 浙K1176C 浙GP653M 浙GGK373 浙GG650T 浙G2291L

花街中队 无牌3辆

21526394

摩助电号牌

浙GVY271

三无7辆

汽车牌照