

永康市第十七批重点安全事故隐患挂牌单位

(2020年公布)

为加强安全隐患排查整治工作,推动我市生产经营单位进一步落实安全生产主体责任,永康市人民政府按照‘三个必须’要求,组织相关行业主管部门在全市各行业领域开展安全生产大排查、大整治。根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条之规定,决定对排查出的各行业领域重点安全事故隐患整改单位,按照分级分类要求进行挂牌督办,并予以公告,接受社会监督。

监督电话 0579-87101961

永康市安全生产委员会 2020年4月2日									
序号	单位名称 (点、段)	地址	单位责任人及 联系方式	存在隐患	整改措施要求	隐患 等级	完成整改 时间	整改责任 督办单位	
1	永康市伟超工具 制造有限公司	东城街道黄棠 工业区一路6号	陈小华 13255895593	灭火器取用通道堵塞,消防栓箱体损坏,部分开关安装在淘汰的木底板上,未安装漏电保护器、未接地,线路未敷设套管保护,使用淘汰老式花线,烘箱旁堆放杂物。	保持取用通道畅通,灭火器按照规定放置,增设月度检查记录表,增设开关箱,安装漏电保护器并接地,禁止使用老式花线,线路应敷设套管,烘箱旁不得堆放杂物。	市级	2020年 6月30日	东城街道	
2	永康市石宝 工具厂	东城街道黄棠 工业区二路6号	王石宝 13506797112	废旧工业气瓶未进行处理;台钻皮带轮部位无防护罩,储气罐安全阀压力表逾期未检测,部分开关安装在淘汰的木底板上,未安装漏电保护器、未接地,线路未敷设套管保护,部分灭火器已失效,取用通道堵塞,未见月度检查记录表,车间现场停放电瓶车,电线私搭乱接,未敷设套管。	废旧钢瓶应根据规范及时送到有资质单位处理,以免引起安全事故,安装防护罩,储气罐安全阀应一年检测一次,储气罐压力表应至少半年检测一次,增设开关箱,安装漏电保护器并接地,线路应敷设套管,更换灭火器,灭火器取用通道保持通畅,增色月度检查记录表,车间现场禁止停放电瓶车,禁止电线私搭乱接并敷设套管。	市级	2020年 6月30日	东城街道	
3	永康市 鹏友印刷厂	西城街道永拖 路68号 1楼、3楼	徐昱 13757998000	生产场所未安装应急照明灯和安全出口指示灯,相关安全警示标识欠缺,三楼一安全出口门上锁,楼道堆放物资;一楼电器元件裸装在木板上,危险化学品(三氯乙烯)使用场所电器非防爆,企业存在‘三合一’场所。	生产场所安装应急照明灯和安全出口指示灯,补充完善相关安全警示标识,安全出口、安全通道日常保持畅通,裸装电器元件改装到配电箱内并安装漏电保护器,危险化学品使用场所使用防爆电器,企业不得存在住宿、生产、储存为一体的‘三合一’场所。	市级	2020年 6月30日	西城街道	
4	永康市欧诺 工贸有限公司	西城街道烈桥 工业区正大路 129号第二幢 1-2层	胡晓炎 13758992356	楼梯间堆放货物,生产场所货物堆放杂乱,设备未接地保护,部分电源线套管不到位,车间内使用明火做饭,企业存在‘三合一’场所。	清除楼梯间堆放的物资,保持消防安全通道畅通,加强现场管理,规范货物堆放,设备接地保护,电源线套管到位,车间内禁止使用明火做饭,企业不得存在‘三合一’场所。	市级	2020年 6月30日	西城街道	
5	永康晟嵘 工贸有限公司	江南街道 李店工业区 金饰路1号	王日新 13967918665/ 628165	消防通道划分不规范,电气套管漏保不到位,厂区未分级分险管控,员工未培训,未按要求对危险化学品进行管控。	按要求划分消防通道及防火分区,按规范要求配线并安装漏电保护,按要求对厂区进行分级分险管控,对企业员工进行培训,对危险化学品实施管控责任落实到人。	市级	2020年 6月30日	江南街道	
6	永康市广环工贸 有限公司	江南街道李店工 业区金饰路7号	叶双禄 13758907558	消防通道划分不规范,电气套管漏保不到位,厂区未分级分险管控,员工未培训;	按要求划分消防通道及防火分区,按规范要求配线并安装漏电保护,按要求对厂区进行分级分险管控,对企业员工进行培训,对危险化学品实施管控责任落实到人。	市级	2020年 6月30日	江南街道	
7	永康市满欣厨具 有限公司	芝英镇二期工业 区金铜路666号	常亮 17357918611	喷涂车间未按要求整改到位,电线存在私拉乱接现象,企业负责人和安全管理人员未持证。	喷涂车间按要求整改,电线按要求进行整治,企业负责人和安全管理人员进行安全培训。	市级	2020年 6月30日	芝英镇	
8	李建勇 (个体抛光户)	芝英镇柳川村 柳前塘祠堂	李建勇 15867918910	场地建筑老化严重,消防隐患较大,灭火器材配备不足,现场存在铁、锌混抛现象。	按要求配备灭火器,规范生产秩序,责令停产整改。	市级	2020年 6月30日	芝英镇	
9	永康市金长城工 贸有限公司	石柱镇 下里溪工业区 兴安大道9号	林爽 13705897991	未提供主要负责人和安全员证,消防区域被占用,存在‘三合一’场所,车间管理制度及操作规程设置不足。	参加相关安全培训,清理消防通道,搬离职工宿舍,补足相关制度和操作规程。	市级	2020年 6月30日	石柱镇	
10	永康市科正 五金工具厂	石柱镇下里溪 工业区兴安大 道5号	丁俊 15888902200	部分电器线路私搭乱接,未提供主要负责人和安全员证,车间管理制度及操作规程设置不足。	用电线路按规范化要求整改,参加相关安全培训,补足相关制度和操作规程。	市级	2020年 6月30日	石柱镇	
11	永康市贵品 铸造厂	前仓镇后吴工 业区环村东路 42号	吴贵品 15857919169	空气开关裸装在木板上,线路无保护套管,生产现场较乱,部分设备皮带传动部分无防护罩。	对线路进行套管保护,规范车间生产秩序,对设备皮带传动部分进行保护。	市级	2020年 6月30日	前仓镇	
12	永康市后吴建筑 五金机械厂	前仓镇后吴工 业区环村东路 13号	舒香爱 13758978119	无安全生产教育和培训记录,未签订安全责任书,现场较乱、线路无保护套管,车间内停放多辆电瓶车。	对员工进行安全生产培训教育,签订安全生产责任书,对线路进行套管,规范电瓶车停放秩序。	市级	2020年 6月30日	前仓镇	
13	高德新塑料 制品厂	舟山镇前村	高德新 13665840868	现场管理混乱,无安全警示标志,消防通道堵塞,灭火器配备不足。	加强现场堆放,设置警示标志,配足消防器材,保持消防通道畅通。	市级	2020年 6月30日	舟山镇	
14	永康市森贤 工艺厂	舟山镇下丁村	凌孟贤 13758995068	电线私拉乱接,未安装用电保护装置,现场管理混乱,无安全警示标志,消防通道堵塞,灭火器配备不足。	按用电规范化要求整改到位,加强现场堆放,设置警示标志,配足消防器材,保持消防通道畅通。	市级	2020年 6月30日	舟山镇	
15	永康市佰汇 脚轮厂	古山镇 世方东路100号	应振理 13858917527	安全通道堵塞,车间存放电瓶车,用电开关未带漏保,未进开关箱,可燃物离电线太近,配电房无挡鼠板、应急灯、无灭火器。	清理通道,移除电瓶车,开关带漏保进箱,电线下面移除可燃物或做防火隔开,配电房按《低压配电设计规范》整改。	市级	2020年 6月30日	古山镇	
16	永康市鑫源 机械有限公司	古山镇前金 工业区12号	徐月利 13566910878	喷漆台照明灯未防爆,电线未防爆套管,未设置油性漆专用仓库,未安装可燃气体报警仪,车间、仓库灭火器配备不足,可燃物仓库电线、开关裸露,安全出口不足。	1-3项按喷漆场所专项整改;车间、仓库按GB50016-2018《建筑设计防火规范》整改,第5项按《用电安全导则》整改。	市级	2020年 6月30日	古山镇	
17	永康绍敏抛光厂	方岩镇 派溪工业区 星厂路26号	项胜勇 15158907884	电器设备未防爆,电线私拉乱接,厂区通道未标识,抛光车间未及时清理,灭火器配备不足。	电器、电线进行规范整改,做好通道标识,抛光车间规定时间内进行清理,加配足量灭火器材。	市级	2020年 6月30日	方岩镇	
18	永康市方岩金属 不锈钢刀具厂	方岩镇派溪工 业区富光路5号	胡香茜 13705894341	灭火器材配备不足,部分灭火器材失效,未按规定上墙,消防通道占用,无安全疏散标识,车间通道占用,车间内货物乱堆放,电线私拉乱接。	配备充足灭火器材并按规定上墙,清理通道内的货物,保持疏散通道畅通,安装安全疏散指示灯,货物堆放整齐,保持车间通道畅通,电线路进行整改套管。	市级	2020年 6月30日	方岩镇	
19	永康市芒格 工贸有限公司	龙山镇后宅村 发展路115号 (红果村厂内)	陈行慧 15857988037	配电箱未安装漏电保护器,消防设备前堆放物品,且不完善,无有效的危险化学品(油漆)存放仓库,无有效的调漆仓库,厂区内电气设备未防爆,且无油漆浓度检测仪,抛光车间未安装防爆电机,未设置两个以上安全出口,喷涂作业场所调漆间未按规范设置。	配电箱安装漏电保护器,清除消防设备前物品,且完善消防设备,设置有效的危险化学品(油漆)存放仓库,设置有效的调漆仓库,厂区内电气设备防爆,安装油漆浓度检测仪,抛光车间安装防爆电机,设置两个以上安全出口,按喷涂作业整改要求进行整改,规范设置。	市级	2020年 6月30日	龙山镇	
20	永康市索一 不锈钢制品厂	龙山镇 长龙工业区 (大成老厂内)	陈远望 15005793386	五楼喷漆车间电器设备未防爆,且无油漆浓度检测仪,无有效的危险化学品(油漆)仓库,无有效的调漆仓库,厂区内货物堆放杂乱,且占用安全通道,厂房规划未设置两个以上安全出口,消防设施不完善。	五楼喷漆车间电器设备防爆,安装油漆浓度检测仪;设置有效的危险化学品(油漆)仓库,设置有效的调漆仓库,厂区内货物合理堆放,不可占用安全通道设置两个以上安全出口,完善消防设施。	市级	2020年 6月30日	龙山镇	
21	永康市宗工 红木家具厂	西溪镇西山村 宏业路40号南 起第一棚	吕立新 13967926345	部分控制开关裸装,电线未套管,末端未安装漏电保护器,临时用电线路混乱,安全通道堵塞,木粉尘未及时清理。	规范电气线路,保障通道畅通,粉尘整治达标。	市级	2020年 6月30日	西溪镇	
22	永康市赛帕 工贸有限公司	西溪镇西山村 宏业路20号	俞苏颖 13967459034	控制开关裸装,电线未套管,利用升降机作为安全通道,安全通道不畅。	规范电气线路,规范升降机使用,保障安全通道畅通。	市级	2020年 6月30日	西溪镇	
23	永康市卓蓝 纸制品厂	象珠镇象珠1号 工业区金牛路 68号	童卓卓 13967922585	配电系统未安装在配电箱内,未安装漏电保护器,线路未套管,部分冲床皮带轮转动防护罩缺失,灭火器配备不足,安全通道堵塞。	车间配电箱安装漏电保护器,电线套管固定,规范走线;冲床转动部位应做好防护,转动部位应有保护罩,按规范要求配置足够的消防器材,保持安全通道畅通。	市级	2020年 6月30日	象珠镇	
24	永康市姚氏五金 有限公司	象珠镇金泉路 南路99号 (象珠农机厂最 里面一家)	姚梁峰 15058547999	配电系统未安装在配电箱内,未安装漏电保护器,线路未套管,临时用电使用花线,部分冲床皮带轮转动防护罩缺失,车间内电瓶车充电,主要负责人、特种作业人员,焊工未取证。	配电应安装在配电箱内,内部应安装漏电保护器防止人员触电伤害,线路应套管敷设走线,拆除花线,冲床转动部位应做好防护,转动部位应有保护罩,禁止车间内停放电动车和充电,主要负责人、特种作业人员,电焊工报名取证。	市级	2020年 6月30日	象珠镇	
25	永康市创伴塑料 制品有限公司	花街镇花金路 362号二楼	胡新子 13758986545	消防通道占用,油漆乱堆放,油漆仓库无规章制度、操作流程。	畅通消防通道,规范车间生产秩序、油漆堆放等,油漆仓库制定规章制度等。	市级	2020年 6月30日	花街镇	
26	永康市九森保护 膜有限公司	花街镇九桂路 123号	颜杰勋 13857954355	产品材料乱堆放,占用消防通道,车间无规章制度、操作流程、警示标志。	畅通消防通道,对车间内的规章制度、操作流程、警示标志灯进行张贴等。	市级	2020年 6月30日	花街镇	
27	华村路口 交通整治	城西新区三环 线于蓝天路 交叉路口	潘康福 13588606668	交通安全隐患。	三环线于蓝天路交叉口改造。	市级	2020年 6月30日	城西新区	
28	西塔路501号	城西新区 西塔路501号	董永胜 13506599918	三合一场所(1楼装配厂,2楼气泡膜厂,3楼4楼出租屋,未设置独立安全出口)	3楼4楼出租屋清空,2楼气泡膜厂搬离	市级	2020年 6月30日	城西新区	
29	永康市剑阳 金属有限公司	经济开发区名 园北大道121号	胡思恩 13758993845	油漆乱堆放,油漆仓库无规章制度、操作规程,溢流堤破损,无油漆浓度报警,喷漆车间灯具、配电箱等电气不防爆,操作人员未佩戴劳动防护用品,电线私拉乱接。	按规定存放油漆,油漆仓库建立规章制度、操作规程、溢流堤修复,喷漆车间使用防爆电气,操作人员按规定佩戴劳动防护用品,按规定布置电线。	市级	2020年 6月30日	经济 开发区	