

——| 你难我帮 |——

两斤污垢 全来自洗衣机夹层

最好三五个月就用清洁剂清洗一次,两年拆洗一次

记者俞晓赞报道 清洁衣服的洗衣机里竟然积累了两斤污垢,说起来可能让人难以置信,不过这事确实是真的。

近日,华杰电器维修部的徐师傅从一台洗衣机里清理出这么多污垢后,他也被吓了一跳:“我修了十几年电器,还是头一回在洗衣机里清出这么多垃圾。”

这台洗衣机的主人是家住广电路的陈先生。近段时间,陈先生发现家里的滚筒洗衣机清洗衣服时总是发出噪声,衣服也洗得不太干净,他怀疑洗衣机出故障了。他将洗衣机送到了8890加盟商华杰电器维修服务部。

陈先生介绍,这台滚筒洗衣机已经用了七八年,从来没出过问题,也没有给它洗过“澡”。

徐师傅拆下不锈钢洗涤筒。只见洗涤筒外层筒壁乌黑一片,积累了厚厚一层污垢。“怎么会这么脏!”在一旁的陈先生惊呼。

徐师傅把不锈钢洗涤筒倒置在地上,50来个铝制凹槽里挤满了黑褐色的污垢,看上去有点像潮湿发霉的纸团。

“天哪,这里竟然比筒壁还要脏。”想到常常用这样的洗衣机洗衣服,陈先生感到有些恶心。

徐师傅又相继拆卸下内外层塑料渗水管。和洗涤筒一样,这两个渗水管的筒壁上也积满了污垢。

“这洗衣机脏成这样,衣服放进去洗不是越洗越脏吗?”陈先生看

着眼前这么多污垢,难以接受。

徐师傅介绍,洗衣机内部的污垢主要是水垢、洗涤剂游离物、衣物纤维及灰尘等组成的混合物。这些脏东西对衣物容易造成污染,衣物洗不干净。

“先清洗洗衣机吧,其他故障下一步再检查。”徐师傅拿出工具清理洗涤筒底部,积累在铝制凹槽里的污垢纷纷掉落。

徐师傅把这些清理出来的垃圾收拾起来称了称,显示出的数字让他大吃一惊:“这里已经有1.2斤,算上还卡在凹槽里面的污垢,大约有2斤。人行这么多年,我还没见过这么脏的洗衣机。”而维修部负责人胡华杰说,他最多曾从洗衣机里清理出5斤污垢。

徐师傅往洗衣机里加入了专用的清洁剂,让药水充分溶解,起除味、消毒的作用,再用高压水枪和刷子清理筒壁和凹槽。经过一个小时的清洗,洗衣机的洗涤筒和两个渗水管焕然一新。

由于污垢长期没有清理,洗涤桶底部铝制凹槽已经被腐蚀,使得凹槽看上去还是斑斑点点。

徐师傅提醒市民,平时要养成保养洗衣机的好习惯。如果发现洗衣机筒内有异味,或者衣服总洗不干净、衣服洗完后有斑点,很可能洗衣机已经很脏了。市民可以购买专用清洁剂对洗衣机清洗,费用只需几十元,三至五个月清洗一次,每隔一两年请专业师傅拆洗一次。

正确使用洗衣机 减少细菌滋生

- 1 洗衣机最好放在通风的地方。潮湿、通风不良的环境容易助长洗衣槽滋生细菌、霉菌。
- 2 暂时不清洗的衣物应放在有孔洞、能通风的洗衣篮里,而不要直接往洗衣槽里丢,尤其淋过雨、大量流汗而潮湿的衣物更不宜堆在一起,以免滋生霉菌。
- 3 洗衣时,不要放入过多清洁剂,以免残留在衣物上或洗衣槽里,反而造成污染。
- 4 衣物清洗、脱水完成后,应尽快取出晾晒,避免长时间将洗好的衣物留置洗衣槽里,湿润之下不但会产生异味,也容易滋生细菌、霉菌。
- 5 每次洗完衣服,最好都将洗衣机里的滤网拆下来,清除棉絮等杂物,清洗、晾干之后再装回去。
- 6 洗衣之后,将洗衣机的顶盖打开通风至少一小时,或利用烘干功能把洗衣槽内部吹干之后,再盖起来。

抽水马桶出故障 多因水箱里面太脏

138*****9李先生来电:抽水马桶水箱有问题,进水特别慢,需要师傅来看看。

137*****7胡女士来电:家里的抽水马桶漏水了,想请师傅上门维修。

记者俞晓赞报道 最近,不少市民来电求助维修抽水马桶水箱。8890加盟商的维修师傅反映,抽水马桶水箱排水阀、进水阀被泥沙、水垢等堵住造成漏水,是比较常见的故障,平时注意防范,可以减少此类问题出现。

脏东西堵住进水阀 水箱半小时才喝足水

近日,家住经济开发区的李先生发现抽水马桶水箱进水缓慢。他家的抽水马桶已经用了差不多十年。以前,水箱里的水刚冲完,没几分钟水就注能满水,现在常常得另外接水冲厕。

“应该是进水阀堵塞引起的。”8890加盟商龙财管业的潘师傅认为。他检查进水阀后,果然发现进水阀浮球里堵着一些沉淀物,导致浮球不能正常回位。

点评 “很多人觉得抽水马桶水箱里的水经常循环,都忽视了清洁。”潘师傅说。水箱内配件精密,一旦被污物堵塞,就会导致注水缓慢、排水阀按钮不能回位、排水阀漏水等故障。潘师傅介绍,保持抽水马桶清洁可以往储水箱里适当加入洁厕液,冲洗几次即可。同时,也可以往排水阀的两个按钮里滴加色拉油等,增加润滑度,带走一些黏附在排水阀弹簧上的污物。

密封圈老化 水箱漏水不止

“按下马桶冲水按钮后,水箱里的水就漏个不停。”几天前,市民胡女士家的抽水马桶开始漏水,导致这段时间一家人只能关闭抽水马桶阀门,改用脸盆接水冲马桶。

接到8890派单后,永邦水管安装经营部的楼师傅第一时间上门检查。原来,胡女士家抽水马桶漏水的是因为排水阀底部的密封圈老化变形,不密封。

点评 “抽水马桶储水箱漏水的原因较多,主要原因是储水箱内部零件老化。”楼师傅介绍,马桶内部的配件用久了难免会老化,选购时选择一些质量较好、耐老化的配件,可以减少漏水现象的出现。经常清洁水箱也有助于延长配件使用寿命。

楼师傅说,有时漏水不易发现,可以在水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看抽水马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明漏水。

发现漏水后,可先关闭进水开关,最好找专业的师傅维修,否则问题会因修理不当越来越严重。

洗衣机拆洗步骤




确认洗衣机可以正常运转后,拆下顶盖




拆下洗衣机的外盖,拆卸洗衣机波轮及内筒



使用专业清洗剂和工具将洗衣机内筒清洗干净



使用专业清洗剂和工具将洗衣机外筒清洗干净



使用专业清洗剂和工具将洗衣机波轮清洗干净



将部件装回主机



对外部进行擦洗并养护



检查洗衣机运转是否正常

寻找弃婴(儿)生父母公告



2009年4月24日,在东城街道应家29号捡拾男性弃婴一名,出生日期2008年9月24日(估),患先天性眼睑下垂,无随身携带物品。请孩子的亲生父母或者其他监护人持有效证件与永康市福利院联系,联系电话:0579-87175919。即日起60日内无人认领,孩子将被依法安置。

永康市社会福利院
2015年4月27日

寻找弃婴(儿)生父母公告



2015年4月12日,在永康市江南街道交塘村福利院旁捡拾女性弃婴一名,出生日期2015年4月9日,双下肢畸形,随身携带物品有奶粉、纸尿裤、纸巾、湿巾、爽身粉、小碗、小勺子、几套小衣服和一张出生年月条。请孩子的亲生父母或者其他监护人持有效证件与永康市福利院联系,联系电话:0579-87175919。即日起60日内无人认领,孩子将被依法安置。

永康市社会福利院
2015年4月27日

寻找弃婴(儿)生父母公告



2012年5月15日,在永康市西溪镇上弄口村129号捡拾女性弃婴一名,出生日期2012年4月30日,身体健康,随身携带物品有奶瓶、奶粉、衣服一套。请孩子的亲生父母或者其他监护人持有效证件与永康市福利院联系,联系电话:0579-87175919。即日起60日内无人认领,孩子将被依法安置。

永康市社会福利院
2015年4月27日

寻找弃婴(儿)生父母公告



2005年8月20日,在永康市江南街道仁村捡拾女性弃婴一名,出生日期2005年7月27日,患轻度二尖瓣、三尖瓣关闭不全,随身携带一张出生年月条。请孩子的亲生父母或者其他监护人持有效证件与永康市福利院联系,联系电话:0579-87175919。即日起60日内无人认领,孩子将被依法安置。

永康市社会福利院
2015年4月27日