

空调洞成漏斗 雨水尽往屋里流

打孔不专业,严重的可能成为安全隐患

139*****78 胡女士来电 :空调可能漏水 ,需要修空调的师傅上门检查。

记者俞晓赞报道 最近 ,家住锦绣江南的胡女士发现空调室内机的墙壁上有水渍痕迹 ,空调下方的地板上也是湿漉漉的。她怀疑空调漏水。

以为空调漏水 其实是空调洞没打好

当天下午 ,接到派单的江师傅在胡女士家发现 ,室内机的冷凝水管排出口并没有过高。空调水倒流可能是排水管堵塞造成的 ,做一个排水试验就能确定是不是排水管出现了问题。江师傅说。

江师傅拆下室内机外壳 ,然后将水倒进空调的蒸发器。不一会儿 ,胡女士发现倒进去的水从排水管中流了出来。这说明水管畅通 ,排水管没问题。

江师傅开始检查其他原因。他发现墙壁上的空调洞比排水管大了不少 ,而且空调洞没有坡度。

难道是空调洞有问题?心中有了初步答案的江师傅又从外墙观察起空调洞来。

这些不是空调水 ,而是空调洞没打好 ,漏进屋内的雨水。江师傅说 ,空调洞一般不会这么大 ,而且洞底设计应该是内高外低 ,这样雨水不会通过空调洞倒灌进房间内。

钻孔不当 影响承重和装修

要安装水管、空调、油烟机等家电 ,免不了要在墙上、地上钻孔。一般三层半的楼房要打三四十个洞。加盟 8890 专业打孔的刘师傅做过统计。

打孔是很有讲究的 ,不仅要注意打孔位置 ,还要针对不同的用途有不同的设计。譬如空调洞要有坡度 ,油烟管洞和水管洞要平滑。刘师傅说 ,打孔不当 ,会影响后续装修。

从事室内设计黄先生也是 8890 加盟商 ,他对刘师傅的观点表示赞同。

黄先生介绍 ,他就遇到过不专业的打孔师傅。那次在给宾馆装修时 ,他发现空调洞竟然打在主梁和副梁上 ,直接损伤了钢筋 ,影响承重 ,导致装修时都不敢做过重的吊顶。

打孔如果没打好 ,同样影响水管安装。加盟 8890 的潘师傅从事水管安装工作。他说 ,一些打孔师傅不是用水钻打孔机 ,而是电钻 ,电钻打出来的孔既不美观 ,而且毛刺多 ,会影响水管的安装。孔洞设计不合理 ,还会造成管材的浪费。

扫描二维码 就能显示佩戴者信息 戴上微信手环 不担心迷路了 拨打 88900000 免费领取

记者吕高攀报道 下周 ,8890 关爱老人主题活动 免费发放 微信黄手环 活动正式展开。

黄手环形如手表(见下图) ,中间的信息存放口可添加老人的名字、家人的联系方式等 ,用手机扫一扫上面的二维码 ,老人的信息、家人联系方式、求医方式均可以呈现。老人、小孩、智障人士等戴上这样的手环 ,在遇到意外时 ,更容易获得帮助。

此次发放的 微信黄手环 由中国人口福利基金会提供 ,总共 400 个。有需要的市民可以拨打 88900000 ,前往 8890 便民服务中心免费领取 ,先到先得。

领取到 微信黄手环 的市民 ,还有机会参加抽奖 ,获得普济护理医院免费体检一次。

插座冒火花 差点烧起来

幸亏主人及时发现 ,并拨打 88900000

132*****23 方女士来电 :卫生间开关冒火星 ,都烧焦了 ,需要电工来维修。

记者俞晓赞报道 师傅 ,我一定要送送你。前两天 ,住台联大厦的 89 岁老人陈阿婆在女儿搀扶下 ,走出房间 ,我在这里住了 20 年 ,像吴师傅这样的好师傅真不多见。

那天 ,陈阿婆洗完澡和女儿在客厅看电视 ,突然闻到了一股塑料烧焦的臭味。

有东西烧焦了吗?厨房没烧东西啊。方女士起身四处寻找臭味来源。她走进卫生间才发现里面飘出焦味 ,插座面板上还闪着火花。

方女士吓得赶紧扳下保安器 ,拔下电热水器插头。插座面板接口处已被熔化。

方女士向 8890 求助。20 分钟后 ,接到派单的吴师傅到达现场。他拆下烧坏的插座面板 ,仔细检查线路和插座 ,发现插座里原本紧贴的铜片出现缝隙 ,电线也很细 ,是已被淘汰的产品。

插座接触不良 ,电线又细 ,很容易导致插座面板烧坏 ,很危险。吴师傅帮忙换上了粗细合适的电线。

吴师傅 ,空调的插座好像也不太灵了 ,有时候通不上电。方女士又请吴师傅帮忙检查空调插座。吴

师傅欣然答应。

吴师傅仔细对比了空调插头和插座 ,发现插头的额定电流为 10 安培 ,而插座的额定电流为 16 安培。

插头和插座不匹配。虽然短期使用影响不大 ,但时间久了会造成接触不良。吴师傅很快查出原因 ,换上匹配的插座。

维修完毕 ,陈阿婆连忙让女儿算维修费 ,但是被吴师傅婉拒了。陈阿婆又递上牛奶给他解渴 ,吴师傅再次婉拒。

换上的那些零件没花多少钱 ,老人家年纪那么大了 ,我怎么好意思收费 ,就当作一回义务服务吧。能帮陈阿婆解决难题 ,吴师傅也很开心。



建筑安全知识宣贯(之五)

高大模板支撑系统拆除前 ,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告 ,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除 ,并履行拆模审批签字手续。高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行 ,严禁上下层

同时拆除作业 ,分段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统 ,附墙连接必须随支撑架体逐层拆除 ,严禁先将附墙连接全部或数层拆除后再拆支撑架体。

《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》

永康市住房和城乡建设局 宣

招标公告

永康市花街镇金杜村需建造骨灰堂工程 ,现向社会公开招标 ,望具备相关资质等级的单位前来报名 ,具体事项报名时间以。

报名时间 :2015年6月13日至6月14日 16 :00 止

联系电话 :13738965289(675289)

花街镇金杜村村委

2015年6月13日



春秋旅行社

华运号夕阳红火车专列

7月5日 宁夏、内蒙古、敦煌、乌鲁木齐、吐鲁番、青海湖、西安、洛阳 14 日空调硬卧 4380 元起
8月22日 西藏、兰州、格尔木、太原乔家大院、平遥、洛阳少林寺 12 日硬卧 4280 元起
7月6日 北京、石家庄、延安、壶口瀑布、西安、洛阳 10 日游,空调硬卧 3280 元起
7月5日 北戴河、哈尔滨、海拉尔、满洲里、呼伦贝尔草原、长白山、沈阳、大连、朝鲜、海参崴 13 日空调硬卧 3980 元起

地址:南苑东路 61-2 号

电话:0579-87079009 13857957543 667543

施工招标

现有永康市龙山镇太阳能垃圾房减量化处理工程面向社会公开招标 ,约 100 万元(分 5 个点) ,欢迎具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质等级的施工单位携相关资料于 6 月 16 日 16 时前 ,来永康市国际会展中心 6605 室报名。详询 0579-86515510(712541)。

永康市龙山镇人民政府

2015年6月12日

招标公告

永康市西城街道溪边村需建造骨灰堂工程 ,现向社会公开招标。望具备三级及以上等级资质的单位前来报名 ,报名费 200 元 ,具体事项面议。

报名时间 :2015年6月13日至6月18日 17 :00 止

联系电话 :756809

西城街道溪边村村委

2015年6月13日