

# 装行车记录仪搭错线

## 安装要专业 购买要多看多对比

# 转向灯不亮



139\*\*\*\*\*16 李先生来电:汽车转向灯不亮了,需要维修。

记者俞晓赟报道:行为记录仪安装不当,结果导致转向灯不亮。要不是维修师傅查出原因,家住经济开发区的李先生还没法把两者联系起来。

8890的师傅建议,行车记录仪选购时除了要看品牌,安装也要专业,否则可能引发不必要的故障。

### 信号线错接转向灯

26日,李先生把车送到了加盟8890的汽车维修部。负责修理的王师傅很快就发现了原因:是不是装上行车记录仪后,转向灯就出现问题了?

对呀,上周刚装的。难道是安装不当引起的?李先生隐约猜到了原因。

行车记录仪的线路接错了。王师傅说,李先生安装的是带有倒车后视的行车记录仪,需要安装倒车信号线。可能是安装者不熟悉车子,把信号线错接到转向灯的线路上了。

王师傅重新接线后,又帮忙调整了行车记录仪前后探头的视角,排除了盲点。探头安装不能影响行车视线,线路尽量固定。探头的视角要呈扇形分布,尽量不要留盲区,否则会成为安全隐患。王师傅特别提醒。

### 选购多看多对比

前两天,徐先生花了100多元买了一个行车记录仪。谁知才过了一星期,探头就坏了。

行车记录仪近几年刚刚兴起,目前还没有行业规范,价格不一,质量参差不齐。王师傅说,选购时多对比,不要贪图便宜。他建议选购行车记录仪主要看三方面。

一看清晰度。摄像头像素低的100万像素,高的突破千万。从实际效果看,不必刻意追求像素和分辨率,高于200万像素的就可以满足清晰拍摄车牌号的要求。

二看夜视效果。在光线不佳的夜晚画面的清晰度也非常重要,这也是很多人在购买时容易忽略的一点。有些产品白天拍摄效果不错,但是晚上的画面很模糊。

三看记忆卡存储方式。目前大多数记录仪会采用循环录像的方式,储存卡存满后,最新会覆盖旧录像,循环往复。也有些在录满后会自动停止,需要手动删除才能继续录制,选购时要多加了解。

另外,需要特别提醒的是,如果发生交通事故,一定要尽快将行车记录仪记录下的视频备份,作为留存证据,以免视频被自动覆盖。

## 快修微播报

### 翻板车库门打不开

139\*\*\*\*\*60王先生来电:电动翻板门电机坏了,需要维修。

王先生家的翻板车库门用了七八年,前两天无法打开了。

电动机齿轮磨损严重,导致拉动钢带偏位。吕师傅上门查出问题,更换了电机。

### 行李箱密码忘了

136\*\*\*\*\*89胡女士来电:行李箱密码锁打不开,需要开锁服务。

胡女士打算外出旅游,整理好衣服准备放进行李箱,却怎么也想不起箱子的密码了。这箱子花5000多元买的,报废太可惜了。胡女士说。

孙师傅调试20分钟后,密码锁打开。

### 柜门受潮掉漆变形

83\*\*\*\*\*65胡女士来电:橱柜门变形,需要更换。

胡女士家的这个橱柜用了十多年,其中一扇橱柜门因受潮掉漆、变形了。

陈师傅上门量取柜门尺寸,购买面板制作。3天后,陈师傅上门安装新柜门。新门开关顺畅,胡女士对服务表示满意。

### 沙发脚松动坐不稳

87\*\*\*\*55陈女士来电:沙发脚松动,需要维修。

近日,陈女士家的沙发很不稳当,人一坐上去,就会晃动,还发出吱吱嘎嘎的声响。

沙发表面都有皮套,要是直接从皮套上补钉子的话,可能会导致皮套裂开。8890的陈师傅和帮手拆下沙发脚,再补钉子。修完后,再坐上沙发,稳当了。

### 热水器打火针结污垢

138\*\*\*\*\*26吴女士来电:燃气热水器不能点火。

吴师傅拆开热水器的打火开关,发现打火针旁边结满了污垢。打火针清洗干净就好了。吴师傅说,他将打火针清洗干净,用布擦干水。打开打火器开关,热水器点火正常。

### 路由器无法连接网络

87\*\*\*\*80刘先生来电:需要师傅帮忙安装无线路由器。

近日,刘先生买了一个无线路由器,自行安装后发现路由器处于断网状态。他怀疑路由器有故障。

是网线接错了,路由器并没有坏。胡师傅上门检查,重插接口,路由器连上了网络。

### 办公楼外墙砖脏兮兮

136\*\*\*\*\*89胡先生来电:办公楼外墙太脏,需要清洗。

胡先生公司的办公楼外墙多年未清洗,玻璃幕墙和瓷砖脏兮兮的。8890的吕师傅和帮手系上安全带,从高处洗到低处,忙了一天,外墙瓷砖重现光泽。

整理 记者王伟建

## 洗衣机维修

# 纤维团堵住阀门 洗衣机无法排水

138\*\*\*\*\*18应女士来电:洗衣机发出很大的声音,水排不出,需要维修。

记者王伟建报道:近日,应女士同往常一样,把几件衣服放进洗衣机清洗。半小时后,她突然听见洗衣机嗡嗡直响。

应女士关闭,发现洗衣机里的水没法排出。

刚刚我把枕芯里的纤维放进去清洗,堵住洗衣机了?应女士思前想后,估计洗衣机故障与此有关。

半个月前,应女士清洗枕头套的时候,无意中把一撮填充纤维带进洗衣机了。清洗后,她发现纤维很白净,也蓬松多了。

我以为洗衣机能洗枕芯,就把填充物都取出来放进洗衣机洗了。应女士见枕芯板结、发黑,用了这么一招。

8890的刘师傅听完应女士的描述,拿出工具刀,拆下排水管检查。

果然,排水口阀门里有不少白色纤维。他将纤维一点点拉出来,水哗地流了出来。刘师傅把取出的纤维揉成一团,有鸡蛋般大小。

内筒转动时,纤维被打散,随后进入排水管。刘师傅说,如果纤维沉积在洗衣机内筒底部,内筒也会无法转动。纤维还会粘在衣服上,难以清理干净。