



东城街道全面开展冬春火灾防控 危险广场 恢复了消防能力

记者 楼薪

玻璃碎了,灭火器消失了,消防栓早已失灵。这里曾经是市民眼中的危险广场,被列为省消防安全重大火灾隐患单位的为尔广场。

据了解,为尔广场因为长期无人维护,消防隐患随处可见。商户将大量的易燃货物堆放在公共通道上,并在这些货物中间生火做饭,煤气瓶、煤气灶到处都是。此外,业主私搭乱接电线的现象十分严重,电瓶车随意停放在走廊上充电,天花板上的电线裸露在外。更让人忧心的是,整个商场的消防能力几乎为零,消防主机瘫痪,自动消防设施、自动喷淋系统、火灾自动报警系统均不能正常使用,疏散通道被杂物封堵,消火栓和灭火器箱内空无一物,万一发生火灾,后果不堪设想。

我们也知道一旦发生火灾就很危险,可是这里没有业主委员会,很多历史遗留问题没法妥善解决,大家都很无奈。一谈起危险广场的消防安全隐患,商户们都是愁容满面。

那么如今的危险广场是否危险依旧呢?



2日,记者在为尔广场看到,这里已经变了模样,闲置的电梯框架、钢铁楼梯已经消除,乱堆乱放、出店经营、占道用火等情况被清理干净,违章搭建的木

质挡板也被拆除,原本空无一物的消防栓和灭火器箱已重新配置齐全。

这下心里踏实多了,再也不用对消防问题提心吊胆。看到焕然一新的

消防系统,商户们纷纷竖起大拇指点赞。

东城街道办事处副主任邵海进说,街道在开展冬春火灾防控工作的第一项重点任务就是让为尔广场恢复消防能力,他们多次联合市公安局、行政执法局、消防大队等部门单位,出动工作人员几百人次,对为尔广场进行了多次整治。

为尔广场即将从省消防安全重大火灾隐患单位的黑名单上消除。市消防大队大队长邵云飞说,为尔广场的改变,让前来检查验收的金华市消防支队工作人员大吃一惊,感叹变化真大。

除了为尔广场,香格里拉小区也有着重大的火灾隐患。这里的消防设施老旧,消防系统多年来一直处于瘫痪状态。为此,东城街道和平安居委会的工作人员几乎是每周都要上门与小区的开发商和业委会沟通,督促他们尽快整改。10月底,香格里拉小区的消防设施全部换新,消防系统重新开始运作,并通过了第三方消防检测机构的检测。

整治容易巩固难,我们从为尔广场入手,提高全街道的消防能力,并想尽办法进行长效管理。邵海进说,东城街道以为尔广场整治为契机,拉开了全面开展冬春火灾防控工作序幕,接下来,该街道将对滨江花园等存在重大火灾隐患的单位和场所进行集中整治,并建立消防安全长效管理机制。

古山厂房出租
8284 30000平二幢三层可分租,临近方岩大道东永一线,水电齐全,交通便
13806772330,87515778
营业房转让或出租
8075五金一期二街77号
13905890051,690051
标准厂房出租
8274大徐工业区共2400平方,4层,每层600平方,变压器200千瓦
13758985568,595562
厂房出租
8270经济开发区上下楼5500平,另一楼1700平
13588608177,568277
标准厂房出租
8268二层4380平618681
东方雅苑套房转让
东栅头118平方,有车库和储藏室
13858927966
套房转让
8289巴黎商街江景套房179.5平方210万急售
13967912716,652716
声明
8254浙江龙隆机电制造有限公司遗失中国人民银行的机构信用代码证,代码号:G1033078400213310R,声明作废。
营业执照遗失公告
8265永康市石柱予涵工具厂遗失永康市工商行政管理局2012年7月26日核发的注册号为330784615027296的营业执照(副本),声明作废。
永康市石柱予涵工具厂
2015年11月2日
声明
8269徐贤道遗失革命军人残疾证,证号:浙军G016469,声明作废。
声明
8273浙G557WP遗失投保英大财险流水号49715发票,声明作废。
声明
8278吕陈璐遗失2013年8月13日发的身份证,证号:330722199603237116,声明作废。

忠于纯粹

新BMW 3系

恪守驾驶乐趣四十年,源自对豪华的动感解读。新BMW 3系长轴距,凭质感大幅提升的外观及内饰设计,全新LED随动控制大灯与全彩平视显示系统,锋芒自彰,冲破中庸;以8速运动型变速箱和TwinPower Turbo涡轮增压技术,在潮流起伏中独树一帜;携全面升级的BMW互联驾驶科技及十年免费的基础服务,令浮华难以跟从。新BMW 3系,忠于纯粹。
更多信息,请致电400-800-6666,或登录www.bmw.com.cn,或致询您当地的BMW授权经销商。



欢迎刊登分类广告



悦 创造奇迹

广告