

服务
主

淋浴房安装不当小心成“炸弹”

是否有后遗症,可找8890诊断

记者俞晓赞报道 淋浴房玻璃突然迸裂,正在洗澡的张先生被玻璃碎片划伤了后背。
上门维修的8890师傅发现,玻璃迸裂是由于淋浴房连墙铝材安装不当引起的。事实上,许多淋浴房故障,都是安装不当所遗留下来的后遗症。

连墙铝材安装不当引发“自爆”

前两天晚上,张先生正在淋浴房洗热水澡。天气渐冷,当时浴室的四盏浴霸灯全开着,水温也调到了42度。突然“砰”的一声,张先生只感到一股巨大的冲击力从身后传来,随即后背开始阵阵刺痛。回头一看,满地的碎玻璃,淋浴房的玻璃门竟然“自爆”了。
迸开的玻璃碎片在张先生的后背、大腿和胳膊等部位划出了七八处伤口。幸好伤口都不深。在医院做了简单包扎后,张先生就回了家。
次日,张先生请8890陈师傅定做钢化玻璃隔断墙。据陈师傅分析,热水和高温浴霸使淋浴房的温度骤然升高,引起玻璃剧烈的热胀冷缩,产生出一股作用力,向外扩散到墙体。
而张先生家连接墙体和玻璃的连墙铝材安装不当,根本无法有效缓冲、释放这股作用力,这才发生了自爆。

水密性测试防生锈,不可不做

徐先生家的淋浴房玻璃隔断门最近频频“卡壳”。每次都得又推又拉地折腾个几分钟,才能把门关严实。
“这淋浴房才用了半年,隔断门就卡成这样,到底怎么回事啊?”徐先生抱怨。
上门检查的8890胡师傅拆下了隔断门的滑轮底座,发现里面已经蓄满积水,大半个滑轮浸在水里,轴套上已锈迹斑斑并卡死了滑轮,让隔断门推滑困难。
“滑轮底座进水这么严重,肯定是安装时没有做好防漏水、渗水的封闭工作。当时没做水密性测试吗?”胡师傅问。
徐先生对水密性测试一无所知,只记得当初师傅安装好淋浴房就走了。

“在淋浴房完工时,最好都做个水密性测试,用水泼洒淋浴房的连接处、活动处,查看有无漏水。这个测试能有效降低滑轮轨道、各种接缝处发生渗漏水的概率。”胡师傅说。
当场,胡师傅为徐先生的淋浴房更换了一套新的滑轮,还在各连接处打上了密封玻璃胶,并现场做了水密性测试。等无漏水、渗水现象发生后,胡师傅才放心离开。



看这里
淋浴房保养

- 1、按照相关行业标准,钢化玻璃有千分之三的自爆率。如何避免淋浴房玻璃门自爆炸伤人?陈师傅建议,消费者要选择玻璃质量过关的产品。有条件的可以使用夹胶玻璃和贴膜玻璃,这样即使破了,玻璃碴子也不会炸裂伤人。此外,连墙铝材也必须安装规范,才能承受热胀冷缩过程中产生的作用力
- 2、使用时,避免用力冲撞淋浴房活动门,以免造成活动门脱落。
- 3、定期清洁浴房滑轨、滑轮、滑块,加注润滑剂。滑块的调节螺丝也要定期调整,以保证滑块对淋浴房活动门的有效承载和良好滑动。
- 4、清洗淋浴房时,不要使用酸性、碱性溶剂、去污粉等,否则会对人体产生不良影响,并且会致使淋浴房出现不良状况。

窗帘轨道保养 窗帘日常保养要“因材施教”

记者俞晓赞报道 刘女士的孩子一出“衣服挂上窗帘轨道”的恶作剧,让电动窗帘无法开合到位。8890师傅反映,电动窗帘和手动窗帘,人为操作和日常保养不当是窗帘轨道故障的两大主因。

衣服挂轨道 电动窗帘半路“抛锚”

刘女士家去年就装上了可遥控的智能电动窗帘。前两天,窗帘发生故障,总是未关拢就停住了。
“这是电机的行程记忆发生改变造成的。”梅师傅说,电动窗帘的行程轨迹由电机内的记忆芯片控制。窗帘运行中,行程一旦被异物卡主,记忆就会改变。下一次运行时,窗帘到达被卡位置就会自动停止。
经梅师傅提醒,刘女士才记得前段时间小孩子曾恶作剧地用晾衣竿把衣服悬挂在窗帘轨道上。
半小时后,梅师傅恢复了窗帘电机行程记忆,窗帘开合正常。

小提醒

电动窗帘的行程记忆是即时、可变的。轨道上有异物挡住就会改变。因此轨道上一定要保持光滑,不能有异物。
另外,智能窗帘最重要的装置就是电机。电机一旦出现故障,窗帘就无法智能化。电机的功率与窗帘重量要相匹配,窗帘宽度超过6米就要安装2个电机。电机不能超负荷使用,当热保护装置起作用时,应立即停用。

轨道不清洁 拉槽堵塞影响窗帘移动

华丰西路沈先生家的窗帘安装已经有三四年了。
近日,沈先生发现拉动窗帘十分不顺畅。原本轻轻一拉,窗帘就能完全打开,现在却不得不拉动三四次才能到位。
一番自检,沈先生发现,由于前两年楼上漏水,事后也未做清洁,导致窗帘拉槽锈迹斑斑,原本5毫米宽的拉槽窄了一半。经过简单清理,窗帘还是移动困难。
由于轨道生锈严重,已经无法维修。22日,徐师傅上门帮沈先生重新设计安装了轨道。

小提醒

日常保洁中,很多家庭只注重窗帘布的清洗,却忽视了窗帘轨道,尤其是拉槽轨道的清洁。一般情况下,轨道每月需清尘一次,半年清洗一次。

卷帘门维修 卷帘门不动?线路有问题!

预防阴雨天电线受潮,用电习惯很重要

138*****19 谢女士来电 :电动卷帘门开不了,估计是某条线路出问题了,急需电工师傅上门检修。
记者王伟建报道 “咦,门怎么打不开了?”日前,在华丰东路开业的谢女士来到店门口,使劲按电动卷帘门的遥控器,却发现卷帘门一动不动。
试了好几次,门还是打不开,谢女士只好由后门进店。没想到在店内尝试开门依然没用,急得谢女士用力拍起门来。
“这都过了上班時間了,再不开門,今天的生意就要損失大半了啊。”着急的谢女士先联系了一个电工师傅。可不巧的是,这名师傅正在乡下,一时半会来不了。
情急之下,谢女士想到了求助8890平台。
很快,电话打通,8890 电工吴师傅半个小时不到来到了谢女士的店里。吴师傅轻车熟路,直奔电源开关箱,拆开一看,查出了问题:

“是店里的电线短路,导致保险丝和导流条烧坏,问题不大。”
吴师傅很快搞定了线路问题。谢女士一按遥控器,接通了电源的自动卷帘门缓缓升起。“谢谢啊,多亏了你才没影响到生意。”谢女士向吴师傅道谢。
可谢女士店里的电源线为何会忽然短路呢?吴师傅说,近日来多阴雨天气,空气潮湿,电线容易受潮,导致线路出现“碰线”,形成短路。
吴师傅还提醒广大店主,关门前最好先关闭电脑等设备电源或是直接关闭线路总电源后再离店。这样能有效降低线路发生故障的风险。
吴师傅说,线路碰线短路还可能由线路老化、绝缘皮破损、线路乱拉乱接、超负荷工作等等问题引起。平时,尽量避免同时使用多种大功率用电设备,防止线路超负荷工作引发故障。如有需要接线路,一定要找专业电工师傅。