

8890 服务队走进东方雅苑小区 免费服务惠民 居民发朋友圈点赞

□记者 任晓

10日上午,天气较冷,但依旧阻挡不了8890服务队进社区的热情。当天,8890便民服务队和养生服务队,走进东城街道东方雅苑小区,免费为市民维修小家电,配钥匙,检测血压,更换天然气管……

家门口找到防水师傅

吴大爷是东方雅苑的居民,这几天为家里漏水的事烦恼。据吴大爷介绍,卫生间的防水装修时就没有做好,导致现在水沿着墙角渗到楼梯上,又沿着楼梯渗到楼下,墙上的石灰也因此出现起皮脱落。

“之前防水没做好,这次就想找个专业、靠谱的师傅重新做防水。可是这样的师傅,又不知道上哪儿找。”吴大爷说,他的孩子工作比较忙,他和老伴又要照顾孙子,实在没有时间去市场上一家家找。

“我的邻居有很多都知道8890平台,家里需要换水管、修煤气灶,都愿意打8890。昨天他们告诉我8890要来设摊,其中就有防水师傅。”在家门口就能找到专业且服务质量好的师傅,这让吴大爷省心不少。

当天,应师傅就带来的防水材料向吴大爷逐一介绍,并到吴大爷家现场查看了漏水部位。双方就防水问题达成一致,约定好上门时间,由吴大爷自己准备防水材料,再交由应师傅的防水团队服务。



市民发朋友圈表扬

“我这吹风机已经坏了一年多,麻烦师傅帮我看一下。”说着,吴女士把吹风机递给了小家电维修师傅。吴女士介绍,这把吹风机从去年开始,要一直按着开关才能使用,很不方便。

俊熙家电的师傅将电吹风机拆开,发现里面开关的一个配件坏了,不过市面上该配件已经没有了。经吴女士同意后,师傅另辟蹊径,用别的方法维修。结果20分钟后,开关能够自如控制。

“我一定要发条朋友圈给师傅点赞。”徐女士原本就很开心,在得知是免费维修后更为师傅点赞,连忙拿出手

机,把师傅维修的照片发到了朋友圈。

社区服务明年还将继续

一转眼时间已经是12月份,此次进社区是8890两支服务队今年第八次进社区活动,累计让1万多位市民享受到了免费服务。据了解,8890服务队2017年还有一次免费活动,如果没有体验过的市民要抓紧咯。

此外,记者还了解到明年8890进社区免费服务将继续进行。届时,服务范围将不仅仅局限于城区,还将走进乡镇。服务队提供的免费内容只增不减,服务队的服务质量也是精益求精。

开门用力过猛 卷帘门被撞脱轨

138*****78郑女士来电:手动卷帘门拉不下来,需要维修。

通讯员黄徐婷报道 家住白马郡小区的郑女士是8890的忠实用户。因为方便又靠谱,她只要碰到困难就会向平台的专业师傅求助。这不,她最近又让平台的加盟商张师傅帮她成功修好了手动卷帘门。

前两天下午,郑女士去地下储藏室搬东西,门口安装了一扇手动卷帘门。开门时,她一不小心没收住力,用力往上一推,只见卷帘门一下子推到了最顶

端,随后发出了“砰”的碰撞声。

搬好东西后,郑女士才发现卷帘门拉不下来了。即便是用铁钩使劲往下拉,卷帘门也纹丝不动。她猜测是刚才开门时太用力,把卷帘门的弹簧撞坏了。

储藏室只有这一扇门,里面放了很多东西,不关门是不行的,郑女士连忙拨打了88900000。接到派单的张师傅当时正好在郑女士家附近,他很快就赶到现场。

“弹簧没断,只是卷帘门脱轨了,小问题。”站在梯子上检查的张师傅说,

“开拉门如果过于用力,不仅会损坏限位挡片,还可能造成其他故障,严重时卷帘门滚轴都可能脱落。”

说着,张师傅站在梯子上调整了轨道,让卷帘门回位,又用黄油润滑了各连接部位。

经过维修,郑女士上下推拉卷帘门,都感觉非常顺手。临走前,张师傅还顺带维修了不太好用的卷帘门门锁,并且叮嘱郑女士尽量不要用蛮力暴力开拉卷帘门。开关门时,应当双手平稳用力,这样才能延长卷帘门的使用寿命。

玻璃胶老化脱落 坐便器底部漏水

151*****67翁先生来电:坐便器底部漏水,需要修补。

通讯员黄徐婷报道 “出差前坐便器还好好的,结果回到家就漏水了,这是怎么回事啊?”前几天,出差回到家的翁先生,意外发现主卧的卫生间里,才用了两三年的坐便器,只要一冲水,其底部与卫生间地面接触的地方就会有水溢出。

水溢出的部位应该是有地方破损了,但翁先生却看不出哪里有裂缝。家里的四五个坐便器都是同时购买的,其他的均没有出现问题,独独这一个漏

水,翁先生怀疑是安装时就没装好。

8890加盟商楼师傅上门进行了检查。他介绍,坐便器漏水一般有四个原因:一是坐便器质量不过关,陶瓷有裂缝;二是马桶安装时就没装好,造成地面的排污口与坐便器排污口径没对准,或是底部没安装法兰盘;三是长期使用造成坐便器松动;四是进出水管、阀门、玻璃胶等零件老化,导致水箱或者坐便器漏水。

经过检查,翁先生家的坐便器问题不大,是玻璃胶老化脱落了,只要重新密封坐便器底座就能解决问题。

说着,楼师傅先铲除了原先残留的

玻璃胶,并进行了清理。随后从工具袋中找出胶纸,顺着坐便器和地砖连接处的缝隙两边贴好。接着手拿打玻璃胶专用的胶枪,让胶枪枪口对准缝隙,根据缝隙的深浅均匀地移动胶枪。一眨眼的工夫,楼师傅就完成了对坐便器底座安装处的修补。

最后,楼师傅还利用铲刀修整了不平整区域,把多余的玻璃胶铲除,并叮嘱翁先生这几天暂时停用该坐便器,等过两天把两边的胶纸都剥掉后再使用。

内部污垢太多 洗衣机有异味

通讯员黄徐婷报道 去年,市民张先生家多了一位新成员。为了给孩子营造一个健康的成长环境,一家人对卫生都特别关注。张先生孩子还小,常常一天就要换下几套脏衣服,因此孩子的衣服大多是机洗的。

“报纸上说洗衣机半年就要清洗一次,否则滋生出细菌,衣服越洗越脏。”为了避免沾染细菌,张先生的母亲经常用干净的布擦拭洗衣机洗涤筒。

但是近段时间,母亲发现虽然经常擦拭洗涤筒,但是洗涤筒内仍有异味飘出,这让张先生不禁怀疑是不是洗衣机太脏了。

“波轮洗衣机已经用了一年多,我想给它做一次全面清洗。”张先生拨通了88900000,寻求专业维修人员的帮助。

“大部分市民只知道衣服脏了要用洗衣机清洗,可从来不知道洗衣机本身也要清洗。”8890徐师傅说,碰上潮湿的雨季,更要注意清洗洗衣机。

在徐师傅首先取出的波轮盖上,张先生看到波轮盖正面干干净净,可反过来一看,盖底布满黑灰色污垢,就像下水管道的内壁一般,令人作呕。

随后取出的内筒也是令张先生吃惊,只见筒壁上污垢清晰可见。与内筒相互连接的外筒就更加不用说了,大部分污垢都附着在内外筒的筒壁上。

“这些污垢有的是从脏衣服上洗落的,有的是洗涤剂的残留物。”徐师傅解释,留在洗衣机内层的污垢,只靠清洁剂是很难彻底清除的。

两个小时左右,徐师傅终于将内外筒均清洗干净,并重新安装回去。洗涤筒洗过之后,清洗出来的衣服很干净,异味也闻不到了。

8890
诚邀加盟商

8890便民服务平台已经深入民心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,8890**现诚挚招募家电维修、水管维修、煤气灶维修业务的商家或个体工商户加盟。**

求助、加盟热线:88900000