

房间改造成厨房 卫生间拆掉浴缸 工程量再小 散工团队也愿意接单

“你们那有没有靠谱的装修师傅,给我推荐一下。”近日,8890平台接到了家中需要改造房间的程女士来电。8890很快帮她解决了问题,高效的散工团队让她十分满意。

□记者 任晓

房间布局不合理 计划进行改造

程女士家住望春小区,有上下两套房子,都用于自住。住了多年,对于房间内部的布局,一家人觉得不太合理,计划进行一次小改造。

首先是厨房。“当初装修时,厨房设置在了楼上那层。”程女士和家里

人都觉得楼下一层的房间有点多,使用率并不高,所以一致决定将楼下的一个房间改造成厨房,这样更合理。

其次是卫生间。“卫生间里有个浴缸,现在几乎用不到,留着很占空间。”程女士计划把卫生间里十分碍

事的浴缸拆掉,只留下淋浴头。

最后,程女士认为,由于目前家里只有一台太阳能热水器,万一坏了,全家人就没有热水可用,所以她考虑在楼下那套房子的卫生间里装一台电热水器,以备不时之需。

工程量不太大 散工团队不好找

一家人商量好以后,就决定付诸实施,第一步就是要找到靠谱的施工师傅。

虽然这次改造的工程量不算很大,但前前后后还是需要找不少散

工。大的装修公司不肯接单,自己去市场里找散工又觉得不放心。

上哪儿去找靠谱的装修师傅呢?程女士想到了8890。

“像改造房间这种活,需要的师

傅我们这里都有。”8890散工团队负责人吕伟接下了这单活,他说,他们团队里有干各种活的师傅,客户不用东奔西跑,即使工程量再小,他们也愿意接单,保证把活干好。

合理制定计划 施工效率高

吕伟到现场之后,很快制定了改造计划:先把房间的地板拆掉,再把卫生间浴缸所嵌的地砖破开,之后铺设水管,最后再给厨房和卫生间铺地砖。

程女士已经选好了自己中意的

地砖,于是,师傅们带着水泥、黄沙等材料来到现场,说干就干。

近日,记者在程女士家看到,散工团队的师傅已经拆掉了房间里的地板,正在铺设厨房地砖。而卫生间

的浴缸也已经被拆掉,水管也已经接好,师傅们正在重新铺设地砖。

“师傅干活麻利,下午就能铺完瓷砖了。”程女士说,散工团队的师傅施工效率很高,节省了不少时间。



车内空气质量 也可以检测治理

近期,8890空气质量检测治理加盟商接到了不少市民来电,预约新车车内空气检测治理。

随着健康意识的提高,汽车内部空气质量成为了很多车主关心的话题,尤其是刚买了新车的用户。

记者 吴航鑫 摄

热水器流出黄水? 内胆需要清洗了

清洗之前 切记要先将热水器断水断电

138*****07 商女士来电:家里的储存式热水器需要清洗。

记者任晓报道 近日,家住华丰西路的商女士发现,家里那台储存式电热水器的加热速度明显变慢了。她打开热水水龙头,里面流出的水竟然是黄色的,根本不能使用。

商女士说,这台热水器是3年前买的,自从安装使用之后,一直都没有进行清洗。

“我从网上了解到,热水器的内胆水垢堆积太厚,会影响加热速度,加上水的颜色不正常,就猜测是内胆需要清洗了。”商女士说,一开始,她准备自行清洗。她试着把热水龙头打开,希望借此把内胆里面的水全部排掉,然后再上水,达到清洗的目的。不过,具体操作起来注意事项很

多,于是她很快放弃了自行清洗的想法,想着还是找个专业师傅上门清洗比较安心,于是拨打了88900000。

“如果内胆里面的水温较高,一定要等到水冷却以后再清洗,否则容易烫伤。”8890加盟商胡师傅说,电热水器的清洗过程其实并不复杂,不过在清洗之前,一定要记得先对热水器断水断电。

胡师傅先把电热水器的插头拔掉,之后再关闭热水器进水阀。据他介绍,清洗就是将内部浑浊的水排出,灌入清水以后再次排出,反复冲洗,之后将护水阀、安全阀、冷热水角阀拆开。“要是没有断水,自来水会从冷水管里面流出来。”他说。

将冷水角阀打开之后,内胆里的水就从冷水进口排了出来。看到从热水器里面排出来的污垢,商女士大

吃一惊:“我以为最多跟水垢一样,没想到看上去竟然跟沙子有些相似。”

内胆里的水排干后,胡师傅将冷水进水管接到热水出水口中,打开阀门,让冷水进入内胆进行反冲。如此重复了4次之后,从热水器里排出的水变得不再浑浊,逐渐清澈起来。

“热水器容积只有50升,这些水垢就占了至少三分之一,难怪加热速度这么慢。”商女士说。

“水垢太厚,热水器容易被烧坏。”胡师傅解释,如果水垢阻隔了内胆和加热管,即使内胆里面有水,也会发生类似“干烧”的情况。如果不彻底清除水垢,不仅加热速度会变慢,还会缩短热水器的使用寿命。

一般情况下,每半年就得对热水器进行一次小清洗,每年要让专业人士上门进行一次彻底清洗。

电视音量太大 容易震坏喇叭

记者任晓报道 应阿婆家住南苑路,今年已经87岁了,闲来无事时,喜欢打开电视机调到戏曲频道。她身体硬朗,只是耳朵有点不灵敏,每次看电视都得将声音开得很大。

前不久,她再次打开电视机,发现声音断断续续,而且像沙哑的嗓音说出来的,让人听了很不舒服。她索性就将电视机关掉了。这台电视机已经用了很多年,平时小毛病不少。绝大多数时候,关掉重新启动或是多开几分钟就能恢复,但是这次,无论她关了多少次,声音还是不正常。

“女儿说给我换一台,我倒是觉得先找师傅修看,修不好再说。”前两天,应阿婆的女儿打电话来问候,她说起了电视机的事,还说什么时候出去找师傅维修。她的女儿当时就让她稍等,说找个师傅上门维修。拨通8890便民服务热线之后,加盟商云方电器修理部的伊师傅联系了应阿婆。

“对于老式电视机来说,长期将声音开得很大容易震坏喇叭,导致声音失真。”伊师傅一打开电视机就发现了问题。除了这个问题,应阿婆家的电视机电容也因为使用时间久鼓包了。他熟练地更换了电容,之后再修理喇叭。

伊师傅说,电容鼓包也会引起声音失真,除此之外还会引起图像显示异常。同样会引起图像显示异常的还有显像管底座故障。这种情况最常见的现象是,电视机开机之后画面模糊,过了一段时间之后渐渐清晰。

开关螺丝松动 浴霸‘罢工’

135*****05 方女士来电:需要电工维修浴霸。

记者任晓报道 “好端端的,浴霸突然不能用了。”近日,家住溪心南区的方女士正准备给孩子洗澡,却发现浴霸开不了,照明、取暖、换气都无法使用。

她说,好在她有给浴室预热的习惯,否则先给孩子脱衣服的话容易感冒了。不过,浴霸安装的时间并不久,居然这么快就出现故障。方女士带着疑惑拨打了88900000,希望师傅能赶紧上门检查。8890加盟商凌师傅接到电话后,带着工具来到溪心南区。

“浴霸本身没有故障。”检查之后,凌师傅得出结论,是浴霸开关的螺丝松开了,引起线路接触不良。

找到原因后,凌师傅拿出工具将开关拆开,检查开关线路。确认没有问题后将开关安装回去,浴霸恢复正常。