

热水器软管装在墙壁内20多年 更换不容易 凿墙太麻烦 用一根铁丝解决难题

燃气热水器是常见的小家电,需要与煤气瓶连接才能正常使用,软管是不可缺少的部件。

近日,8890便民服务平台的维修师傅耗时两个多小时,为用户更换了软管。换一根软管而已,怎么就用了两个多小时呢?



电视配件老化 没图像没声音

137*****50 林先生来电 :需要维修老式电视机。

记者任晓报道 林先生家住公园里小区。前两天,他家的老式电视机出现了问题 打开电视机的电源后,既没有画面,也没有声音,甚至连指示灯也没有。

据林先生介绍,这台电视机已经使用了10多年,期间也曾出现过问题,要么是没有声音,要么是没有画面,但是像这次这种情况还是第一次出现。

闲暇时间,林先生只有看电视这么一项爱好。现在电视机坏了,他总觉得生活少了什么。林先生说,之前电视机损坏,都是他的子女负责维修,刚好现在孩子不在。“要是让我自己找地方去修的话,不但要去找维修店,还要找车子搬电视机,实在是太麻烦了。”那么,自己该到哪里找个愿意上门维修的师傅呢,这让林先生犯了难。

林先生想起,之前邻居家里的电视机也曾出现故障。于是,在这位邻居的推荐下,他拨打8890便民服务热线。8890加盟商伊师傅接到电话后,与林先生取得联系,并约定好上门时间。

“这是电视机典型的‘三无’故障。”伊师傅说,正常情况下,电视机的高压包损坏,会出现没有图像、声音、指示灯的现象。这是因为,高压包能将外界电压转化为机器内零件工作所需要的电压,保证电视机正常运行。他检查之后,发现高压包已经正常老化了。不过,由于林先生家这台电视机款式较老,店里没有配件,需要厂家发货。于是,他与林先生协商,等配件到后再上门服务。

两天后,伊师傅拿到电视机配件,为了尽快给林先生修好电视机,当天晚上,他就联系了林先生,表示可以立即上门维修。征得林先生同意后,他花了近一个小时,修完电视机并进行调试,直到电视机恢复正常。

□通讯员 陈艳理

煤气软管“超期服役” 更换成了难题

“我家装在墙壁上的燃气热水器软管老化破了,需要师傅上门维修。”胡先生在园丁中路有一套闲置了多年的房子。近日,胡先生打算让母亲搬进去居住。

在母亲搬进去之前,胡先生仔细检查了房子里的电器,确保能够正常使用。卫生间外的墙壁上装着一台燃气热水器,而煤气瓶却位于3米外的厨房,一根软管穿过墙壁内部,将热水器与煤气瓶连接起来。

胡先生发现,连接煤气瓶的软管接头处已经出现了破损。为了安全起见,他决定换一根新的软管。

“这根软管已经用了快20年了,又是在墙壁里面,更换难度很大。”虽然只是一根普通的软管,但是胡先生希望能在不凿墙的前提下,更换一条新的煤气软管。这是技术活,做起来并不容易。

于是,胡先生致电88900000。8890加盟商胡师傅带着工具和崭新的

的软管,在约定时间内来到胡先生家中,仔细查看具体情况。

“煤气瓶放在厨房内,长约4米的软管穿过墙壁内部,连接到饭厅墙壁上的燃气热水器。”现场检查了一番,胡师傅对情况已经心中有数。

“软管用了这么多年,早就已经过了安全使用年限,即使没破也该换了。”胡师傅提醒,“超龄服役”的软管存在安全隐患,容易引发安全事故,建议更换。

铁丝穿进墙内 引导新管顺利入墙

墙洞口很狭窄,而软管又软又长,如何在不凿开墙壁的情况下,把旧软管从墙洞里抽出来,再把新软管放进去,这是一个问题。

“把旧软管和新软管接在一起,旧软管抽出来的同时,新软管就被带进墙壁里面了。”胡师傅边说边从工具包里拿出一截铁丝,将铁丝一端牢牢地套在旧软管一端,另一端套住新软管,并用黑胶布紧紧粘住两端,最后又在软管表面抹上洗洁精。

“抹一点洗洁精,软管的表面会变得更加光滑,这样就能减小软管和

墙壁之间的阻力。”胡师傅说。

室外温度很高,屋内的温度也不低,没一会儿工夫,胡师傅已经满头大汗。过了一小时,虽然穿透墙壁很是困难,但胡师傅仍然耐心地滑动着墙洞内的软管,看着汗流浹背的胡师傅,热情的胡先生,买来饮料给胡师傅解渴。

过程一波三折。胡师傅正小心地拉动软管,眼看快要更换好了,旧软管却被卡住,怎么也拉不动。软管却卡住没法往前,胡先生一脸无奈。

胡师傅又想到了一个办法。他

直接拔出新软管,又从工具包里拿出一圈长铁丝,将长铁丝穿进墙洞内,从另一个洞口穿出来。

“铁丝穿完以后,其中一端接上新软管,再往外抽。”胡师傅用墙壁内的铁丝拉着新软管,成功穿过墙壁,前后用了两个多小时。

由于长期未使用,换好燃气软管以后,胡师傅调试了热水器,发现热水器打不着火。经过简单的调试,胡师傅凭借火焰燃烧的声音,判断是煤气阀堵塞。经过处理,燃气热水器能正常使用了。

煤气灶闲置多年 建议尽早换新

换完了墙壁里的热水器软管,胡师傅又为胡先生更换了另一个煤气瓶上的软管。

“煤气瓶上的软管,四五年前更换过一次,现在也有破损了。”胡先生说,换上新软管更加保险一些,平时使用也更加安全。

“不锈钢软管抗裂防爆,跟普通

软管相比,质量更好,使用起来更安全,寿命也更长。”胡师傅熟练地换上不锈钢软管。

更换管子的时候,胡师傅还发现,胡先生家使用的简易煤气灶存在很大的安全隐患,需要及时更换。

“这台煤气灶的底壳很薄,整体重量很轻,加上多年没有使用,配件

老化,容易发生安全事故。”为了胡先生家的安全考虑,胡师傅建议换台新的煤气灶。

“多亏了胡师傅的检查,帮我排除了这么多安全隐患。”胡先生说,师傅的技术不错,开的价格也很公道。没想到,多年未使用的厨房,也会出现这么多的安全隐患。

关于维护方岩庙会期间民俗活动秩序的通告

方岩庙会(农历八月初一至九月初九)具有历史悠久,参与性广泛,内容丰富等特点。庙会期间是方岩民俗活动最为集中的时节。为维护方岩景区安全有序,现通知如下:

一、凡需上山的各类民俗表演等群众性文娱活动,必须在活动前5天,经所在地派出所同意、镇(街、区)政府批准后方可举办。活动时间报方岩景区管理局统一安排。

二、严格按照‘谁主管、谁负责’的原则,由属地镇(街道、区)分管领导带队组织上山,做好安全防范,并服从景区

统一管理。景区内不准携带刀、枪、棍、棒等危险物品。

三、参与者须严格遵守《大型群众性活动安全管理条例》《方岩风景名胜区管理条例》等法律法规规定。未经许可进入方岩景区举办民俗活动的,对相关责任人按相关法律法规给予处罚。

永康市公安局
永康市方岩风景名胜区管理委员会
2018年8月27日

道歉书

本人陈菁,因制作转发关于孙满意的相关诋毁视频(注:视频纯属虚构),对孙满意本人及其家庭造成极大的负面影响,对此向孙满意表示郑重道歉,并登报道歉,任何人若再转发此视频,将向公安机关报案,追究其相关法律责任。

声明人 陈菁 身份证号码 330722198808235519
时间 2018年8月31日

保家卫国终不悔，
绿色军营献青春。

永康市人武部征兵

永康日报社

宣