

# 屋顶两年两次漏水 同一位8890师傅同样修好不收费 阿婆要付钱 师傅又一次“逃”走

157\*\*\*\*\*48 胡女士来电：8890便民服务平台派来的补漏师傅很好，两次都不肯收钱。我希望能通过你们再次感谢他。

记者任晓报道 近日，8890便民服务平台接到了一通表扬电话，来电者是一位胡姓老人。她说，她想要感谢8890平台的一位两次上门补漏的师傅。

胡阿婆家住龙川西路，房子造好已经近20年了。近几年，胡阿婆发现，只要外面下雨，屋顶就会有水渗进房间。她住在顶楼，频繁漏水给她的生活带来了诸多不便。

前年，胡阿婆就曾因为漏水问题求助8890便民平台。当时，8890加盟商曼联家政的叶师傅接到电话

后，与胡阿婆取得联系。当时，叶师傅大概花了两个小时，帮我解决了漏水问题。胡阿婆说，叶师傅干完活以后直接就离开了，无论如何也不肯收她的钱。前几天，胡阿婆发现，另一个地方也漏水了，她依旧拨打了88900000。拨通电话之后，师傅很快就上门了，没料到竟然是老熟人。这次，叶师傅还是没有收钱。我说这一次一定要付他钱，结果他逃走了。她说。

事后，记者联系到叶师傅，了解胡阿婆家漏水的具体情况。叶师傅告诉记者，胡阿婆家屋顶铺的是瓦片，由于使用时间太长，不少都已经出现破损。瓦片边缘处有破碎以后，就形成了细缝，导致频繁漏水。

屋顶的瓦片面积有50多平方米，破损面积也不小。叶师傅说，这种情况，最好的解决方法就是换掉所有的瓦片，但是胡阿婆有自己的难处，于是就让叶师傅尽可能将漏水点补好。

于是，叶师傅把有破损的瓦片取下来，重新排列后盖回屋顶上，然后再借用一些闲置的瓦片，把漏水点盖上。这次的漏水点比较小，只花了半个小时就搞定了。他说。因为胡阿婆年纪大了，加上也没有花费太多材料，就坚持没有收钱。

当天夜里下了大雨，师傅第二天一早又上门来查看。还好前一天已经将漏水点补好，这才没有水漏进来。胡阿婆说，叶师傅不仅没收费，还坚持上门回访，让她很感动。

## 龙头老化漏水 还以为没拧紧

135\*\*\*\*\*86 胡先生来电：水龙头漏水，需要维修师傅。

记者任晓报道 家里的水龙头漏水已经很长时间了。近日，记者联系到家住紫金苑的胡先生时，他说起了家里水龙头漏水的事情。

据了解，这个漏水的水龙头安装在洗拖把的池子上。胡先生平时用完拖把之后，会把拖把放在水龙头上面晾干。一开始，水龙头只是一滴一滴地漏水，并没有引起胡先生和家人的注意。后来，胡先生打扫卫生时发现了漏水，以为是水龙头没有关紧，也没有太在意。

胡先生说，发现水龙头漏水之后，他把家里的水龙头都检查了一遍，发现洗脸台下面的水管也漏水了。之后，他拨打了88900000。

曼联家政的刘师傅接到单子后，联系胡先生，仔细询问漏水部位的具体情况，带着工具上门。

因为水龙头的使用年限太久，已经开始老化，换一个就好。刘师傅带来配的水龙头。更换完水龙头之后，他又开始更换洗脸台下面的水管。

除了胡先生，家住步行街的柴先生家也遇到类似的情况。他家漏水的水龙头在洗脸台上，一开始，他也以为是没关紧，后来才发现并非如此。

除了正常老化，水龙头长期受到外力也很容易导致损坏。刘师傅说，平时使用时，要避免长时间把重物压在水龙头上。



## 加班加点 为厂房保洁

近日，曼联家政的师傅加班加点给某厂房做保洁，好让客户尽快完成搬迁，开工生产。

曼联家政负责人吕伟介绍，需要打扫的厂房面积约3500平方米，主要是地面灰尘清扫、装修遗留的水泥油漆清理和玻璃清洗，两天内完成。

记者 吴航鑫 摄

## 水泥块堵住落水管 屋顶漏水不断

158\*\*\*\*\*18 蔡女士来电：三楼屋顶有水渗进来，怀疑是水管破了，需要师傅上门查看。

记者任晓报道 我们家三楼屋顶上有水迹，我怀疑是水管破损了。近日，8890便民服务平台接到了市民蔡女士的来电求助。

蔡女士家住高川花苑小区。据她介绍，当发现有滴水时，墙面上已经出现了一条明显的水迹。发现有异常之后，蔡女士马上拨打了

88900000。8890加盟商彭师傅很快与她取得了联系。

彭师傅来到蔡女士家后，马上对屋内屋外的水管进行检查。彭师傅发现，当时是晴天，可檐沟里却蓄满了水，这不太正常。他检查之后才发现，与檐沟连接的落水管口已经堵塞了。

檐沟的排水口被堵住了，檐沟才积水的。彭师傅说，由于檐沟内壁上没有做过防水，水才会从缝隙渗入屋内。找到原因后，他开始清理

檐沟，发现里面有不少水泥块。

蔡女士这才想起来，当初阳台铺设大理石时，曾不小心把一些建筑垃圾扫到了檐沟里。由于水泥块能被打碎，于是，彭师傅用弹簧把里面的水泥块打散，让它们顺着落水管排出去。二十多分钟后，檐沟排水恢复正常。

彭师傅提醒，不管是房子装修时还是平常打扫卫生时，都要尽可能避免垃圾进入管口，以免堵住落水管，给生活带来不必要的麻烦。

## 坐便器两个小孔没堵住 卫生间里有异味

158\*\*\*\*\*19 李先生来电：卫生间有异味，需要检查。

通讯员陈艳理报道 我家卫生间里总是有一股臭味，不知道是哪来的。近日，家住五峰西路的李先生致电8890便民服务平台，需要找个师傅上门，给家里的卫生间做个体检。

在我搬进来之前，这个坐便器就已经安装在这里了，应该有好多年了。李先生说，去年他刚搬进来的时候，就时常闻到卫生间有轻微的臭味，一开始他以为是下水道里

的臭味，就买来防臭硅胶密封圈，把下水道堵上。可过了一段时间，卫生间里那股淡淡的臭味依旧存在。

前几天下雨，卫生间的臭味越来越浓了，看起来不是下水道的问题。李先生说，自己之前也找过物业工作人员来检查，但它们也查不出原因。

你家的坐便器款式较老，不太常见。8890加盟商管道疏通的彭易雪师傅来到李先生家，检查了下水道后，他开始观察安装在下水道旁边的坐便器。

经过检查，彭师傅发现坐便器

后棉较隐秘的地方有两个小孔。这两个小孔应该是通气的，不知为什么没有把它密封住。彭师傅分析，臭气很可能是从这两个小孔里散发出来的。

找一段胶布，把这两个小孔封住，应该就闻不到臭气了。彭师傅建议李先生用布条胶布，把这两个小孔密封起来。

自从封住了那两个小孔以后，这两天臭味明显淡多了。回访时，李先生表扬彭师傅服务专业，找出原因以后也没有收费，服务态度很好。

扫一扫二维码  
使用 一键生活服务  
享受便捷移车  
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码