

天气转热才发现闲置大半年的空调毛病不少 维修高峰期将至 预约检修要趁早

前两天,家在经济开发区的胡女士忙着检查自家出租房的空调,准备尽快找人检查维修。根据往年的经验,气温升高后,8890便民服务平台接到需要维修空调的单子会骤增,维修师傅常常忙得脚不沾地。8890平台建议用户尽早检查家中空调,避开维修高峰期。

融媒记者 任晓

空调漏水情况很普遍原因很多

气温在25摄氏度以上时,就可以启动空调,检查一下能否正常制冷。8890平台加盟商坤雷家电的焦师傅说,气温过低,空调制冷功能无法正常启动,最近的气温正合适。

空调指示灯是否正常,外机是否有异响,内机是否漏水,这些都是

需要用户检查的内容。焦师傅说,另外,用户还要检查遥控器能否正常使用。

往年,加盟商师傅接到的单子中,空调漏水的情况很普遍。而空调安装不到位、排水管老化、蒸发器故障等原因都有可能引起漏水。

安装空调时,排水管排水口和

内机的位置不当,就可能会漏水。焦师傅说,排水管被灰尘等杂质堵住以后也会漏水,排水管老化开裂也会引起漏水。

除此之外,焦师傅说,缺少制冷剂也会引起漏水。缺少制冷剂,蒸发器上就会结霜,空调水无法正常排出,导致漏水。他说。

拆装空调 当心制冷剂泄漏

天气转热,一打开才发现,闲置了大半年以后,空调毛病不少。焦师傅说,空调吹出来的风不凉,很可能是缺少制冷剂了。除了自然损耗的原因以外,拆装空调方式不对,也会引起制冷剂泄漏。

前几天,家在城建路的李先生拨打便民服务热线889000000,寻找拆装空调的师傅。

拆装空调费时又费力,还好现在不是空调维修的旺季,否则很多师傅都不愿意接单。焦师傅说,在

拆空调前,要先回收制冷剂。高温天气下,只需要开启空调就能达到回收制冷剂的目的,如果外界气温低,空调温度无法降低,只能强制回收。回收制冷剂后,再小心将铜管拆下,用胶布将管口包好。

空调外机支架老化 建议尽早更换

以前的空调外机支架大多是铁制的。焦师傅说,这些铁制支架裸露在室外,长期日晒雨淋,容易老化生锈。用户如果不及时更换支架,空调外机就成为悬在高空的定时炸弹,一旦发生意外,后果不堪设想。

近日,市民胡女士看到空调外机支架生锈了,空调外机摇摇欲坠,

十分危险,她急忙联系了维修师傅。焦师傅上门后,将空调外机拆下搬到室内,再用专业工具将固定支架的螺丝拆下,换上铝合金支架。

一般情况下,空调外机支架的寿命为10年。焦师傅提醒,用户要定时检查,避免螺丝松动、支架老化等情况而造成意外。

除了支架本身原因外,墙体质

量也会影响外机安全。焦师傅说,正常情况下,固定在墙面上的螺丝不会松动,如果墙体质量不过关,会增加螺丝松动的可能性。

需要空调检修的用户,可以使用一键生活服务App、小程序预约下单,也可以直接拨打便民服务热线889000000,让专业的维修师傅上门服务。



清洗水晶灯

近日,8890平台加盟商曼联家政有限公司的师傅来到一家房产公司展厅,搭起脚手架,为客户清洗水晶灯。

融媒记者 吴航鑫 摄

点火针坏了 燃气灶点不着

融媒记者 任晓

马先生家在东城街道。前两天,他发现燃气灶的左灶无法正常点火。

当时,我的第一反应是燃气卡需要充值了。马先生说,后来我才发现,右灶能顺利点火。

多次尝试点火后,马先生发现了一个奇怪的现象:如果先开右灶再开左灶,左灶可以点火;一旦把右灶关闭,左灶也会随之熄灭。之后的几天,马先生烧菜只能用右灶,很不方便。

近日,马先生致电便民服务热线889000000预约维修燃气灶。8890平台加盟商胡师傅上门服务。

胡师傅先打开燃气灶两边开关检查,情况确实与马先生描述的一致。胡师傅拆开燃气灶,检查里面的各个部件。这时,他发现点火针上有粘合的痕迹。

据马先生介绍,这台燃气灶已不是第一次出现无法点火的现象。之前,他发现点火针上有一条裂缝,便突发奇想用胶水堵住裂缝。

点火针开裂以后,喷出来的火焰无法接触引火线回火,这就是故障原因。胡师傅说,只要更换点火针就能解决问题。很快,新的点火针换上去,故障随之解决。

电池没电 保险箱门打不开

融媒记者 任晓

胡先生是经济开发区一家企业的负责人。前两天下午,他准备从办公室保险箱里取一份文件。他像往常一样输入密码并按下确定键,保险箱门却没有打开。

胡先生看到,保险箱的电子屏幕忽明忽暗。他再次输入密码,没想到电子屏幕直接黑屏了。

这只保险箱既可以用密码锁打

开,也可以用备用钥匙打开。于是,胡先生从柜子里找出了备用钥匙。

不过,找到了钥匙,保险箱还是没打开。原来,在钥匙插进应急锁孔后,胡先生用力一转,门没有打开,钥匙却卡住了,转不动拔不出。他急忙拨打便民服务热线889000000求助。

8890加盟商国金开锁的舒师傅接单后上门服务。了解了相关情况,舒师傅用工具取出了卡在锁

孔中的应急钥匙。钥匙太久没使用,表面生锈了。舒师傅说,另外,应急锁孔里灰尘太多堵住了。

电子屏幕忽亮忽暗,舒师傅猜测是电池没电了。于是,他用应急电源给保险箱通电。通上电后,胡先生输入密码,保险箱顺利打开。

临走前,舒师傅还借助专用工具打开应急锁孔,清理了锁道,以便下次保险箱没电时,胡先生可以用备用钥匙打开。

扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码