


高温天家中玻璃 炸了

选材安装规范才能避免玻璃自爆

进入三伏天后,高温来袭,我市多位市民家中的玻璃突然炸了。这些玻璃自爆后,或遍布裂纹,或碎了一地,既吓人又危险。高温天气,真的能把家中玻璃热裂吗?怎样才能避免玻璃自爆?



工作人员安装玻璃

爆裂的玻璃

高温+隐患 玻璃易引发爆裂

7月31日,记者来到市民王女士家中。王女士家进户走廊的玻璃,在前两日发生了自爆。提起这段经历,她心有余悸:走廊的玻璃平时没人触碰,那天天气热得厉害,突然就炸了。

市民赵毅也遭遇了类似情况。他表示,事发当天下午,其家中温度较高,卧室窗户玻璃突然爆裂。所幸他装修时选用了夹胶玻璃,玻璃只是开裂并未脱落。

记者走访发现,发生爆裂的多为阳台推拉门、落地窗等处于阳光直射部位的玻璃。多位市民反映,事发时

并无外力撞击,也无人为破坏,玻璃是自己裂开的。

玻璃为何会自爆?记者采访了,我市某门窗销售门店负责人徐美丽。

我们上个月已经遇到四五例玻璃自爆了。徐美丽向记者介绍,玻璃自爆主要有内在和外在两方面的原因。钢化玻璃在出厂时自带千分之三的自爆概率。虽然钢化玻璃强度高,但生产过程中玻璃内部若含有微量杂质,如硫化镍,就可能因日照强烈、温度较高而发生膨胀,引发爆裂。而且玻璃面积越大,发生自爆的概率也会随之增大。

此外,安装不当也可能埋下玻璃自爆隐患。如玻璃边缘处理不干净,或玻璃框架过紧,长期处高温环境下,玻璃易出现局部受力不均的情况,从而导致玻璃破裂。夏季日照时间长,室内通风不畅,更易加剧这种风险。如高温后下暴雨或是室内开空调,室内外温差较大,便容易造成玻璃爆裂。

不少市民遇到玻璃爆裂后,会联系商家,但商家常以“不可抗力”原因拒绝处理。记者了解到,部分玻璃厂商确实不承担钢化玻璃自爆责任,但若在质保期内、无明显外力因素影响,有些品牌仍提供免费更换服务。

选材+细节 为居家安全上保险

市面上玻璃制品种类繁多,价格也参差不齐。以单片玻璃为例,8毫米厚度的普通钢化玻璃市场价格约为60元/平方米,而同样厚度的超白玻璃具有更硬的质地、更高的透明度、纯度,价格约为100元/平方米。徐美丽建议,市民装修时应选择符合国家标准、带有3C强制认证标志的钢化玻璃,或选用安全性能更高的超

白玻璃。安装时,应由正规厂家操作,确保玻璃边缘处理平整、受力均匀。

夏季高温,应避免室内空调直吹被阳光暴晒的玻璃,防止巨大的温差使玻璃承受剧烈热应力。玻璃附近也不宜摆放高温物品,避免玻璃受热不均而引发爆裂。若发现玻璃边缘有裂纹、异响,应及时请专业人士检

查更换。

酷暑之下,玻璃自爆虽是小概率事件,但一旦发生,轻则财物损失,重则造成人身伤害。面对高温天气,市民在注重防暑降温的同时,也不能忽视居家安全。定期检查家中门窗、阳台及玻璃制品的使用状况,提前发现风险点,才能避免“炸”出意外。

融媒记者 桂荣超

一周天气早知道

熟悉的高温配方回来了

常见的防暑小窍门可能是误区

台风刚走,清凉瞬间瓦解,夏日热浪再次袭来。市气象台预计,接下来几天受偏西气流影响,后期受副热带高压边缘和低层切变线影响,将开启一段以闷热天气为主的时光。除了高温,夏日熟悉的午后雷阵雨也一起回归。

8月1日至4日,午后热浪再次升腾,我市大部分地区最高气温会超过35℃高温线,再加上较高的相对湿度,熟悉的桑拿感又回来了。大家出门可得做好防暑防晒措施,防晒霜、遮阳伞统统安排上。同时,受高温天气和海陆风环流影响,午后到傍晚容易出现局地强对流天气,可伴有雷

电、短时强降水和雷暴大风,须加强警惕。

8月5日至6日,我市以多云到阴天气为主。虽雷阵雨会光顾,但最高气温在36℃左右,闷热感十足。

另外,现在仍处于中伏时段,接下来还是要做好防暑措施。我们经常看到一些防暑小窍门,比如出汗后应立即擦掉,喝冰水可以降暑等,这些小窍门有效吗?

实际上,这些小窍门才是生活误区。首先,出汗后立即擦拭并不可取。因为高温下汗液蒸发时,会带走大量热量,起到散热降温的作用。出汗后立即擦拭,就不能发挥

其蒸发散热的作用了。当然,如果出汗后立刻进空调房,汗还是要马上擦的。因为环境温度变化太大,不擦汗容易着凉,同时也要尽量避免站在冷风下。

不少人在夏天喜欢喝冰水,觉得那样更解渴。实际上,冰水解暑只是心理作用,身体为了维持一定温度,会释放更多热能,来平衡因喝冰水降低的体温。同样,喝啤酒能解暑也是错误的认知。夏天人体消耗大,如果喝大量啤酒,那么由酒精造成的“热乎乎”的感觉会持续,口渴出汗现象将更加厉害。

融媒记者 吕晓婷

记者帮办 便民服务邮箱 ykrm88@163.com

运动跑道破损 市民担心不安全

市体育中心回应 天气晴好时将及时修补



跑道破损

近日,市体育中心室外跑道的破损问题引起了市民的关注。市民小张在锻炼时发现跑道上有几处明显的破损,担心可能影响运动安全,希望有关部门能够及时修补。

接到市民反映后,记者前往市体育中心实地查看。在靠近攀岩馆的室外跑道上,记者发现了数处破损,小的直径约3厘米,大的直径则有二三十厘米。这些破损处原本红色的塑胶表层已经开裂,露出了黑色的基底材料,边缘还残留着一些塑胶碎块。

小张告诉记者,他下班后喜欢运动一下,最近这段时间经常到市体育中心的室外跑道锻炼。然而,他在跑步时发现,靠近攀岩馆外的跑道上,出现了几处大小不一的破损。虽然目前还不至于让人摔倒,但如果长期不修补,破损可能会扩大,影响美观的同时,也可能影响市民运动安全。小张说。

和小张一样,经常在此锻炼的市民楼先生也注意到了这一问题。这些破损已经有一段时间了,可能是长期日晒雨淋导致的。虽然目前影响不大,但如果遇到雨天,破损处可能会积水,经过时容易打滑。楼先生说。

针对市民反映的问题,记者联系了市体育中心的相关工作人员。

市体育中心:

该中心工作人员随即前往现场核实情况,并解释了跑道破损的原因。

室外跑道破损主要是因为塑胶层长年累月热胀冷缩后张力不足,导致开裂的。工作人员表示,如果只是简单修补薄层,在目前高温多雨的天气下,可能依旧无法持久。如果补得太厚,又会导致路面高低不平,影响使用。不过,他们也表示将尽快采取行动。

我们会在近期天气好的情况下安排修补,确保跑道平整和美观。工作人员表示,我们也会持续做好对设施的日常巡查和维护,及时发现并处理问题,为市民提供安全、舒适的运动场地。

记者手记

市体育中心作为市民健身的重要场所,其设施的完好性直接关系到大家的运动体验和安全。此次针对跑道破损问题的及时回应和修复承诺,体现了管理部门对市民意见的重视。同时,本栏目也呼吁市民在使用公共体育设施时多加爱惜,共同维护好运动环境。

融媒记者 邵惠民